

## IZVEŠTAJ Sistema redovnog održavanja, naselja Zemunske kapije



Jul 2023.

## **1. Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje (u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)**

Menadžment i tehnička služba su redovno obilazili ulaze i vršili kontrolu. Dodatno, obezbeđenje je ukazivalo na tehničke probleme koje je uočavalo u toku patrole. Na bazi ovih aktivnosti, otvarani su radninalozi shodno problemu koji je nastao.

U toku izveštajnog perioda, za sve izvršioce, na svim delovima objekata otvoreno je i realizovano radnih 125 naloge.

Od navedenih naloga na tekuće tehničko održavanje odnosi se 42 radna naloge, na probleme higijene 15 odnosi se radnih naloga i na administraciju i finansije odnosi se 68 radnih naloge.

Stanari su tokom izveštajnog perioda imali dostupan call centar 00:24 sata.

Ukupan broj poziva je: 178, od čega se 45 % odnosi na probleme tehničkog održavanja, 10% na čišćenje, 40% na finansije, 5% ostali zahtevi (pitanja vezana za higijenu, za sisteme tehničkog održavanja, preporuka majstora stanarima koji imaju kvar u stanu, prijavljivanja koja zahtevaju intervenciju obezbedjenja, prijave buke kod komšija, nepropisna parkiranja, informacije o reklamacijama).

Stanari se obraćaju CSI-ju zahtevima i putem mejla pa im se mejlom i odgovara.

Stanari se obraćaju CSI-ju zahtevima i putem vibera pa im se na taj način odgovara, ali ovaj način nije dobro rešenje, jer se pri velikom broju poruka na dnevnom nivou nešto može preskočiti.

### **1.1 Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje u ulazima u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)**

U daljem tekstu naglašavamo pojedina dešavanja karakteristična za Stambene zajednice, parcele, i garaže.

**Šumadijska 5** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Bilo je prijava zbog prestanka rada lifta. Zamenjen je levi pretkrajni čitač i lift pušten u rad. Primani su zahtevi za azuriranje email adresa radi primanja elektronskih obračuna.

**Šumadijska 7** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta.

**Šumadijska 9** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Podneta urgencija GDS-u u vezi prijave upravnice zbog curenja vode u prostoriji sa hidrocilima sa zida i plafona. Upravnica prijavila probem sa vratima na -1, kolege preštelovale vrata i ista su vraćena u funkciju.

**Šumadijska 11** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta i zamjenjene sijalice. Prijave na rad displeja interfona, resetovan interfon i vraćen u funkciju.

**Šumadijska 13** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Prijava remećenja kućnog reda intervenisalo obezbeđenje.

**Šumadijska 15** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Prijava Th lift-u zbog prestanka rada lifta. Zamenjena je KPA-ploča,KPB-ploča,sklopka i trafo za napajanje 24w.

**Šumadijska 17** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Pijava za ne očišćene nastrešnice. Izvršena korekcija. Zahtevi za tagove za ulazak u garaže.

**Šumadijska 19** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Uklonjena su gnezda stršljenova u ulazu. U dogovoru sa upravnikom, zakačeni su češljevi za bicikle pre krečenja. Upravnik imao tehničkih problema sa logovanjem u novi program,resetovana aplikacija. Zamenjeno napajanje za rampu za ulazak u garažu.

**Šumadijska 21** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta.Zamenjena je KBK ploča zbog prijave zastoja u radu,razradjen je kontakt za regulator brzina. Pregledane su kamere,zbog razvučenog otrova psa latalice iz garaže.GDS vršio sanaciju zbog curenja iz oluka u stan i preko fasade.

**Šumadijska 22** – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova. SET Šabac je radio hidroizolaciju terase u stanu 80 zbog curenja u stan br.69.

**Šumadijska 24** – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova.

**Šumadijska 26** – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova.Reklamacije na obračunima.Primedba na čišćenje od upravnika, izvršena korekcija. Podizvodjač sanirao curenje u garaži G3. Na VII spratu zamenjen vremenski relej.

**Šumadijska 28** – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova.Zamenjene sijalice u liftu.Popravljena interfonska vrata zamenom elektroprihvativnika

**Šumadijska 30** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Na liftu vršeno preštelovanje vrata. Vrata na -2 popravljena od strane kolega iz održavanja. Zamenjen vremenski relej na I spratu i na nivou -1

**Šumadijska 32** – U toku izveštajnog perioda obavljen redovan mesečni pregled liftova .Hidrocil se punio vodom ,blokirao ,javljao gresku,rešen problem hidrocila. Prijavljena da je otpala velika lajsna u liftu,kolege iz održavanja pričvrstile lasnu.

**Šumadijska 34** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova.Vetrobranska vrata popravljena,upućen upravnik na GDS-kako bi trajno rešio problem vrata. Intervencija obezbedjenja zbog fizickog obračuna stanarki. Vanredno čišćenje zgrade zbog uriniranja kućnih ljubimaca stanara.

**Šumadijska 36** – U toku izveštajnog perioda izvršena je redovan mesečni servis.Prijave na zastoj u radu lifova, posle nevremena ,vrata podešavana.Lift vraćen u rad.

**Šumadijska 39** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova.Prigovor stanarke na stolove Činke na pp prolazu. Poslata urgencija GDS-u da se vrati polmljena tabla na ulazu u garažu.Popravljena brava na ulazu u garažu. Zamenjena ekspanzionna posuda na pumpi 2.

**Šumadijska 47** – U toku izveštajnog perioda objavljen je redovan mesčni pregled liftova. Pregledane kamere zbog novčanika ,koji su pronašli stanari.Popravljena vetrobranska vrata,zamenjen dipomat uz odobrenje upravnika.Po prijavi pričvršćena šipka na ulaznim vratima koja je bila odvaljena.

**Šumadijska 49** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova.Curenje kog garažnih mesta 78 i br.79 ,upućena prijava GDS-u

Izvršen redovan pregled i kontrola hidrocila .

Uradjene su redovne mesečne kontrole dizel agregata.

Izvršeno kontrolno čitanje vodomera zalivnog sistema .

Izvršen pregled hidrocila, topotnih podstanica i šahti u lameli F.

Izvršen pregled muljnih pumpi lamele G.

#### 1.2 Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje u garažama i na otvorenom parkingu (u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)

Problem sa decom koji se skrivaju po garažama se nastavlja. Takodje, skaču po spravama koje su predviđene za najmladje, loptama zid lamela.

**Garaža CDE** U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana. Izvršena zamena repariranih sijalica, stare, neispravne, su vraćene firmi Buck, u okviru garancije, i preuzete nove. Izvršena je zamena napajanja rampe

**Garaža G** U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana. Zamenjen je kontaktor iznad GM 74-86.

**Garaža H** U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana. Zamenjen je kontaktor na nivou -2 kod H2 ulaza

**Garaža F** U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana. Nije bilo intervencije GDS za prijavljena curenja.

#### 1.3 Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje na parceli (u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)

Problemi sa radom pumpi fontane su nastavljeni, ovog meseca zbog toga što se po mlaznicama gazilo u ubacivali su se razni strani predmetni, najviše su to deca radila. Zbog toga je dolazilo do prestanka rada pumpi. Servisirane su dve pumpe i zamenjeno jedno napajanje.

I dalje postoji problem nepropisnog parkiranja. Postavljaju se obaveštenja i zove se komunalna policija, pauk. Komunalna policija je dolazila zbog vozila koja su parkirana na glavnoj saobraćajnici naselja, invalidskim mestima i pešačkim prelazima. Veliki problem je parkiranje vozila kod pp izlaza. Parkiraju se uvek ista vozila i vlasnici ne reaguju na postavljena obaveštenja da se nalaze na mestu na kojem je parkiranje zabranjeno.

Od februara meseca uvedeno čekiranje obezbedjenja u toku meseca su se usaglašavali tehnički uslovi.

Što se tiče motora koji su nepropisno parkirani komunalna policija ne dolazi zbog ovog problema iako ih obaveštavamo. Kaže se obaveštenja za nepropisno parkiranje, čak i kod ulaza u zgrade,

Na parceli, pretežno u parkovima, obezbedjenje je pronašlo veći broj zaboravljenih stvari. To su: lopte, kape, igračke, trotineti, ključevi, kartice, novčanici... Pronadjene stvari se oglašavaju na viber info grupu. Ukoliko se vlasnici ne pojave u roku od mesec dana, izgubljene dečije stvari će se donirati obližnjoj školi koju pohadjavaju deca sa posebnim potrebama.

#### 1.4. Mesečni izveštaji

U izveštajnom periodu je bilo 23 puta oglašavanja alarma, kao posledica povećane koncentracije CO iz auspuha automobila.

Registrano je 2 puta curenja vode u garaži, zbog obilnih padavina. Evidentirana 13 kvarova na ulaznim vratima, (interfonskim, prilaznim i šifrovanim), povećao se broj kvarova na liftovima, registrovano 6 kvarova od strane obezbedjenja, koji su otklonjeni. Bilo je 3 slučaja narušavanja reda i mira, gde je obezbeđenje uspešno intervenisalo. Bilo je 4 intervencije parking servisa i 2 intervencije komunalne policije zbog parkiranja na mestima za pešake. Patrola obezbeđenja je obavila 614 obilazaka objekta i izlazaka po prijavi CSI-a i stanara

Navedeni događaji nisu negativno uticali na bezbedan život i rad u naselju.

Pravovremenim angažovanjem službenika obezbeđenja rešavani su svi navedeni problemi.

## **2. Update i dugovanja stanara za troškove održavanja, izdavanje obračuna stanarima**

Tokom izveštajnog perioda stanarima je dostavljen obračun za jul mesec.

Što se tiče rada call centra 24 časa stojimo na raspolaganju stanarima. Rad info NZK grupe pomaže u informisanju stanara. Na sajtu nzk.rs možete da se informišete o aktuelnim dogadjajima vezano za naselje. Na sajtu postoji mogućnost da proverite stanje na računu stambene zajednice. Još jednom molimo stanare da prijave prosledjuju pozivanjem call centra i slanjem mejla.

Izveštaj izradio: CSI Stambeno d.o.o.



MESEČNI IZVEŠTAJ  
ODRŽAVANJA ZELENILA

Objekat: **Zemunske Kapije**

Period: 01. Jul – 31. Jul 2023.

Dokument pripremio: 4EverGreen (31.07.2023.)

	OPIS REDOVNIH AKTIVNOSTI	DATUMI IZVRŠENJA U POSMATRANOM PERIODU	ZADNJI PUT RAЂENO
<b>TRAVNJAK</b>			
1	Košenje i odvoz pokošene trave na deponiju	03.07. 04.07. 11.07. 12.07. 14.07. 24.07. 25.07.	07.06. 08.06. 14.06. 15.06. 19.06. 20.06. 26.06. 27.06. 28.06.
2	Trimovanje ivica travnjaka	03.07. 04.07. 11.07. 12.07. 14.07. 24.07. 25.07.	07.06. 08.06. 14.06. 15.06. 19.06. 20.06. 26.06. 27.06. 28.06.
3	Vertikulacija	/	21.03.
4	Aeracija	/	21.03.
5	Podsejavanje odgovarajućom travnom smešom 20g/m <sup>2</sup> (ide posle aeracije)	/	21.03.
6	Prihranjivanje mineralnim đubrivima 40g/m <sup>2</sup>	/	28.06.
7	Tretiranje travnjaka selektivnim herbicidom	28.07.	29.06.
8	Reparacija i popravka, oštećenih delova travnjaka, ukoliko oštećene površine ne prelaze površinu od 1m <sup>2</sup>	/	21.03.
9	Prskanje protiv krpelja	/	15.06
10	Sakupljanje lišća sa travnjaka	/	10.01. 24.01.
11	Priprema travnjaka za zimski period	/	/

<b>DRVEĆE (DRVOREDNE SADNICE, SREDNJI LIŠČARI, NISKI LIŠČARI I VISOKI ČETINARI)</b>			
12	Orezivanje krune	/	03.02. 05.02. 16.02. 18.02.
13	Poboljšavanje vodo-vazdušnog režima okopavanjem	14.07. 15.07. 25.07. 26.07. 28.07. 31.07.	01.06. 02.06. 06.06. 07.06. 08.06. 09.06. 12.06. 14.06. 21.06. 23.06. 29.06.
14	Plevljenje korova oko biljaka	14.07. 15.07. 25.07. 26.07. 28.07. 31.07.	06.06. 07.06. 08.06. 09.06. 12.06. 14.06. 21.06. 23.06. 29.06.
15	Prihrana mineralnim đubrivima	/	28.06.
16	Prskanje biljaka protiv biljnih bolesti i štetočina	/	04.07.
17	Za vrste koje to zahtevaju, uvezivanje u toku zime da ne bi došlo do oštećenja i lomljena zbog snega	/	/
18	Otresanje snega sa biljaka	/	/
<b>ŽBUNJE (ČETINARSKO, ZIMZELENO I LISTOPADNO ŠIBLJE)</b>			
19	Orezivanje i oblikovanje u tražene forme (žive ograde, masivi...)	05.07. 20.07. 21.07. 24.07. 25.07. 26.07. 27.07. 28.07.	06.06. 07.06. 08.06. 09.06. 12.06. 14.06. 21.06. 23.06. 29.06.
20	Poboljšavanje vodo-vazdušnog režima okopavanjem	14.07. 15.07. 25.07. 26.07. 28.07. 31.07.	06.06. 07.06. 08.06. 09.06. 12.06. 14.06. 21.06.



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja

			23.06. 29.06.
21	Plevljenje korova oko biljaka	14.07. 15.07. 25.07. 26.07. 28.07. 31.07.	06.06. 07.06. 08.06. 09.06. 12.06. 14.06. 21.06. 23.06. 29.06.
22	Prihranjivanje mineralnim đubrivima	/	28.06.
23	Prskanje biljaka protiv biljnih bolesti i štetočina	/	04.07.
24	Za vrste koje to zahtevaju, uvezivanje u toku zime da ne bi došlo do oštećenja i lomljena zbog snega	/	/
25	Otresanje snega sa biljaka	/	/
<b>SISTEM ZA NAVODNJAVANJE</b>			
31	Održavanje sistema za navodnjavanje; Podešavanje sistema prema vremenskim uslovima, podešavanje prskalica i redovna kontrola sistema.	04.07. 17.07. 18.07.	05.06. 06.06. 21.06.
32	Sitne popravke na mreži	/	05.06. 21.06. 29.06.
33	Pražnjenje sistema pred zimu prema vremenskim prilikama	/	/
<b>DODATNE AKTIVNOSTI</b>			
34	Ručno zalivanje u sušnom periodu - po potrebi	05.07. 06.07. 07.07. 10.07. 12.07. 15.07. 17.07. 18.07. 19.07. 20.07. 21.07. 22.07. 28.07. 31.07.	22.06. 23.06. 26.06. 27.06. 28.06. 29.06. 30.06.
35	Sadnja biljaka	/	29.03.
36	Popravka ankera drveća - po potrebi	/	07.07.

Osim problema sa visokim temperaturama, imali smo oluju 20. Jula gde su nam se neka stabla polomila, neka se iskrivila, potrebno je nanovo ankerisati sva stabla koja su jos uvek mlada.

Sa postovanjem,  
director Dusan Koprivica 4EverGreen



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

Nº 009272

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

mali

Ime klijenta:	Juwadijska 32		
Fabrički broj:			
Ime i prezime radnika	1: Dobrota M.	Broj u objektu:	
Vrsta radova	Redovno održavanje:	2: Lorković Z.	Intervencija:
Opis radova:	Servis redovan servis za JUL '23.		
Utrošeno vreme:			
Utrošeni materijal:			
Šifra dela	Opis	Količina	
Napomene:			

Datum 24.7.23

Potpis radnika

Potpis stranke



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

Nº 009370

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

veliki

Ime klijenta:	Juwadijska 32		
Fabrički broj:			
Ime i prezime radnika	1: Dobrota M.	Broj u objektu:	
Vrsta radova	Redovno održavanje:	2: Lorković Z.	Intervencija:
Opis radova:	Servis redovan servis za JUL '23.		
Utrošeno vreme:			
Utrošeni materijal:			
Šifra dela	Opis	Količina	
Napomene:			

Datum 24.7.23

Potpis radnika

Potpis stranke



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009220

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

NEUKI

Ime klijenta:

Jumadijska 36

Broj u objektu:

Fabrički broj:

2: FK-01-17

Ime i prezime radnika 1: DOBROTA N.

Vrsta radova

Redovno održavanje:

Intervencija:

Opis radova:

Ažuriran redovan servis za JUL '23.

Utrošeno vreme:

Utrošeni materijal:

Šifra dela	Opis	Količina

Napomene:

Datum 24.07.23.

Potpis radnika

Potpis stranke



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009519

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

HALI

Ime klijenta:

Jumadijska 36

Broj u objektu:

Fabrički broj:

2: FK-01-17

Ime i prezime radnika 1: DOBROTA N.

Vrsta radova

Redovno održavanje:

Intervencija:

Opis radova:

Ažuriran redovan servis za JUL '23.

Utrošeno vreme:

Utrošeni materijal:

Šifra dela	Opis	Količina

Napomene:

Datum 24.07.23.

Potpis radnika

Potpis stranke



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja



**TH Lift d.o.o.**

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

Nº 009475

**IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI**

3 EMKU

Ime klijenta:	Ул. Јадранска 34	
Fabrički broj:		
Ime i prezime radnika	1: Пакућа З.	2: Огњеско Д.
Vrsta radova	Redovno održavanje:	Intervencija:
Opis radova:	Узимајем предорни сепонс за ЈУЈТ '23.	
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 25.07.23

Potpis radnika

Potpis stranke



**TH Lift d.o.o.**

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

Nº 009424

**IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI**

MANU

Ime klijenta:	Ул. Јадранска 34	
Fabrički broj:		
Ime i prezime radnika	1: Пакућа З.	2: Огњеско Д.
Vrsta radova	Redovno održavanje:	Intervencija:
Opis radova:	Узимајем предорни сепонс за ЈУЈТ '23.	
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 25.07.23

Potpis radnika

Potpis stranke



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

Nº 009570

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

30.07.2023.

Ime klijenta:	DYNAMIKA ZO	
Fabrički broj:		
Ime i prezime radnika 1:	Pavle Z.	
Vrsta radova	Redovno održavanje:	Intervencija:
Opis radova:	Uzvodnih poslovači čepnic za JYA '23.	
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 25.7.23.

Potpis radnika

Potpis stranke



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

Nº 009320

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

MANU

Ime klijenta:	DYNAMIKA ZO	
Fabrički broj:		
Ime i prezime radnika 1:	Pavle Z.	
Vrsta radova	Redovno održavanje:	Intervencija:
Opis radova:	Uzvodnih poslovači čepnic za JYA '23.	
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 25.7.23.

Potpis radnika

Potpis stranke



**TH Lift d.o.o.**

Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

**007141**

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta:	ŠUMADIJSKI 5	Broj u objektu:
Fabrički broj:	151500	
Ime i prezime radnika 1:	Milivoj Pavlović	2:
Vrsta radova	Redovno održavanje:	Intervencija:
Opis radova:	Rekonstrukcija	
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 06.07.2023

Potpis radnika Milivoj P

Potpis stranke Tatjana Petković



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

006192

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta:	SUMADIJ SKE 7	
Fabrički broj:	151495	Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1:	Milivoje Parović	2:
Vrsta radova	Redovno održavanje:	Intervencija:
Opis radova:	Reburta lifta prvi	
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 06.07.2013

Potpis radnika Milivoje 65

Potpis stranke Todorović



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

006041

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta:	Zemunske kapije	
Fabrički broj:	151490	
Ime i prezime radnika	1: Miroslav Popović	2:
Vrsta radova	Redovno održavanje:	Intervencija:
Opis radova:	Rekonstrukcija	
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum: 06.09.2023

Potpis radnika:

Miroslav Popović

Potpis stranke:

Jurija Gagarina



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

004335

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta:	ŠUMADUJSKA 11	
Fabrički broj:	151427	Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1:	Milorad Pavlović	2:
Vrsta radova	Redovno održavanje:	Intervencija:
Opis radova:	Revizija servisa zamena sijalice u kabinu	
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
	LEO SIJALICA	1 kom
Napomene:		

Datum 07.07.2023

Potpis radnika

*Milorad Pavlović*

Potpis stranke

*Togorec Pet*



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

004087

## IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta:	SUMADISKA 13	Broj u objektu:
Fabrički broj:	151428	
Ime i prezime radnika	1: Miroslav Pavlović	2:
Vrsta radova	Redovno održavanje:	Intervencija:
Opis radova:	Redovno održavanje	
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 07.07.2023

Potpis radnika Miroslav P

Potpis stranke Tegana P



TH Lift d.o.o.  
Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

004147

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta:	SUMADIJSKA 15		
Fabrički broj:	151448	Broj u objektu:	
Ime i prezime radnika 1:	Milorad Prvulović	2:	
Vrsta radova	Redovno održavanje:	Intervencija:	
Opis radova:	Redovni pregled		
Utrošeno vreme:			
Utrošeni materijal:			
Šifra dela	Opis	Količina	
Napomene:			

Datum 07.01.2013 Potpis radnika Milorad P Potpis stranke Pozivac Pos



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

004494

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta:	ŠUMADIJSKA 17		
Fabrički broj:	151438	Broj u objektu:	L
Ime i prezime radnika 1:	Milivoj Pavlović		2:
Vrsta radova	Redovno održavanje:	Intervencija:	
Opis radova:	Reparacija lifta		
<b>Utrošeno vreme:</b>			
<b>Utrošeni materijal:</b>			
Šifra dela	Opis	Količina	
<b>Napomene:</b>			

Datum: 13.07.2023

Potpis radnika: Milivoj P.

Potpis stranke: Bojan Jevremović



TH Lift d.o.o.  
Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

004436

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta:	SUMADISKA 19		
Fabrički broj:	151443		
Ime i prezime radnika	1: Miroslav Pavlović	Broj u objektu:	2:
Vrsta radova	Redovno održavanje:	Intervencija:	
Opis radova:	Reparacija prvi		
<b>Utrošeno vreme:</b>			
<b>Utrošeni materijal:</b>			
Šifra dela	Opis	Količina	
<b>Napomene:</b>			

Datum 13.07.2023

Potpis radnika Miroslav P.

Potpis stranke

Zec-Jan



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

004395

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta:	SUMADJSKA 21	
Fabrički broj:	151432	Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1:	Milivoje Pavlović	2:
Vrsta radova	Redovno održavanje: ✓	Intervencija:
Opis radova:	Redovan u servisu	
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 01.01.2023

Potpis radnika M. Pavlović

Potpis stranke

B. Janković



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

Nº 000781

## IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta:	ŠUMADIJSKA 22		
Fabrički broj:	152307	Broj u objektu:	L1 L2
Ime i prezime radnika 1:	Milivoj Radočić	2:	
Vrsta radova	Redovno održavanje:	Intervencija:	
Opis radova:	Renovacija lifta		
Utrošeno vreme:			
Utrošeni materijal:			
Šifra dela	Opis	Količina	
Napomene:			

Datum 06.08.2013 Potpis radnika Milivoj R.

Potpis stranke Tijana P.



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

Nº 000723

## IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta:	ŠUMADIJSKA 22		
Fabrički broj:	152210	Broj u objektu:	L2 deška
Ime i prezime radnika 1:	Milivoj Radočić	2:	
Vrsta radova	Redovno održavanje:	Intervencija:	
Opis radova:	Renovacija lifta		
Utrošeno vreme:			
Utrošeni materijal:			
Šifra dela	Opis	Količina	
Napomene:			



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

Nº 000524

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta:	ŠUMADIJSKA 24		
Fabrički broj:	152224		
Ime i prezime radnika 1:	Mikratis Pavlović		
Vrsta radova	Redovno održavanje:	✓	Intervencija:
Opis radova:	Redovna 4. priča		
Utrošeno vreme:			
Utrošeni materijal:			
Šifra dela	Opis	Količina	
Napomene:			

Datum 13.07.2023 Potpis radnika Murphy T. Potpis stranke Bacayf



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

Nº 000579

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta:	ŠUMADIJSKA 24		
Fabrički broj:	152212		
Ime i prezime radnika 1:	Mikratis Pavlović		
Vrsta radova	Redovno održavanje:	✓	Intervencija:
Opis radova:	Redovna 4. priča		
Utrošeno vreme:			
Utrošeni materijal:			
Šifra dela	Opis	Količina	
Napomene:			

Datum 13.07.2023 Potpis radnika Murphy T. CSI Stambeno: Jurija Gagarina 140/15, Novi Beograd  
call centar: 063-7171-781; Z. J.



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

Nº 000623

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta:	ŠUMADIJSKA 26	Broj u objektu:	L2 DEJX1
Fabrički broj:	152231	2:	
Ime i prezime radnika 1:	Mikrobus Pavlović	Intervencija:	
Vrsta radova	Redovno održavanje: ✓		
Opis radova:	Redovan poletanje		
Utrošeno vreme:			
Utrošeni materijal:			
Šifra dela	Opis	Količina	
Napomene:			

Datum 13.07.2023

Potpis radnika M. Pavlović

Potpis stranke

Zemunski lifti



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

Nº 000676

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta:	ŠUMADIJSKA 26	Broj u objektu:	L2 DEJX1
Fabrički broj:	152233	2:	
Ime i prezime radnika 1:	Mikrobus Pavlović	Intervencija:	
Vrsta radova	Redovno održavanje: ✓		
Opis radova:	Redovan poletanje i prvočas		
Utrošeno vreme:			
Utrošeni materijal:			
Šifra dela	Opis	Količina	
Napomene:			



Primerak: ORIGINAL  
№ 000475

**TH Lift d.o.o.**  
Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

**IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI**

Ime klijenta:	ŠUMADIJSKA 28	Broj u objektu:	L2PESXI
Fabrički broj:	152252	2:	
Ime i prezime radnika 1:	Milorad Pavlović	Redovno održavanje:	✓
Vrsta radova		Intervencija:	
Opis radova:	Reparacija lifta zamena sijalice u kabini		
Utrošeno vreme:			
Utrošeni materijal:			
Šifra dela	Opis	Količina	
	SIJALICA CRNA	1 kom	
Napomene:			

Datum 07.02.2023 Potpis radnika Milorad b. Potpis stranke Tegoska Port

Primerak: ORIGINAL  
№ 000324

**TH Lift d.o.o.**  
Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

**IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI**

Ime klijenta:	ŠUMADIJSKA 28	Broj u objektu:	L1Leri
Fabrički broj:	152245	2:	
Ime i prezime radnika 1:	Milorad Pavlović	Redovno održavanje:	✓
Vrsta radova		Intervencija:	
Opis radova:	Reparacija lifta		
Utrošeno vreme:			
Utrošeni materijal:			
Šifra dela	Opis	Količina	
Napomene:			



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja

 <b>David Pajić DAKA DOO</b> Dunavska 67 11060 Beograd		Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta <b>09586</b>	
SERVISNI PUNKT.....  Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje..... <b>D-0074</b>		Opravku - servisiranje izvršili 1. <b>Никола Ђоковић</b> 2. .... 3. .... 4. ....	Opravka - servisiranje izvršeno dana <b>04.07.2023.</b> god.
Korisnik: <b>С. СТАРАРД</b> Ulica i broj: <b>ЦУМАДИЈСКА 49</b> Mesto: <b>БГ</b>	1. Izvršen rad:  <b>РЕДОВНАН СЕРВИС</b> <b>СЛУЖБА</b>		
Vrsta dizalice: <b>ES</b>			
Broj stanice:			
Nosivost:..... kp.			
Brzina vožnje:..... m/sek			
Vrsta prilaznih vrata			
Vrsta el. komande:			
Broj prilaza:.....			
Potpis montera: <b>Zocxobut fluxora</b>		Overava korisnik: <b>Wim Temperton</b>	



<b>DAKA</b> <b>David Pajić DAKA DOO</b> Dunavska 67 11060 Beograd		Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta <b>09784</b>	
SERVISNI PUNKT.....	Opravku - - servisiranje izvršili	1. <i>КЕДРА ДАСУТ</i> 2. <i>Хукара Дакобин</i>	Opravka - servisiranje izvršeno dana <i>04.07.</i> 20 <i>23</i> god.
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje... <i>ЈИВИ</i>	3. .... 4. ....	1. Izvršen rad: <i>РЕДОВАН СЕРВИС</i> <i>ДИЗАЛICA</i>	
Korisnik: <i>С.СТАНАРА</i> Ulica i broj: <i>ЦУМАДИЋА 49</i> Mesto: <i>БГ</i>	Vrsta dizalice: <i>Е5</i>		
Broj stanice:			
Nosivost: ..... kp.			
Brzina vožnje: ..... m/sek			
Vrsta prilaznih vrata:			
Vrsta el. komande:			
Broj prilaza.....			
Potpis montera: <i>Дакобард Хукара</i>		Overava korisnik: <i>Уан Кемпинг</i>	



 <p><b>David Pajić DAKA DOO</b> Dunavska 67 11060 Beograd</p>		<p>Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta <b>133633</b></p>	
<p>SERVISNI PUNKT.....</p> <p>Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje..... <b>ЛЕВЧ</b></p> <p>Uprisnik: ..... i broj: <b>ЦУМАДИЋСКА 47</b> <b>БГ</b></p> <p>Adresice: ..... Maticne: ..... Kapacitet: ..... kp. Brzine: ..... m/sek Veznih vrata: ..... Komande: .....</p>		<p>Opravku - servisiranje izvršili</p> <p>1. <b>ЖЕРБКО ЈАЗИЋ</b> 2. <b>НИКОЛА ДОСКОВИЋ</b></p> <p>3. .... 4. ....</p>	<p>Opravka - servisiranje izvršeno</p> <p>dana <b>04.07.</b> 20 <b>23</b> god.</p>
		<p>1. Izvršen rad: <b>РЕПОВАН СЕРВИС</b> <b>ЛИФТА</b></p>	
<p>Potpis montera:</p> <p><b>Robert Hukelic</b></p>		<p>Overava korisnik:</p> <p><b>Vanja Stojanović</b></p>	



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja

<p>David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd</p> <p>SERVISNI PUNKT.....</p> <p>Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje..... <i>РЕЧНУ</i></p>		<p>Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta <b>09533</b></p> <p>Opravku - servisiranje izvršili:</p> <p>1. <i>Кевко Јасић</i> 2. <i>Никола Доктор</i> 3. .... 4. ....</p> <p>Opravka - servisiranje izvršeno dana <i>04.07.2023.</i> god.</p> <p>1. Izvršen rad: <i>РЕДОВНАТ СЕРВИС СЛУЖБАТА</i></p> <p>Vrsta dizalice: <i>Е5</i></p> <p>Broj stanice: .....</p> <p>Nosivost: ..... kp.</p> <p>Brzina vožnje: ..... m/sek</p> <p>Vrsta prilaznih vrata.....</p> <p>Vrsta el. komande: .....</p> <p>Broj prilaza.....</p> <p>Potpis montera: <i>Доктор Никола</i></p> <p>Overava korisnik: <i>Убаш Петровић</i></p>	
---	--	---	--



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja

 <b>David Pajić DAKA DOO</b> Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta <b>09633</b>	
SERVISNI PUNKT.....  Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje.....  Korisnik: <b>С. СТАНАРА</b> Ulica i broj: <b>ЦУМАДИЈСКА 39</b> Mesto: <b>БГ</b>	Opravku - servisiranje izvršili 1. <b>Живко Јазин</b> 2. <b>Никола Даковић</b> 3. .... 4. ....	Opravka - servisiranje izvršeno dana <b>04.07.2023</b> god.
Vrsta dizalice: <b>ЕЛ</b> Broj stанице:..... Nosivost: ..... kp. Brzina vožnje: ..... m/sek Vrsta prilaznih vrata:..... Vrsta el. komande:..... Broj prilaza:.....	1. Izvršen rad: <b>РЕДОВАН СЕРВИС ИНФОРМАЦИЈА</b> ..... ..... ..... ..... ..... .....	
Potpis montera: <b>Зоран Ђоковић</b>		Overava korisnik: <b>Убјављено</b>



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja

David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd		Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta <b>09684</b>	
SERVISNI PUNKT.....  Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje..... <b>ЈСВУ</b>		Opravku - servisiranje izvršili 1. <b>Иванко Јазит</b> 2. <b>Никола Ђорђевић</b> 3. .... 4. ....	Opravka - servisiranje izvršeno dana <b>04.07.</b> 20 <b>23</b> god.
Korisnik: <b>С. СТАНАРА</b> Ulica i broj: <b>Црногорска 39</b> Mesto: <b>БГ</b>	Vrsta dizalice: <b>Ео</b> Broj stanice: Nositost: Brzina vožnje: Vrsta prilaznih vrata: Vrsta el. komande: Broj prilaza.....	1. Izvršen rad:  <b>Редовање сејвус</b> <b>чијета</b>	Overava korisnik: <b>Иван Јанчић</b>
Potpis montera: <b>Додекабут Џакуа</b>			



SERVIS, INSTALACIJA, RENT I ODRŽAVANJE AGREGATA

ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A.

Datum izvršenja: 31.07.2023.

Korisnik: CSI

MESEC: JUL

Lokacija D.E.A.: Zemunski oboravat C

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

Tel.broj: \_\_\_\_\_

Model aggregata: 0170 Snaga aggregata: 170

Radni časovi: 26,62

OPIS RADOVA

Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola antifriba u hladnjaku/dolivanje po potrebi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola filtera goriva/pritezanje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola filtera ulja/pritezanje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola creva goriva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola creva vode	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola zategnutosti kaiševa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola aku-baterija/dolivanje dest.vode	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OPIS RADOVA

Kontrola izduvnih gasova	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola alternatora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola punjača baterije	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola grejača	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proba rada aggregata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agregat u auto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NIVO GORIVA 96 %

Potrosni materijal: \_\_\_\_\_

Napomena: Agrenat ispravan

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

potpis servisera

Ime i prezime ,funkcija

potpis korisnika

MILGEN DEA D.O.O.

Igora Vasiljeva 29a, 11210 Beograd

Mob : (+381) 63 265531

Pib: 113638797 Mb: 21905089

**milgendea@gmail.com**



SERVIS, INSTALACIJA, RENT I ODRŽAVANJE AGREGATA

ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A.

Datum izvršenja: 31.07.2023

Korisnik: CSI

MESEC: JUL

Lokacija D.E.A.: Beograd

Kontakt osoba:

Tel.broj:

Model aggregata: C110 Snaga aggregata:

170 Radni časovi: 19/27

OPIS RADOVA

Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi	✓	
Kontrola antifiza u hladnjaku/dolivanje po potrebi	✓	
Kontrola filtera goriva/pritezanje	✓	
Kontrola filtera ulja/pritezanje	✓	
Kontrola creva goriva	✓	
Kontrola creva vode	✓	
Kontrola zategnutosti kaiševa	✓	
Kontrola aku-baterija/dolivanje dest.vode	✓	

OPIS RADOVA

Kontrola izduvnih gasova	✓	
Kontrola alternatora	✓	
Kontrola punjača baterije	✓	
Kontrola grejača	✓	
Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka	✓	
Proba rada aggregata	✓	
Agregat u auto	✓	

NIVO GORIVA 90 %

Potrosni materijal:

Napomena: Agregat ispravno

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

potpis servisera

Ime i prezime ,funkcija

potpis korisnika

MILGEN DEA D.O.O.

Igora Vasiljeva 29a, 11210 Beograd

Mob : (+381) 63 265531

Pib: 113638797 Mb: 21905089

**milgendea@gmail.com**



SERVIS, INSTALACIJA, RENT I ODRŽAVANJE AGREGATA

**MILGEN DEA**

**ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A.**

Datum izvršenja: 31.07.2023.

Korisnik: CSI

MESEC: JUL

Lokacija D.E.A.: Zemun kapije OBREGAT H

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

Tel.broj: \_\_\_\_\_

Model aggregata: CMA

Snaga aggregata:

170

Radni časovi:

58,98

**OPIS RADOVA**

Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola antifrita u hladnjaku/dolivanje po potrebi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola filtera goriva/pritezanje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola filtera ulja/pritezanje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola creva goriva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola creva vode	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola zategnutosti kaiševa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola aku-baterija/dolivanje dest.vode	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**OPIS RADOVA**

Kontrola izduvnih gasova	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola alternatora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola punjača baterije	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola grejača	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proba rada aggregata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agregat u auto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NIVO GORIVA 90 %

Potrosni materijal: \_\_\_\_\_

Napomena: Agregat ispravljen

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

potpis servisera

Ime i prezime ,funkcija

potpis korisnika

**milgenda@gmail.com**

MILGEN DEA D.O.O.  
Igora Vasiljeva 29a, 11210 Beograd  
Mob : (+381) 63 265531  
Pib: 113638797 Mb: 21905089



**Zemunske kapije - IZVEŠTAJ**  
**Sistema redovnog održavanja**

---



SERVIS, INSTALACIJA, RENT I ODRŽAVANJE AGREGATA

ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A.

Datum izvršenja: 31.07.2023.

Korisnik: CSI

MESEC: JUL

Lokacija D.E.A.: ZEMUN KUDZI

OBRADAT 9

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

Tel.broj: \_\_\_\_\_

Model aggregata: C170 Snaga aggregata: 170 Radni časovi: 8,67

OPIS RADOVA

Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola antifrizu u hladnjaku/dolivanje po potrebi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola filtera goriva/pritezanje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola filtera ulja/pritezanje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola creva goriva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola creva vode	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola zategnutosti kaiševa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola aku-baterija/dolivanje dest.vode	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OPIS RADOVA

Kontrola izduvnih gasova	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola alternatora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola punjača baterije	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola grejača	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proba rada aggregata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agregat u auto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


NIVO GORIVA 96 %

Potrosni materijal: \_\_\_\_\_


Napomena: \_\_\_\_\_

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

  
potpis servisera

Ime i prezime ,funkcija

  
potpis korisnika

MILGEN DEA D.O.O.  
Igora Vasiljeva 29a, 11210 Beograd  
Mob : (+381) 63 265531  
Pib: 113638797 Mb: 21905089

**milgenda@gmail.com**



---

**Zemunske kapije - IZVEŠTAJ**  
**Sistema redovnog održavanja**

---



FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA  
**ZAŠTITA-SIGURNOST DOO BEOGRAD**

Savska 15, 11000 Beograd, tel/fax: 011/ 761 261 7; 011/762 21 06;  
tel: 011/6689-040; mob: 064/ 64 63 784

**MESEČNI IZVEŠTAJ**

Dostavljamo Vam mesečni izveštaj o pruženim uslugama FTO i PPZ na objektu-naselju „Zemunske kapije“ u mesecu Jul 2023.godine po sledećim pitanjima:

**1. Vanredni događaji**

U mesecu julu 2023.godine, nije bilo vanrednih događaja.

**2. Protivpožarna zaštita na objektu-naselju**

U toku meseca alarm PP centrale aktivirao se 23 puta, zbog povećane koncentracije CO2 iz auspuha automobila.

**3. Elektro, vodovodne instalacije i liftovi**

- Služba patrole evidentirala-uočila 6 kvarova na liftovima,
- Evidentirano 13 kvarova na ulaznim vratima (interfonskim, šifrovanim i prilaznim) što je većinu slučajeva posledica lošeg rukovanja,
- Evidentiana su dva slučaja curenja vode u garažama.

**4. Ostali značajni događaji na objektu - naselju „Zemunske kapije“**

- U toku meseca jula evidentirano 413 slučajeva nepravilno parkiranih automobila i na koja su postavljena upozorenja. Parking servis intervenisao 4 puta. Komunalna policija pozvana 2 puta (zbog parkiranja na pešačkim prelazima)
- Patrolna služba reagovala tri puta zbog remećenja kućnog reda, prilikom obilaska ili po prijavi stanara (glasna muzika, ili druga buka u stanovima)
- Patrole su tokom meseca obavile 614 redovnih obilazaka i (izlazaka po zahtevu CSI i stanara)
- Nije bilo kvarova na rampama
- U toku dana, vrši se dva puta obilazak svih ulaza u objekte i kontrola liftova.

**Zaključak:**

Navedena dešavanja u naselju nisu uticala na bezbednost i život i rad stanara. Služba obezbeđenja preduzimala preventivne i pravovremene aktivnosti u svom radu.

U Beogradu, 04.08.2023.g



PIB: 104629489 MB: 20203706 Delatnost: 8010 Tekući račun: 265-3300310037156-92 Raiffeisen banka  
e-mail: office@zastitasigurnost.rs web: www.zastitasigurnost.rs