


IZVEŠTAJ

Sistema redovnog održavanja, naselja Zemunske kapije



Oktobar 2022.

1. Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje (u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)

Menadžment i tehnička služba su redovno obilazili ulaze i vršili kontrolu. Dodatno, obezbeđenje je ukazivalo na tehničke probleme koje je uočavalo u toku patrole. Radnici na održavanju higijene su takođe u obavezi da prijavljuju sve nepravilnosti koje uoče u toku obavljanja svojih aktivnosti. Na bazi ovih aktivnosti, otvarani su radni nalozi shodno problemu koji je nastao.

U toku izveštajnog perioda, za sve izvršiće, na svim delovima objekata otvoreno je i realizovano 90 radnih naloga.

Od navedenih naloga na tekuće tehničko održavanje odnosi se 27 radnih naloga, na probleme higijene odnosi se 10 radnih naloga i na administraciju i finansije odnosi se 53 radna naloga.

Stanari su tokom izveštajnog perioda imali dostupan call centar 00:24 sata.

Ukupan broj poziva je: 73, od čega se 12% odnosi na probleme tehničkog održavanja, 27% na čišćenje, 31% na finansije, 30% ostali zahtevi (kućni red, pojašnjenja dešavanja, prijava nepropisnih parkiranja).

Stanari se obraćaju CSI-ju zahtevima i putem mejla pa im se mejlom i odgovara.

Ukupan broj poziva je: 63, od čega se 18% odnosi na probleme tehničkog održavanja, 31% na čišćenje, 24% na finansije, 27% ostali zahtevi (kućni red, pojašnjenja dešavanja, prijava nepropisnih parkiranja).

Stanari se obraćaju CSI-ju zahtevima i putem vibera pa im se na taj način odgovara. Ovaj način nije dobro rešenje, jer se pri velikom broju poruka na dnevnom nivou nešto može preskočiti.

U daljem tekstu naglašavamo pojedina dešavanja karakteristična za Stambene zajednice, parcele, i garaže.

1.1 Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje u ulazima u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)

Usluge su vršene u skladu sa ugovorenim dinamikom. U toku meseca uvedeno je dežurstvo radnika na održavanju higijene subotom, za vanrene intervencije i pripreme za efikasnije obavljanje planiranih aktivnosti ponedeljkom.

Šumadijska 5 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan servis lifta. Popravljen vrata na -1 nivou.

Šumadijska 7 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan servis lifta. Popravljen ulazna vrata, naštelovan diplomat.

Šumadijska 9 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan servis lifta.

Šumadijska 11 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan servis lifta.

Šumadijska 13 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan servis lifta. Po prijavi stanara da se vrata ne zatvaraju i da kače pločice, zamenjen dipolmat i zasun ulaznih vrata, naštelovane šarke ulaznih vrata.

Šumadijska 15 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan servis lifta.

Šumadijska 17 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan servis lifta.

Šumadijska 19 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan servis lifta.

Šumadijska 21 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan servis lifta.

Šumadijska 22 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan servis liftova.

Šumadijska 24 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan servis liftova

Šumadijska 26 – U toku izveštajnog perioda odrađen je redovan servis liftova. Zamenjen je donji zasun na ulaznim vratima.

Šumadijska 28 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan servis liftova. Zamenjen mali diplomat na ulaznim vratima. Zamena donjeg zasuna na ulaznim vratima. Prijavljeno da veliki lift ne radi, TH lift otklonio kvar.

Šumadijska 30 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan servis liftova. Zamena srednje male šarke na ulaznim vratima. Zamena gornjeg zasuna na interfonskim vratima.

Šumadijska 32 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan servis liftova.

Šumadijska 34 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan servis liftova.

Šumadijska 36 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan servis liftova. Prijavljeno je da se stepenišni prozor na IV spratu ne zatvara. Nameštena guma, prozor popravljen. Primedba stanara na spoljno čišćenje trotoara. Radnici higijene očistili parcelu ispred i iza H lamele.

Šumadijska 39 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan servis liftova.

Šumadijska 47 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan servis liftova. Po prijavi da interfonska vrata ne mogu da se zatvore, izvršena zamena donjeg zasuna.

Šumadijska 49 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan servis liftova.

1.2 Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje u garažama i na otvorenom parkingu (u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom).

Garaža CDE

U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana . Firma Koto je izvodila radove na sanaciji curenja iznad parking mesta broj 67,68 i 69 .

Garaža G

U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana. Izvršena je zamena kontaktora svetla u elektroormanu. Podizvodjač GDS-a firma "Dragon" 24.10.2022. otpočela je radove na zameni cevi u garaži po primedbama iz garantnog roka . Predviđeni rok trajanja radova je 30 dana.

Garaža H

U oktobru mesecu garaža je redovno mašinski oprana.

Garaža F

U oktobru mesecu garaža je redovno mašinski oprana.

Posle prethodnog skorašnjeg servisiranja četiri potopne pumpe fontana je puštena u rad i radila neko vreme bez problema. Vrlo brzo došlo je do novog zaustavljanja rada, po izveštaju serviseru usled prodiranja vode od zalivnog sistema. Ponovo su pumpe poslate na servis, uz obavezu GDS da se proverí način na koji je voda prodrla iz zalivnog sistema.

1.3 Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje na parceli (u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)

Na svim parcelama postoji problem nepropisnog parkiranja. Nema promena u odnosu na prethodni period, ni u pogledu broja nepropisno parkiranih vozila ni u pogledu reagovanja komunalne policije i pauka, koji reaguju samo na nepropisno parkiranje na invalidskim mestima i pešačkim prelazima. Veliki problem prouzrokuju vozila izvođača sa gradilišta.

U ovom mesecu po planu je nastavljeno pranje parcele. Kompresorom pod pritiskom oprani su ulazi, spustovi za kolica i stepeništa. Prali su se trotoari i parkovi, uklanjan je korov duž zgrada i staza.

Što se tiče dekorativne rasvete u parkovima, problem i dalje nije rešen, i pored niza aktivnosti preduzetih od strane podizvodjača GDS

1.4 Prema mesečnom izveštaju fizičko -tehničkog obezbeđenja - U izveštajnom periodu je bilo 5 oglašavanja upozoravajućih PP alarma, bez aktiviranja izvršnih funkcija PP centrale.

Bilo je 3 registrovana slučaja narušavanja reda i mira, gde je obezbeđenje uspešno intervenisalo.

Bilo je 805 upozorenja za nepropisno parkirana vozila.

Patrola obezbeđenja je obavila 725 obilazaka objekta.

Navedeni događaji nisu negativno uticali na bezbedan život i rad u naselju. Pravovremenim angažovanjem službenika obezbeđenja rešavani su svi problemi iz domena obezbeđenja.

2. Uplate i dugovanja stanara za troškove održavanja, izdavanje obračuna stanarima

Tokom izveštajnog perioda stanarima je dostavljen obračun za septembar mesec.

Što se tiče rada call centra 24 časa stojimo na raspolaganju stanarima. Rad info NZK grupe pomaže u informisanju stanara. Na sajtu nzk.rs možete da se informišete o aktuelnim događajima vezano za Naselje. Na sajtu postoji mogućnost da proverite stanje na računu stambene zajednice. Još jednom molimo stanare da prijave prosledjuju pozivanjem call centra i slanjem mejla.

Izveštaj sastavio: CSI stambeno d.o.o.

MESEČNI IZVEŠTAJ
ODRŽAVANJA ZELENILA

Objekat: **Zemunske Kapije**
Period: 01. Oktobar – 31 . Oktobar 2022.
Dokument pripemio: 4EverGreen (02.11.2022.)

	OPIS REDOVNIH AKTIVNOSTI	DATUMI IZVRŠENJA U POSMATRANOM PERIODU	ZADNJI PUT RAĐENO
TRAVNJAK			
1	Košenje i odvoz pokošene trave na deponiju	01.10. 12.10. 13.10. 28.10.	01.09. 05.09. 06.09. 13.09. 14.09. 21.09. 22.09. 30.09.
2	Trimovanje ivica travnjaka	01.10. 12.10. 13.10. 28.10.	01.09. 05.09. 06.09. 13.09. 14.09. 21.09. 22.09. 30.09.
3	Vertikulacija	/	17.03.
4	Aeracija	/	17.03.
5	Podsejavanje odgovarajućom travnom smešom 20g/m2 (ide posle aeracije)	/	17.03.
6	Prihranjivanje mineralnim đubrivima 40g/m2	/	22.08.
7	Tretiranje travnjaka selektivnim herbicidom	04.10. 06.10. 07.10. 08.10.	07.09. 14.09. 15.09.
8	Reparacija i popravka, oštećenih delova travnjaka, ukoliko oštećene površine ne prelaze površinu od 1m2	/	04.01. 05.01.
9	Prskanje protiv krpelja	/	15.06
10	Sakupljanje lišća sa travnjaka	11.10. 15.10. 17.10. 27.10. 31.10.	08.12.
11	Priprema travnjaka za zimski period	/	/
DRVEĆE (DRVOREDNE SADNICE, SREDNJI LIŠĆARI, NISKI LIŠĆARI I VISOKI ČETINARI)			
12	Orezivanje krune	/	03.02. 05.02.

			16.02. 18.02.
13	Poboljšavanje vodo-vazdušnog režima okopavanjem	04.10. 05.10. 10.10. 11.10. 13.10. 14.10. 18.10. 20.10. 21.10. 24.10. 25.10. 27.10. 31.10.	01.09. 06.09. 08.09. 12.09. 13.09. 15.09. 16.09. 19.09. 20.09.
14	Plevljenje korova oko biljaka	04.10. 05.10. 10.10. 11.10. 13.10. 14.10. 18.10. 20.10. 21.10. 24.10. 25.10. 27.10. 31.10.	01.09. 06.09. 08.09. 12.09. 13.09. 15.09. 16.09. 19.09. 20.09.
15	Prihrana mineralnim đubrivima	/	23.06.
16	Prskanje biljaka protiv biljnih bolesti i štetočina	/	04.07.
17	Za vrste koje to zahtevaju, uvezivanje u toku zime da ne bi došlo do oštećenja i lomljenja zbog snega	/	/
18	Otresanje snega sa biljaka	/	/
ŽBUNJE (ČETINARSKO, ZIMZELENO I LISTOPADNO ŠIBLJE)			
19	Orezivanje i oblikovanje u tražene forme (žive ograde, masivi...)	03.10. 05.10. 06.10. 10.10. 14.10.	06.09. 09.09. 12.09. 19.09. 20.09. 22.09. 23.09. 24.09. 26.09. 27.09. 28.09. 29.09. 30.09.
20	Poboljšavanje vodo-vazdušnog režima okopavanjem	04.10. 05.10. 10.10.	01.09. 06.09. 08.09.

		11.10. 13.10. 14.10. 18.10. 20.10. 21.10. 24.10. 25.10. 27.10. 31.10.	12.09. 13.09. 15.09. 16.09. 19.09. 20.09.
21	Plevljenje korova oko biljaka	04.10. 05.10. 10.10. 11.10. 13.10. 14.10. 18.10. 20.10. 21.10. 24.10. 25.10. 27.10. 31.10.	01.09. 06.09. 08.09. 12.09. 13.09. 15.09. 16.09. 19.09. 20.09.
22	Prihranjivanje mineralnim đubrivima	/	23.06.
23	Prskanje biljaka protiv biljnih bolesti i štetočina	/	04.07.
24	Za vrste koje to zahtevaju, uvezivanje u toku zime da ne bi došlo do oštećenja i lomljenja zbog snega	/	/
25	Otresanje snega sa biljaka	/	/
SISTEM ZA NAVODNJAVANJE			
31	Održavanje sistema za navodnjavanje; Podešavanje sistema prema vremenskim uslovima, podešavanje prskalice i redovna kontrola sistema.	/	15.09.
32	Sitne popravke na mreži	/	16.03. 23.03.
33	Pražnjenje sistema pred zimu prema vremenskim prilikama	/	/
DODATNE AKTIVNOSTI			
34	Ručno zalivanje u sušnom periodu - po potrebi	19.10. 24.10. 26.10.	02.09. 08.09.
35	Sadnja biljaka	/	08.04.
36	Popravka ankera drveća - po potrebi	/	07.07.

Ugovorom smo se obavezali da cemo godisnje ulagati 100.000,00 RSD u zelenilo, i to putem nabavke potrebnog materijala, kako sadnog tako i dekorativnog, takodje i popravkom i nabavkom delova za zalivni sistem.

➤ Na stanju 33.600,00 RSD

Sa postovanjem,

director Dusan Koprivica 4EverGreen

Dnevnik rada

Mesec OKTOBAR

Lokacija: Zemunske kapije



Datum	Opis radova	Sadnja, kvarovi i popravke
1.10.22	odga košenje F, H	
3.10.22	OREZIVANJE između di H	
4.10.22	OREZIVANJE MATON H Plečenje F	
5.10.22	SKUPČANJE siena ispod G OREZIVANJE Globoze C-D	
6.10.22	OREZIVANJE Globoze D-E OREZIVANJE TOTALOM H	
7.10.22	OREZIVANJE MATONOM G i H	
8.10.22	OREZIVANJE između C i F	
10.10.22	OREZIVANJE vrbe H Plečenje G i H	
11.10.22	Plečenje F Zorodo cisćenje lisce C i F	
12.10.22	Košenje	
13.10.22	Košenje F i Plečenje	
14.10.22	C i D cisćenje Zecje D i E Uši	
17.10.22	SKUPČANJE lisce G i H	
18.10.22	Plečenje Zandimera G i D i D i E	
19.10.22	Zošivanje Zandimera C i D - D i E i H	
20.10.22	Plečenje G	
21.10.22	Plečenje ispod H i G	
24.10.22	Zošivanje H Plečenje H i G	
25.10.22	Plečenje G i H	



Dodatne aktivnosti:	

Potpis odgovornog lica: Milica Olgica



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

004076

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>ŠUMADIJSKA 13</u>		
Fabrički broj: <u>151628</u>		Broj u objektu: <u>L</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>M. Vukobratović</u>		2:
Vrsta radova	Redovno održavanje: <u>OK</u>	Intervencija:
Opis radova: <u>REDOVAN SERVIS</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 18.10.2022 Potpis radnika M. Vukobratović Potpis stranke JKK



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000310

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 28</u>		
Fabrički broj: <u>152245</u>		Broj u objektu: <u>21 LEVI</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIĆ</u>		2:
Vrsta radova	Redovno održavanje:	
Opis radova: <u>Redovno održavanje</u>		Intervencija:
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum: 20.10.2022

Potpis radnika

Milord Pavlović

Potpis stranke

[Signature]



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000461

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADILSKA 28</u>		
Fabrički broj: <u>152252</u>		Broj u objektu: <u>L2 DESKI</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>Milovan Petrović</u>		2:
Vrsta radova	Redovno održavanje: <u>C</u>	Intervencija:
Opis radova: <u>Redovna servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 20.10.2020 Potpis radnika Milovan Petrović Potpis stranke JK46



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000664

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIKA 26</u>		
Fabrički broj: <u>152238</u>		Broj u objektu: <u>L2 DESNI</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>MILANO PAVLOVIĆ</u>		2:
Vrsta radova	Redovno održavanje: ☒	Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 20.10.2022 Potpis radnika Milano Pavlović Potpis stranke JL28



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000613

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJKA 26</u>		
Fabrički broj: <u>152231</u>		Broj u objektu: <u>11 LEVI</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIĆ</u>		2:
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>C</u>		Intervencija:
Opis radova: <u>REDOVAN SERVIS</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 20.10.2022 Potpis radnika Milorad Pavlović Potpis stranke Stela



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000514

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 24</u>		
Fabrički broj: <u>157224</u>		Broj u objektu: <u>11651</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>MILOBAO PAVLOVIC</u>		2: <u></u>
Vrsta radova	Redovno održavanje: <u>✓</u>	Intervencija: <u></u>
Opis radova: <u>REDOVNA SERVIS</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 18.10.2022 Potpis radnika Milobao Pavlovic Potpis stranke fbt



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000563

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 24</u>		
Fabrički broj: <u>152274</u>		
Ime i prezime radnika 1: <u>MILANO PAJIC</u>		Broj u objektu: <u>22 DEJNI</u>
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>2</u>		2:
Opis radova: <u>REDOVAN JEDINJ</u>		Intervencija:
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 18.10.2022

Potpis radnika U. Urošević

Potpis stranke SHS



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

004380

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADILSKA 21</u>		
Fabrički broj: <u>151432</u>		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>Miroslav Pavlovic</u>		2:
Vrsta radova	Redovno održavanje: <u>C</u>	Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 2010.10.22 Potpis radnika [signature] Potpis stranke [signature]



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000761

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 22</u>		
Fabrički broj: <u>152307</u>		Broj u objektu: <u>21601</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIĆ</u>		2:
Vrsta radova	Redovno održavanje: <u>✓</u>	Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 11.10.2022 Potpis radnika Milorad Pavlović Potpis stranke JSL



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000710

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADILKA 22</u>		
Fabrički broj: <u>152210</u>		Broj u objektu: <u>L2 DESNI</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>MILANO PAVLOVIĆ</u>		2:
Vrsta radova	Redovno održavanje: <u>✓</u>	Intervencija:
Opis radova: <u>REKONSTRUKCIJA</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 17.10.2022 Potpis radnika Milano Pavlović Potpis stranke Stef



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

004426

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADILKA 13</u>		
Fabrički broj: <u>1514/13</u>		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>M. Marković</u>	2:	
Vrsta radova: <u>Redovno održavanje</u>	Intervencija:	
Opis radova: <u>REDOVANJE</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 12.10.2022 Potpis radnika [signature] Potpis stranke [signature]



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

006030

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 9</u>		
Fabrički broj: <u>151400</u>		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIC</u>		2:
Vrsta radova	Redovno održavanje: <u>✓</u>	Intervencija:
Opis radova: <u>REDOVAN SERVIS</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 17.10.2022 Potpis radnika Milica Pavlovic Potpis stranke Stefan



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

006178

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJA 2</u>		
Fabrički broj: <u>151495</u>		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>Mikaela Pavlovic</u>	2:	
Vrsta radova	Redovno održavanje: <u>✓</u>	Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 17.10.2022 Potpis radnika Mikaela Pavlovic Potpis stranke 168



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

004476

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJA 17</u>		
Fabrički broj: <u>151438</u>		Broj u objektu: <u>1</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>Mihailo Petrović</u>		2: <u></u>
Vrsta radova	Redovno održavanje: <u>C</u>	Intervencija: <u></u>
Opis radova: <u>Redovna servis</u>		
Utrošeno vreme: <u></u>		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene: <u></u>		

Datum 20.10.2022 Potpis radnika Mihailo Petrović Potpis stranke Stek



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

004130

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADILSKA 15</u>		
Fabrički broj: <u>151448</u>		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>Mikolom Pavlovic</u>		2:
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>L</u>		Intervencija:
Opis radova: <u>Redovna servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 18.10.2022 Potpis radnika [signature] Potpis stranke [signature]



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

004324

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADISKA 11</u>		
Fabrički broj: <u>157422</u>		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>Miroslav Pavlovic</u>		2:
Vrsta radova	Redovno održavanje:	Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 18.10.2022 Potpis radnika Miroslav Pavlovic Potpis stranke Shk

TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA
007129

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: SUMADIJSKA 5
 Fabrički broj: 15-1500
 Ime i prezime radnika 1: Miroslav Pavlovic
 Vrsta radova: Redovno održavanje
 Opis radova: Redovan servis
 Broj u objektu: 2
 Intervencija:

Utrošeno vreme:
 Utrošeni materijal:

Šifra dela	Opis	Količina

Napomene:

Datum: 17.10.2022 Potpis radnika: [signature] Potpis stranke: [signature]

DAKA David Pajić DAKA DOO
Dunavska 67
11060 Beograd

Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta **09575**

SERVISNI PUNKT: RESNI

Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje: RESNI

Korisnik: S. STANARA
 Ulica i broj: SUMADIJSKA 49
 Mesto: BG

Vrsta dizalice: EL
 Broj stanice:
 Nosivost: kp.
 Brzina vožnje: m/sek
 Vrsta prilaznih vrata:
 Vrsta el. komande:
 Broj prilaza:

Opravku - servisiranje izvršili:
 1. ILIC NERANJ
 2. LAZIC ZV
 3.
 4.

Opravka - servisiranje izvršeno
 dana 01.11 2022 god.

1. Izvršen rad: REDOVAN SERVIS LIFTA

Potpis montera: [signature] Overava korisnik:

 David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 09772	
SERVISNI PUNKT.....	Opravku - - servisiranje izvršili 1. <u>ILIC REMANJA</u> 2. <u>LAZIC ZV</u> 3. 4.	Opravka - servisiranje izvršeno dana <u>01.11</u> 20 <u>22</u> god.
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje..... <u>LEVI</u>	1. Izvršen rad: <u>REDOVAN SERVIS LIFTA</u> Korisnik: <u>S. STANJARA</u> Ulica i broj: <u>ŠUMADIJSKA 49</u> Mesto: <u>BG</u> Vrsta dizalice: <u>EL</u> Broj stanice: Nosivost: kp. Brzina vožnje: m/sek Vrsta prilaznih vrata Vrsta el. komande: Broj prilaza:	
Potpis montera: <u>[Signature]</u>	Overava korisnik: 	

 David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 133624	
SERVISNI PUNKT.....	Opravku - - servisiranje izvršili 1. <u>U. S. NEHAIJA</u> 2. <u>LAZIC Z</u> 3. 4.	Opravka - servisiranje izvršeno dana <u>01.11.</u> 20 <u>22</u> god.
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje..... <u>LEVO</u>	1. Izvršen rad: <u>REDOVAN SERVIS LIFTA</u>	
Korisnik: <u>S. STANARA</u>	Ulica i broj: <u>GUHADIJSKA 47</u>	
Mesto: <u>BG</u>	Vrsta dizalice: <u>EL</u>	
Broj stanice:	Nosivost: kp.	
Brzina vožnje: m/sek	Vrsta prilaznih vrata:	
Vrsta el. komande:	Broj prilaza:	
Potpis montera: <u>[Signature]</u>	Overava korisnik: 	




**CSI Stambeno: Jurija Gagarina 14n/13, Novi Beograd
call centar: 063-7171-781;**

 David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 09624	
SERVISNI PUNKT..... Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje.....	Opravku - servisiranje izvršili 1. <u>ILIC KEMAN</u> 2. <u>LAZIC Z</u> 3. 4.	Opravka - servisiranje izvršeno dana <u>01.11</u> 20<u>22</u> god.
Korisnik: <u>S. STANJARA</u> Ulica i broj: <u>SUTADSKA 39</u> Mesto: <u>BG</u>	1. Izvršen rad: <u>REDOVAN SERVIS LIFTA</u>	
Vrsta dizalice: <u>EL</u> Broj stanice: Nosivost: kp. Brzina vožnje: m/sek Vrsta prilaznih vrata: Vrsta el. komande: Broj prilaza:		
Potpis montera: <u>[Signature]</u>		Overava korisnik:



 David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta		09575
	Servisni PUNKT.....	1. <u>ILIC NEMANJA</u> 2. <u>LAZIC ZV</u> 3. 4.	Opravka - servisiranje izvršeno dana <u>01. 11</u> 20 <u>22</u> god.
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje.....	1. Izvršen rad.....		
Korisnik: <u>S STANARA</u> Ulica i broj: <u>GRADISKA 49</u> Mesto: <u>BG</u>	Vrsta dizalice: <u>EL</u> Broj stanice: Nosivost: kp. Brzina vožnje: m/sek Vrsta prilaznih vrata: Vrsta el. komande: Broj prilaza:		
Potpis montera:	Overava korisnik:		

 David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 09772	
SERVISNI PUNKT: **	1. <u>ILIC NEJANA</u> 2. <u>LAZIC ZV</u> 3. 4.	Opravku - servisiranje izvršeno dana <u>01.11</u> 20 <u>22</u> god.
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje: <u>LEVI</u>	1. Izvršen rad: <u>REDOVAN SERVIS LIFTA</u>	
Korisnik: <u>S. STANARA</u> Ulica i broj: <u>ŠUMADRIJSKA 49</u>		
Mesto: <u>BG</u>		
Vrsta dizalice: <u>EL</u>		
Broj stanice:		
Nosivost: kp.		
Brzina vožnje: m/sek		
Vrsta prilaznih vrata:		
Vrsta el. komande:		
Broj prilaza:		
Potpis montera: <u>[Signature]</u>	Overava korisnik:	

 David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 133624	
SERVISNI PUNKT.....	Opravku - - servisiranje izvršili 1. <u>ILIC NEJANJA</u> 2. <u>LAZIC Z</u> 3. 4.	Opravka - servisiranje izvršeno dana <u>01.11</u> 20<u>22</u> god.
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje <u>LEVO</u>	1. Izvršen rad: <u>REDOVAN SERVIS LIFTA</u>	
Korisnik: <u>S. STANARA</u>	Ulica i broj: <u>ČUMADISKA 47</u>	
Mesto: <u>BG</u>		
Vrsta dizalice: <u>EL</u>		
Broj stanice:		
Nosivost: kp.		
Brzina vožnje: m/sek		
Vrsta prilaznih vrata:		
Vrsta el. komande:		
Broj prilaza:		
Potpis montera: 	Overava korisnik:	



**CSI Stambeno: Jurija Gagarina 14n/13, Novi Beograd
call centar: 063-7171-781;**




**CSI Stambeno: Jurija Gagarina 14n/13, Novi Beograd
call centar: 063-7171-781;**

 David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd		Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 09674	
SERVISNI PUNKT.....		1. <u>ILIC NEHANA</u> 2. <u>LAZIC Z V</u> 3. 4.	
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje: <u>LEVI</u>		Opravka - servisiranje izvršeno dana <u>01.11</u> 20 <u>22</u> god.	
Korisnik: <u>S. STAKIARA</u> Ulica i broj: <u>SUMADIJSKA 39</u> Mesto: <u>BG</u> Vrsta dizalice: <u>EL</u> Broj stanice: Nosivost: kp. Brzina vožnje: m/sek Vrsta prilaznih vrata: Vrsta el. komande: Broj prilaza:		1. Izvršen rad: <u>REDOVAN SERVIS LIFTA</u>	
Potpis monter: <u>[Signature]</u>		Overava korisnik:	

 David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd		Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 09575	
SERVISNI PUNKT.....		1. <u>ILIC NEHANA</u> 2. <u>LAZIC Z V</u> 3. 4.	
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje: <u>DESNI</u>		Opravka - servisiranje izvršeno dana <u>01.11</u> 20 <u>22</u> god.	
Korisnik: <u>S. STANARA</u> Ulica i broj: <u>SUMADIJSKA 49</u> Mesto: <u>BG</u> Vrsta dizalice: <u>EL</u> Broj stanice: Nosivost: kp. Brzina vožnje: m/sek Vrsta prilaznih vrata: Vrsta el. komande: Broj prilaza:		1. Izvršen rad: <u>REDOVAN SERVIS LIFTA</u>	
Potpis monter: <u>[Signature]</u>		Overava korisnik:	

 David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 09772	
SERVISNI PUNKT.....	Opravku - - servisiranje izvršili 1. <u>ILIC NEMANJA</u> 2. <u>LAZIC ZV</u> 3. 4.	Opravka - servisiranje izvršeno dana <u>01.11</u> 20<u>22</u> god.
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje..... <u>LEVI</u>	1. Izvršen rad: <u>REDOVAN SERVIS LIFTA</u>	
Korisnik:..... Ulica i broj:..... Mesto:.....		
Vrsta dizalice:..... Broj stanice:..... Nosivost:..... kp. Brzina vožnje:..... m/sek Vrsta prilaznih vrata..... Vrsta el. komande:..... Broj prilaza.....		
Potpis montera:.....	Overava korisnik:.....	

 David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 133624	
SERVISNI PUNKT..... Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje..... LEVO	Opravku - servisiranje izvršili 1. ILIC NEFANJA 2. LADIC Z 3. 4.	Opravka - servisiranje izvršeno dana 01.11 20 22 god.
Korisnik: S. STANIARA Ulica i broj: SUMADIJSKA 47 Mesto: BGG	1. Izvršen rad: REDOVAN SERVIS LIFTA	
Vrsta dizalice: EL Broj stanice: Nosivost: kp. Brzina vožnje: m/sek Vrsta prilaznih vrata: Vrsta el. komande: Broj prilaza:		
Potpis montera: 	Overava korisnik:	



**CSI Stambeno: Jurija Gagarina 14n/13, Novi Beograd
call centar: 063-7171-781;**



**CSI Stambeno: Jurija Gagarina 14n/13, Novi Beograd
call centar: 063-7171-781;**

 David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 09674	
SERVISNI PUNKT.....	Opravku - - servisiranje izvršili 1. <u>ILIC NEHANA</u> 2. <u>LAZIC Z V</u> 3. 4.	Opravka - servisiranje izvršeno dana <u>01.11</u> 20<u>22</u> god.
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje <u>LEVI</u>		
Korisnik <u>S. STAKIARA</u>	1. Izvršen rad: <u>REDOVAN SERVIS LIFTA</u>	
Ulica i broj: <u>SUMADIJSKA 39</u>		
Mesto: <u>BG</u>		
Vrsta dizalice: <u>EL</u>		
Broj stanice:		
Nosivost: kp.		
Brzina vožnje: m/sek		
Vrsta prilaznih vrata:		
Vrsta el. komande:		
Broj prilaza:		
Potpis monter: <u>[Signature]</u>	Overava korisnik: <u>[Signature]</u>	



since 1978
MILGEN POWER
DIZEL ELEKTRO AGREGATI

servis, instalacija i održavanje agregata



ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A

Datum izvršenja: 06-10-2022 God

Korisnik: CSI ZEMUN KAPIJE

MESEC: OKT

Lokacija D.E.A.: ODRŽAVAT

Kontakt osoba:

Tel/Fax Br:

Model agregata: CA20 Snaga agregata kVA: 170

Radni časovi: 25,11

OPIS RADOVA

Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi	☒	
Kontrola Antifrizu u hladnjaku/dolivanje po potrebi	☒	
Kontrola filtera ulja/pritezanje	☒	
Kontrola filtera goriva/pritezanje	☒	
Kontrola predfiltera goriva/pritezanje	☒	
Kontrola creva goriva	☒	
Kontrola creva vode	☒	

OPIS RADOVA

Kontrola zategnutosti kaiševa	☒	
Kontrola vodene pumpe	☒	
Kontrola bosh pumpe	☒	
Kontrola alnasaera	☒	
Kontrola Aku baterija/dolivanje des.vode	☒	
Kontrola punjača baterija	☒	
Kontrola elektro spojeva u ATS-u	☒	
Kontrola grejača	☒	
Kontrola alternatora	☒	

OPIS RADOVA

Kontrola izduvnih gasova	☒	
Čišćenje taloga rezervoara goriva	☒	
Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka	☒	
Čišćenje agregata od prašine	☒	
Proba rada agregata	☒	
Agregat u auto	☒	

NIVO GORIVA: 100.00%

Potrošni materijal:

NAPOMENA/Preporuke:

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje:

Potpis serviser

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje:

Ime i prezime, Funkcija

Potpis korisnika

www.milgen.rs

MILGEN 1978 D.O.O.
Igora Vasiljeva br. 29a, 11210 Beograd
PIB: 109976101, Mb. 21278238
Tel: (+381) 11 3318353, Fax: (+381) 11 3311718
Mob: (+381) 65 3318353
e-mail: marko@milgen.rs



since 1978
MILGEN POWER
DIZEL ELEKTRO AGREGATI

servis, instalacija i održavanje agregata



ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A

Datum izvršenja: 26 - 10 - 2022 God

Korisnik: CSI ZEMUN KAPIJE

MESEC: OKT

Lokacija D.E.A.: ZSRMA F

Kontakt osoba:

Tel/Fax Br:

Model agregata: C170

Snaga agregata kVA: 170

Radni časovi: 17.24

OPIS RADOVA

Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi	☒	
Kontrola Antifrizu u hladnjaku/dolivanje po potrebi	☒	
Kontrola filtera ulja/pritezanje	☒	
Kontrola filtera goriva/pritezanje	☒	
Kontrola predfiltera goriva/pritezanje	☒	
Kontrola creva goriva	☒	
Kontrola creva vode	☒	

OPIS RADOVA

Kontrola zategnutosti kaiševa	☒	
Kontrola vodene pumpe	☒	
Kontrola bosh pumpe	☒	
Kontrola alnasaera	☒	
Kontrola Aku baterija/dolivanje des.vode	☒	
Kontrola punjača baterija	☒	
Kontrola elektro spojeva u ATS-u	☒	
Kontrola grejača	☒	
Kontrola alternatora	☒	

OPIS RADOVA

Kontrola izduvnih gasova	☒	
Čišćenje taloga rezervoara goriva	☒	
Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka	☒	
Čišćenje agregata od prašine	☒	
Proba rada agregata	☒	
Agregat u auto	☒	

NIVO GORIVA: 99.9%

Potrošni materijal:

NAPOMENA/Preporuke:

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje:

Potpis servisera

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje:

Ime i prezime, Funkcija

Potpis korisnika

www.milgen.rs

MILGEN 1978 D.O.O.
Igora Vasiljeva br. 29a, 11210 Beograd
PIB: 109976101, Mb. 21278238
Tel: (+381)11 3318353, Fax: (+381)11 3311718
Mob: (+381) 65 3318353
e-mail: marko@milgen.rs



since 1978
MILGEN POWER
DIZEL ELEKTRO AGREGATI

servis, instalacija i održavanje agregata



ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A

Datum izvršenja: 26 - 10 - 2022 God

Korisnik: CSI ZEMUN KAPJE

MESEC: OKT

Lokacija D.E.A.: ESPERADA H

Kontakt osoba: _____ Tel/Fax Br: _____

Model agregata: C170 Snaga agregata kVA: 110 Radni časovi: 55.89

OPIS RADOVA		OPIS RADOVA		OPIS RADOVA	
Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi	☒	Kontrola zategnutosti kaiševa	☒	Kontrola izduvnih gasova	☒
Kontrola Antifrizu u hladnjaku/dolivanje po potrebi	☒	Kontrola vodene pumpe	☒	Čišćenje taloga rezervoara goriva	☒
Kontrola filtera ulja/pritezanje	☒	Kontrola bosh pumpe	☒	Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka	☒
Kontrola filtera goriva/pritezanje	☒	Kontrola alnasea	☒	Čišćenje agregata od prašine	☒
Kontrola predfiltera goriva/pritezanje	☒	Kontrola Aku baterija/dolivanje des.vode	☒	Proba rada agregata	☒
Kontrola creva goriva	☒	Kontrola punjača baterija	☒	Agregat u auto	☒
Kontrola creva vode	☒	Kontrola elektro spojeva u ATS-u	☒		
		Kontrola grejača	☒		
		Kontrola alternatora	☒		

NIVO GORIVA: 95%

Potrošni materijal: _____

NAPOMENA/Preporuke: AGREGAT UPRAMU ZA RAD

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje:

Potpis servisera

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje:

Ime i prezime, Funkcija

Potpis korisnika

www.milgen.rs

MILGEN 1978 D.O.O.
Igora Vasiljeva br. 29a, 11210 Beograd
PIB: 109976101, Mb. 21278238
Tel: (+381) 11 3318353, Fax: (+381) 11 3311718
Mob: (+381) 65 3318353
e-mail: marko@milgen.rs



since 1978
MILGEN POWER
DIZEL ELEKTRO AGREGATI

servis, instalacija i održavanje agregata



ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A

Datum izvršenja: 26-10-2022 God

Korisnik:

CSI

MESEC: OKTobar

Lokacija D.E.A.: KAPISKE ZEMUNU ODRZAT ODRZAT S

Kontakt osoba:

Tel/Fax Br:

Model agregata: C170

Snaga agregata kVA: 170

Radni časovi: 6,87

OPIŠ RADOVA

Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi	☒	
Kontrola Antifrizu u hladnjaku/dolivanje po potrebi	☒	
Kontrola filtera ulja/pritezanje	☒	
Kontrola filtera goriva/pritezanje	☒	
Kontrola predfiltera goriva/pritezanje	☒	
Kontrola creva goriva	☒	
Kontrola creva vode	☒	

OPIŠ RADOVA

Kontrola zategnutosti kaiševa	☒	
Kontrola vodene pumpe	☒	
Kontrola bosh pumpe	☒	
Kontrola alnasea	☒	
Kontrola Aku baterija/dolivanje des.vode	☒	
Kontrola punjača baterija	☒	
Kontrola elektro spojeva u ATS-u	☒	
Kontrola grejača	☒	
Kontrola alternatora	☒	

OPIŠ RADOVA

Kontrola izduvnih gasova	☒	
Čišćenje taloga rezervoara goriva	☒	
Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka	☒	
Čišćenje agregata od prašine	☒	
Proba rada agregata	☒	
Agregat u auto	☒	

NIVO GORIVA: 95%

Potrošni materijal:

NAPOMENA/Preporuke:

AGRESIVNI BRZAK SA RAB

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje:

Potpis servisera

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje:

Ime i prezime, Funkcija

Potpis korisnika

www.milgen.rs

MILGEN 1978 D.O.O.

Igora Vasiljeva br. 29a, 11210 Beograd
PIB: 109976101, Mb. 21278238
Tel: (+381) 11 3318353, Fax: (+381) 11 3311718
Mob: (+381) 65 3318353
e-mail: marko@milgen.rs



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:0113948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Lamela G, toplotna podstanica 1

Prilikom redovnog pregleda muljne pumpe u toplotnoj podstanici 1, lamele G, utvrđeno je da je pumpa ima neispravan rad.
Potrebno je izvršiti demontažu pumpe radi detaljnog pregleda i konstatacije uzroka neispravnosti.

U Beogradu ,25/10/2022



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:011/3948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 5

U objektu Šumadijska 5, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju

U Beogradu ,25/10/2022



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:011/3948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 7

U objektu Šumadijska 7, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju

U Beogradu ,25/10/2022



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:011/3948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 9

U objektu Šumadijska 9, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju

U Beogradu ,25/10/2022



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:011/3948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 11

U objektu Šumadijska 11, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju

U Beogradu ,25/10/2022



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:011/3948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB: 107648609

MATICNI BROJ: 62890142

T.R.: 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 13

U objektu Šumadijska 13, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju

U Beogradu ,25/10/2022



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:011/3948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 15

U objektu Šumadijska 15, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju

U Beogradu ,25/10/2022



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:011/3948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 17

U objektu Šumadijska 17, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju

U Beogradu ,25/10/2022



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:011/3948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 19

U objektu Šumadijska 19, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju

U Beogradu ,25/10/2022



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:011/3948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 21

U objektu Šumadijska 21, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju

U Beogradu ,25/10/2022



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:011/3948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 22

U objektu Šumadijska 22, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.
Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju

U Beogradu ,25/10/2022



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:011/3948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 24

U objektu Šumadijska 24, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.
Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo
i komadnog ormara.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je postrojenje za povišenje pritiska sanitarne
vode neispravno.

Konstatacija kvara: Naprsnuće membrane eksanzionog suda

Preporuka: U što kraću vremenskom roku potrebno je izvršiti zamenu ekspanzionog suda kako
ne bi došlo do većih kvarova na postrojenju

U Beogradu, 25/10/2022



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:011/3948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 26

U objektu Šumadijska 26, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju

U Beogradu ,25/10/2022



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:011/3948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 28

U objektu Šumadijska 28, u Beogradu ,izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.
Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo
i komadnog ormara.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je postrojenje za povišenje pritiska sanitarne
vode neispravno .

Konstatacija kvara: Naprsnuće membrane ekspanzionog suda

Preporuka: U što kraću vremenskom roku potrebno je izvršiti zamenu ekspanzionog suda kako
ne bi došlo do većih kvarova na postrojenju

U Beogradu ,25/10/2022



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:011/3948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 30

U objektu Šumadijska 30, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju

U Beogradu ,25/10/2022



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:011/3948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 32

U objektu Šumadijska 32, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je postrojenje za povišenje pritiska sanitarne vode neispravno.

Konstatacija kvara: Naprsnuće membrane ekspanzionog suda

Preporuka: U što kraću vremenskom roku potrebno je izvršiti zamenu ekspanzionog suda kako ne bi došlo do većih kvarova na postrojenju

U Beogradu, 25/10/2022



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:011/3948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 34

U objektu Šumadijska 34, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju

U Beogradu ,25/10/2022



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:011/3948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 36

U objektu Šumadijska 36, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju

U Beogradu ,25/10/2022



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:011/3948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 39

U objektu Šumadijska 39, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.
Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju

U Beogradu ,25/10/2022



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:011/3948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 47

U objektu Šumadijska 47, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.
Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju

U Beogradu ,25/10/2022



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:011/3948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 49

U objektu Šumadijska 49, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju

U Beogradu ,25/10/2022

OKTOBAR	lamela	G1H		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				S	N	P	U	S	Č	P	S	N	P	U	S	Č	P	S	N	P	U	S	Č	P	S	N	P	U	S	Č	P	S	N	P
3x Nedeljno																																		
čišćenje i vlažno brisanje ULAZA (prizemlje i hodnik -1)																																		
prikupljanje i iznošenje smeća																																		
2x Nedeljno																																		
čišćenje i vlažno brisanje SVIH hodnika i stepeništa																																		
čišćenje i vlažno brisanje poda zajedničkih prostorija (atrijum, trokadero, ostave)																																		
pranje i brisanje ulaznih vrata, vrata atrijuma i vrata na ulazima garaža																																		
pranje i brisanje liftova (pod, staklo, kabina)																																		
1x Nedeljno																																		
čišćenje rukohvata od drveta																																		
brisanje poštanskih sandučića																																		
brisanje metalne ograde i rukohvata na ulazima*																																		
2 x mesečno																																		
brisanje prokidača, hidrantskih ormara, el-ormara, ormara kalorimetara, oznaka i																																		
1 x mesečno																																		
čišćenje i pranje tehničkih prostorija																																		
čišćenje metalnih delova stepenišne ograde unutar ulaza																																		
pajanje unutar ulaza																																		
brisanje i pranje prozora na stepeništu																																		
brisanje prozora na zajedničkim prostorijama i tehničkim prostorijama																																		
2 x godišnje																																		
brisanje plafonjerki u hodnicima ulaza																																		

Oktobar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	S	N	P	U	S	Č	P	S	N	P	U	S	Č	P	S	N	P	U	S	Č	P	S	N	P	U	S	Č	P	S	N	P
3x Nedeljno																															
čišćenje i vlažno brisanje ULAZA (prizemlje i hodnik -1)					+						+								+							+					
prikupljanje i iznošenje smeća			+		+		+			+	+		+			+		+	+	+	+			+	+	+	+	+			+
2x Nedeljno																															
čišćenje i vlažno brisanje SVIH hodnika i stepeništa			+				+			+				+			+			+				+			+				+
čišćenje i vlažno brisanje poda zajedničkih prostorija (atrijum, trokadero, ostave)			+				+			+				+			+			+				+			+				+
pranje i brisanje ulaznih vrata, vrata atrijuma i vrata na ulazima garaža			+				+			+				+			+			+				+			+				+
pranje i brisanje liftova (pod, staklo, kabina)				+		+				+		+					+		+					+		+		+			
1x Nedeljno																															
čišćenje rukohvata od drveta					+							+							+						+						
brisanje poštanskih sandučića					+							+							+						+						
brisanje metalne ograde i rukohvata na ulazima*					+							+							+						+						
2 x mesečno																															
brisanje prekidača, hidrantskih ormara, el-ormara, ormara kalorimetara, oznaka i					+																					+					
1 x mesečno																															
čišćenje i pranje tehničkih prostorija																			+												
stepenišne ograde unutar ulaza												+																			
pejanje unutar ulaza												+																			
brisanje i pranje prozora na stepeništu																			+												
brisanje prozora na zajedničkim prostorijama i tehničkim prostorijama																			+												
2 x godišnje																															
brisanje plafonjerki u hodnicima ulaza																															

OKTOBAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	S	N	P	U	S	Č	P	S	N	P	U	S	Č	P	S	N	P	U	S	Č	P	S	N	P	U	S	Č	P	S	N	P
3x Nedeljno																															
čišćenje i vlažno brisanje ULAZA (prizemlje i hodnik -1)			X							X							X							X							X
grikljanje i iznošenje smeća			X		X		X			X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
2x Nedeljno																															
čišćenje i vlažno brisanje SVIH hodnika i stepeništa				X		X				X		X					X		X					X		X					
čišćenje i vlažno brisanje poda zajedničkih prostorija (atrijum, trokadero, ostave)			X				X			X			X				X			X				X			X				X
pranje i brisanje ulaznih vrata, vrata atrijuma i vrata na ulazima garaža			X				X			X			X				X			X				X			X				X
pranje i brisanje liftova (pod, staklo, kabina)			X				X			X			X				X			X				X			X				X
1x Nedeljno																															
čišćenje rukohvata od drveta					X						X								X							X					
brisanje poštanskih sandučića				X							X								X							X					
brisanje metalne ograde i rukohvata na ulazima*				X							X								X							X					
2 x mesečno																															
brisanje prekidaca, hidrantskih ormara, el-ormara, ormara kalorimetara, oznaka i					X																					X					
1 x mesečno																															
čišćenje i pranje tehničkih prostorija																			X												
čišćenje metalnih delova stepenišne ograde unutar												X																			
pažanje unutar ulaza												X																			
brisanje i pranje prozora na stepeništu																			X												
brisanje prozora na zajedničkim prostorijama i tehničkim prostorijama																			X												
2 x godišnje																															
brisanje plafonjerki u hodnicima ulaza																															