

IZVEŠTAJ Sistema redovnog održavanja, naselja Zemunske kapije



Oktober 2023.

1. Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje (u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)

Menadžment i tehnička služba su redovno obilazili ulaze i vršili kontrolu. Dodatno, obezbeđenje je ukazivalo na tehničke probleme koje je uočavalo u toku patrole. Na bazi ovih aktivnosti, otvarani su radninalozi shodno problemu koji je nastao.

U toku izveštajnog perioda, za sve izvršioce, na svim delovima objekata otvoreno je i realizovano 59 radni nalog.

Od navedenih naloga na tekuće tehničko održavanje odnosi se 37 radna naloga, na probleme higijene 7 odnosi se radnih naloga i na administraciju i finansije odnosi se 15 radnih naloga.

Stanari su tokom izveštajnog perioda imali dostupan call centar 00:24 sata.

Ukupan broj poziva je: 137, od čega se 81 % odnosi na probleme tehničkog održavanja, 2 % na čišćenje, 9 % na finansije, 8 % ostali zahtevi (pitanja vezana za higijenu, za sisteme tehničkog održavanja, preporuka majstora stanarima koji imaju kvar u stanu, prijavljivanja koja zahtevaju intervenciju obezbedjenja, prijave buke kod komšija, nepropisna parkiranja, informacije o reklamacijama).

Stanari se obraćaju CSI-ju zahtevima i putem mejla pa im se mejlom i odgovara.

Stanari se obraćaju CSI-ju zahtevima i putem vibera pa im se na taj način odgovara, ali ovaj način nije dobro rešenje, jer se pri velikom broju poruka na dnevnom nivou nešto može preskočiti.

1.1 Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje u ulazima u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)

U daljem tekstu naglašavamo pojedina dešavanja karakteristična za Stambene zajednice, parcele, i garaže.

Šumadijska 5 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Izdati tagovi. Na vratima na nivou -1 zamenjen je elektroprihvatnik. Urađene sanacije oštećenja krova posle nevremena, po prihvaćenoj ponudi.

Šumadijska 7 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Ažurirane adrese za dostavu obračuna. Urađene sanacije oštećenja krova posle nevremena, po prihvaćenoj ponudi.

Šumadijska 9 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Preštelovana vrata na nivou -1 zbog promene temperature. Upućena reklamacija na čišćenje lifta . Urađene sanacije oštećenja krova posle nevremena, po prihvaćenoj ponudi.

Šumadijska 11 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Prijava za problem sa osiguračem, kolega iz tehnike pregledao osigurače u stanu. Urađene sanacije oštećenja krova posle nevremena, po prihvaćenoj ponudi.

Šumadijska 13 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Interfonska vrata razvaljena, zamenjena dva zasuna na vratima u toku izveštajnog meseca. Takođe zamenjen elektroprihvanik na bravi. Urađene sanacije oštećenja krova posle nevremena, po prihvaćenoj ponudi.

Šumadijska 15 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Zamenjene sijalice u kabini lifta. Prijave obezbedjenja na III, IV i V spratu, problem sa prekidačima, kolega iz održavanja popravio prekidače. Urađene sanacije oštećenja krova posle nevremena, po prihvaćenoj ponudi.

Šumadijska 17 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Izvršeno je podešavanje točkica na spoljnim vratima na petom spratu. Urađene sanacije oštećenja krova posle nevremena, po prihvaćenoj ponudi.

Šumadijska 19 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Zamenjene sijalice pri redovnom servisu. Problem sa unutrašnjom jedinicom interfona u stranu. Kolega iz održavanja podesio ip adrese, interfon vraćen u funkciju. Zaglavljeli stanari u liftu, kolega iz održavanja odglavio stanare, Th lift pregledao lift i isti vratio u redovno stanje. Prezeti tagovi za ulaz. Urađene sanacije oštećenja krova posle nevremena, po prihvaćenoj ponudi.

Šumadijska 21 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Ažuriran rad interfona u stanu. Ažurirani podaci vlasnika stana. Urađene sanacije oštećenja krova posle nevremena, po prihvaćenoj ponudi.

Šumadijska 22 – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Izvršena je zamena KBK-ploče lifta. Nestala sijalica jedna od tri za zeleni zid. Upućene reklamacije na rad keramičara, sanirani nedostaci. Na interfonskim vratima zamenjen relej. Prezeti tagovi za ulaz u zgradu. Urađene sanacije oštećenja krova posle nevremena, po prihvaćenoj ponudi.

Šumadijska 24 – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Izvršena je zamena KBK-ploče lifta. Izvršeno čišćenje vođica vrata lifta koja su bila puna kokica na nivou -1. Izvršena je popravka instalacije spoljnih poziva na svakom spratu. Prezeti tagovi za rampu za garažu kao i za ulaz u zgradu. P. rijavljeno curenje u garaži na nivou -1 na garažno mesto, problem je bio u stanu br.6 sa grejanjem, sanirani su nedostaci u stanu. Problem sa bravom za otvaranje fotonaponske prostorije, kolega iz održavanja podmazao bravu. Reklamacija na čišćenje ulaza, radnica je zamenjena i nova higijeničarka je zadužena za ulaz. Urađene sanacije oštećenja krova posle nevremena, po prihvaćenoj ponudi.

Šumadijska 26 – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Lift izbacio grešku čitanja stanice, ako se ponovi potrebna je zamena čitača stanice. Prezeti tagovi. Molba upravnika za čišćenje hodnika, zbog stanarke kojoj stalno kaplje iz kese pri odnošenju smeća iz stana. Dostava obračuna u sanduče, po prijemu elektronskog obračuna. Molba stanarke da se prebaci garažno mesto u SZ iz SZ Šumadijska br.28. Izvršeno mašinsko pranje hodnika. Tri puta na grupi poslata opomena stanaru koji je vezivao bicikl na prolazu za stanare. Urađene sanacije oštećenja krova posle nevremena, po prihvaćenoj ponudi.

Šumadijska 28 – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Prezeti tagovi. Stanari se interesovali da li će ući u

specifikaciju novu održavanje zelenog zida. Urađene sanacije oštećenja krova posle nevremena, po prihvaćenoj ponudi.

Šumadijska 30 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Preuzeti tagovi za ulaz u garažu. Prijava da brava na nivou -1 nije u ispravnom stanju. Po odobrenju ponude od starane upravnika, naručeni delovi za popravku brave. Popravljen cev koja je bila odvojena u garaži na nivou -1, zbog kontra pada, i veće količine vode je i ispadala iz ležišta, nadjeno trajno rešenje. Zamenjen krovni prozor. Urađene sanacije oštećenja krova posle nevremena, po prihvaćenoj ponudi.

Šumadijska 32 – U toku izveštajnog perioda obavljen redovan mesečni pregled liftova. Zamenjen krovni prozor. Prijavljen problem sa interfonom, nije slušalica spuštena adekvatno u stanu. Prekidač za paljenje svetla virio iz zida, pričvršćen je za zid na nivou -1. U H serveru sobi 1 zamenjena brava. Urađene sanacije oštećenja krova posle nevremena, po prihvaćenoj ponudi.

Šumadijska 34 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Upravnik poslao svoje majstore za posatvljanje diplomata na nivou 1. Upravnik uputio prijavu za prekidač, sta je uradjeno i ako prijava nije bila upućena, i od strane upravnika rečeno da se menja tek kad prestane sa radom. Kolega iz održavanja proverio rad, prekidač je bio u funkciji. Prijavljeno od upravnika da ne radi lampa kod lifta na 5 spratu. Proverom utvđeno da je svetlo u funkciji. Prijavljena da je pukla plastika na palfonu lifta, TH lift izvršio zamenu plastike. Prijavljeno da svetlo u velikom liftu ne radi, zamenjene sijalice uz saglasnost upravnika. Urađene sanacije oštećenja krova posle nevremena, po prihvaćenoj ponudi.

Šumadijska 36 – U toku izveštajnog perioda izvršena je redovan mesečni servis lifta. Preuzeti tagovi za ulaz u garažu. Zamenjen krovni prozor. Ukrađen čep na hidrantu iza lamele H. U serveru sobi 2 zamenjena brava. Urađene sanacije oštećenja krova posle nevremena, po prihvaćenoj ponudi.

Šumadijska 39 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Dotegnuti rukohvati u kabini na levom i desnom liftu. Zamenjen diplomat na vratima. Preuzeti tagovi za ulaz u zgradu. Urađene sanacije oštećenja krova posle nevremena, po prihvaćenoj ponudi.

Šumadijska 47 – U toku izveštajnog perioda objavljen je redovan mesečni pregled liftova. Dotegnuti rukohvati u kabini na levom i desnom liftu. Zamenjene dve baterije na APRe kartice uz saglasnost upravnika. Zamenjen zasun na interfonskim vratima uz saglasnost upravnika. Ovlašćeno lice upravnika sa kolegom iz održavanja vratio kamere u garaži zbog prijave grebanja auta, na kamerama se nije video događaj koji je prijavljen. Urađene sanacije oštećenja krova posle nevremena, po prihvaćenoj ponudi.

Šumadijska 49 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Pokidan diplomat na vratima obezbedjenje prijavilo, zamenjen je diplomat. U garaži zamenjen kontaktor, po prijavi obezbedjenja. Interfonska vrata, naštelovan ponovo diplomat. Skinuta oglasna tabla, jer je upravnica odbila da plati. Urađene sanacije oštećenja krova posle nevremena, po prihvaćenoj ponudi.

Izvršen redovan pregled i kontrola hidrocila .

Urađene su redovne mesečne kontrole dizel agregata.

Izvršeno kontrolno čitanje vodomera zalivnog sistema .

Izvršen pregled hidrocila, toplotnih podstanica i šahti u lameli G.

Izvršen pregled muljnih pumpi lamele CDE.

Izvršen obilazak i pregled fotonaponskih prostorija lamela CDE.

Pušteno grejanje na nivou Naselja, uz kolege iz Toplane.

1.2 Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje u garažama i na otvorenom parkingu (u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)

Garaža YDE U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana.

Garaža G U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana.

Garaža H U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana.

Garaža F U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana.

1.3 Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje na parceli (u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)

I dalje postoji problem nepropisnog parkiranja. Postavljaju se obaveštenja i zove se komunalna policija, pauk. Komunalna policija je dolazila zbog vozila koja su parkirana na glavnoj saobraćajnici naselja, invalidskim mestima i pešačkim prelazima. Veliki problem je parkiranje vozila kod pp izlaza. Parkiraju se uvek ista vozila i vlasnici ne reaguju na postavljena obaveštenja da se nalaze na mestu na kojem je parkiranje zabranjeno.

Od februara meseca uvedeno čekiranje obezbedjenja u toku meseca su se usaglašavali tehnički uslovi.

Što se tiče motora koji su nepropisno parkirani komunalna policija ne dolazi zbog ovog problema iako ih obaveštavamo. Kače se obaveštenja za nepropisno parkiranje, čak i kod ulaza u zgrade.

Na parceli, pretežno u parkovima, obezbedjenje je pronašlo veći broj zaboravljenih stvari. To su: lopte, kape, igračke, trotineti, ključevi, kartice, novčanici... Pronadjene stvari se oglašavaju na viber info grupu. Ukoliko se vlasnici ne pojave u roku od mesec dana, izgubljene dečije stvari će se donirati obližnjoj školi koju pohađaju deca sa posebnim potrebama.

1.4. Mesečni izveštaji

U izveštajnom periodu je bilo 52 puta oglašavanja alarma, kao posledica povećane koncentracije Co iz auspuha automobila.

Evidentirana je 11 kvarova na ulaznim vratima, (interfonskim, prilaznim i šifrovanim), smanjio se broj kvarova na liftovima, registrovano 4 kvara od strane obezbedjenja, koji su otklonjeni. Uočena su 2 kvara na rampama koja su otklonjena. Bilo je 8 slučajeva narušavanja reda i mira, gde je obezbedjenje uspešno intervenisalo. Bilo je 3 intervencije parking servisa i to uglavnom zbog istih automobila na mestima za invalide ispred Šumadijske br.28 i Šumadijske br.22



Patrola obezbeđenja je obavila 632 obilazak objekta i izlazaka po prijavi CSI-a i stanara.

Navedeni događaji nisu negativno uticali na bezbedan život i rad u naselju.

Pravovremenim angažovanjem službenika obezbeđenja rešavani su svi navedeni problemi.

2. Uplate i dugovanja stanara za troškove održavanja, izdavanje obračuna stanarima

Tokom izveštajnog perioda stanarima je dostavljen obračun za oktobar mesec.

Što se tiče rada call centra 24 časa stojimo na raspolaganju stanarima. Rad info NZK grupe pomaže u informisanju stanara. Na sajtu nzk.rs možete da se informišete o aktuelnim događajima vezano za naselje. Na sajtu postoji mogućnost da proverite stanje na računu stambene zajednice. Još jednom molimo stanare da prijave prosledjuju pozivanjem call centra i slanjem mejla.

Izveštaj izradio: CSI Stambeno d.o.o.

MESEČNI IZVEŠTAJ
ODRŽAVANJA ZELENILA

Objekat: **Zemunske Kapije**

Period: 01. Oktobar – 31. Oktobar 2023.

Dokument pripemio: 4EverGreen (31.10.2023.)

	OPIS REDOVNIH AKTIVNOSTI	DATUMI IZVRŠENJA U POSMATRANOM PERIODU	ZADNI PUT RAĐENO
TRAVNJAK			
1	Košenje i odvoz pokošene trave na deponiju	09.10. 10.10. 11.10. 17.10. 18.10. 30.10. 31.10.	06.09. 14.09. 29.09.
2	Trimovanje ivica travnjaka	02.10.	06.09. 14.09. 29.09.
3	Vertikulacija	/	21.03.
4	Aeracija	/	21.03.
5	Podsejavanje odgovarajućom travnom smešom 20g/m2 (ide posle aeracije)	/	21.03.
6	Prihranjivanje mineralnim đubrivima 40g/m2	02.10.	16.08.
7	Tretiranje travnjaka selektivnim herbicidom	/	28.07.
8	Reparacija i popravka, oštećenih delova travnjaka, ukoliko oštećene površine ne prelaze površinu od 1m2	/	21.03.
9	Prskanje protiv krpelja	/	15.06
10	Sakupljanje lišća sa travnjaka	16.10. 18.10. 20.10. 21.10. 23.10. 24.10. 25.10. 30.10. 31.10.	26.09.
11	Priprema travnjaka za zimski period	/	/
DRVEĆE (DRVOREDNE SADNICE, SREDNJI LIŠČARI, NISKI LIŠČARI I VISOKI ČETINARI)			
1	Orezivanje krune	/	03.02.
2			05.02.
			16.02.

			18.02.
1 3	Poboljšavanje vodo-vazdušnog režima okopavanjem		26.09. 27.09. 28.09.
1 4	Plevljenje korova oko biljaka		26.09. 27.09. 28.09.
1 5	Prihrana mineralnim đubrivima	/	28.06.
1 6	Prskanje biljaka protiv biljnih bolesti i štetočina	21.10.	18.09.
1 7	Za vrste koje to zahtevaju, uvezivanje u toku zime da ne bi došlo do oštećenja i lomljenja zbog snega	/	/
1 8	Otresanje snega sa biljaka	/	/
ŽBUNJE (ČETINARSKO, ZIMZELENO I LISTOPADNO ŠIBLJE)			
1 9	Orezivanje i oblikovanje u tražene forme (žive ograde, masivi...)	13.10. 18.10. 19.10. 20.10. 26.10.	26.09.
2 0	Poboljšavanje vodo-vazdušnog režima okopavanjem	03.10. 04.10. 05.10. 12.10. 13.10. 16.10. 19.10. 20.10. 21.10. 23.10. 25.10. 26.10. 27.10.	26.09. 27.09. 28.09.
2 1	Plevljenje korova oko biljaka		04.09. 05.09. 21.09. 27.09.
2 2	Prihranjivanje mineralnim đubrivima		28.06.
2 3	Prskanje biljaka protiv biljnih bolesti i štetočina	21.10.	18.09.
2 4	Za vrste koje to zahtevaju, uvezivanje u toku zime da ne bi došlo do oštećenja i lomljenja zbog snega	/	/
2 5	Otresanje snega sa biljaka	/	/
SISTEM ZA NAVODNJAVANJE			

3 1	Održavanje sistema za navodnjavanje; Podešavanje sistema prema vremenskim uslovima, podešavanje prskalice i redovna kontrola sistema.		01.09.
3 2	Sitne popravke na mreži		01.09.
3 3	Pražnjenje sistema pred zimu prema vremenskim prilikama	/	/
DODATNE AKTIVNOSTI			
3 4	Ručno zalivanje u sušnom periodu - po potrebi	04.10. 05.10. 11.10. 12.10. 18.10. 31.10.	04.09. 05.09. 07.09. 08.09. 11.09. 12.09. 13.09. 14.09. 15.09. 19.09. 20.09. 21.09.
3 5	Sadnja biljaka	/	29.03.
3 6	Popravka ankera drveća - po potrebi	02.10.	25.09. 27.09.



FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA
ZAŠTITA-SIGURNOST DOO BEOGRAD

Savska 15, 11000 Beograd, tel/fax: 011/ 761 261 7; 011/762 21 06;
tel: 011/6689-040; mob: 064/ 64 63 784



MESEČNI IZVEŠTAJ

Dostavljamo Vam mesečni Izveštaj o pruženim uslugama FTO i PPZ na objektu-naselju „ZEMUNSKKE KAPIJE“ za mesec Oktobar 2023.godine po sledećim pitanjima.

1. Vanredni događaji na objektu

U mesecu Oktobru 2023.godine, nije bilo vanrednih događaja

2. Protivpožarna zaštita na objektu-naselju

U proteklom mesecu alarm PP centrale se aktivirao 52 puta, zbog povećane koncentracije Co2 iz auspuha automobila.

3. Elektro,vodovodne instalacije i liftovi

- Služba patrole evidentirala je 4 kvarova na liftovima.
- Uočeno je 11 kvarova na ulaznim vratima (interfonskim, prilaznim i šifrovanim vratima)
- Tokom patrole služba je uočila dva puta kvarove na rampi F i H.
-

4. Ostali značajni događaji na objektu – naselju „Zemunske kapije“

- Patrolna služba je reagovala 8 puta na narušavanje kućnog reda i mira, uglavnom zbog tinejdžera noću u garažama. Primećeno je učestalo pojavljivanje dečaka na biciklima i električnim trotinetima koji brzom vožnjom ugrožavaju bezbednost.
- Tokom meseca bilo je 392 nepravilno parkiranih automobila na kojima je ostavljeno upozorenje;
- Parking servis je intervenisao 3 puta zbog parkiranja kod Šumadijske 22 i 28.
- Komunalna milicija pozvana je 6 puta, zbog parkiranja na pešačkim prelazima i trotoarima.
- Parking kod lamele H ulaz broj 36 ima vertikalnu signalizaciju koja upozoravada su po dva krajnja mesta rezervisana za invalide, a i na tim mestima nema horizontalne signalizacije (žuta polja) te nije jasno sa kojim pravom Parking servis odnosi vozila sa tih mesta, koja nisu obeležena po propisu
- Patrolna služba je reagovala 5 puta na narušavanje kućnog reda i mira prilikom obilaska ili po prijavi stanara, uglavnom zbog buke u stanovima.
- Patrole su obavile 632 redovna obilaska po zahtevu CSI i stanara.
- Svakodnevno se registruje 20-25 preuzimanja ključeva
- Službenici obezbeđenja su više puta nazili izgubljenje stvari i trudili se da pronađu vlasnike.
-

ZAKLJUČAK:

FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA
ZAŠTITA-SIGURNOST DOO BEOGRAD

Savska 15, 11000 Beograd, tel/fax: 011/ 761 261 7; 011/762 21 06;
tel: 011/6689-040; mob: 064/ 64 63 784

U mesecu Oktobru napred navedena dešavanja nisu uticala na bezbednost objekta i normalan život i rad. U narednom periodu nastaviće se redovnim praćenjem događaja u stambenim objektima-naselju i preduzimanju adekvanih mera.

Beograd,04.11.2023.g

ZA PREDUZEĆE

Izvršni direktor:
Ljubičoje Nikolić





MILGEN DEA

SERVIS, INSTALACIJA, RENT I ODRŽAVANJE AGREGATA

ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A.

Datum izvršenja: 29.10.2023.

Korisnik:

CSI

MESEC:

OKT

Lokacija D.E.A.:

ZE. KAPJE C

Kontakt osoba:

Tel.broj:

Model agregata:

C170

Snaga agregata:

170

Radni časovi:

26,69

OPIS RADOVA

Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi	✓	
Kontrola antifrizu u hladnjaku/dolivanje po potrebi	✓	
Kontrola filtera goriva/pritezanje	✓	
Kontrola filtera ulja/pritezanje	✓	
Kontrola creva goriva	✓	
Kontrola creva vode	✓	
Kontrola zategnutosti kaiševa	✓	
Kontrola aku-baterija/dolivanje dest.vode	✓	

OPIS RADOVA

Kontrola izduvnih gasova	✓	
Kontrola alternatora	✓	
Kontrola punjača baterije	✓	
Kontrola grejača	✓	
Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka	✓	
Proba rada agregata	✓	
Agregat u auto	✓	
TEMP 71 C°	✓	

NIVO GORIVA

30

%

Potrosni materijal:

Napomena:

TERMOSTAT SIFERNA NE GASI

PONUDA ZA NOVU TERMOSTAT IDE NA EMAIL

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

potpis servisera

Ime i prezime ,funkcija

potpis korisnika

milgendea@gmail.com

MILGEN DEA D.O.O.

Igora Vasiljeva 29a, 11210 Beograd

Mob : (+381) 63 265531

Pib: 113638797 Mb: 21905089



MILGEN DEA

SERVIS, INSTALACIJA, RENT I ODRŽAVANJE AGREGATA

ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A.

Datum izvršenja: 27.10.2023.

Korisnik: CSI

MESEC: OKTOMBAR

Lokacija D.E.A.: Zen Kari 5

Kontakt osoba:

Tel.broj:

Model agregata: C120 Snaga agregata: 170 Radni časovi: 8, 21

OPIS RADOVA

Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi		
Kontrola antifrizu u hladnjaku/dolivanje po potrebi		
Kontrola filtera goriva/pritezanje		
Kontrola filtera ulja/pritezanje		
Kontrola creva goriva		
Kontrola creva vode		
Kontrola zategnutosti kaiševa		
Kontrola aku-baterija/dolivanje dest.vode		

OPIS RADOVA

Kontrola izduvnih gasova		
Kontrola alternatora		
Kontrola punjača baterije		
Kontrola grejača		
Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka		
Proba rada agregata		
Agregat u auto		
TEMP 19°C		✓

NIVO GORIVA 90 %

Potrosni materijal:

Napomena:

HINBROS IZDAVANJE ET RAN

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

potpis servisera

Ime i prezime, funkcija

potpis korisnika

milgendea@gmail.com

MILGEN DEA D.O.O.
Igora Vasiljeva 29a, 11210 Beograd
Mob : (+381) 63 265531
Pib: 113638797 Mb: 21905089



SERVIS, INSTALACIJA, RENT I ODRŽAVANJE AGREGATA

MILGEN DEA

ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A.

Datum izvršenja: 27.10.2023.

Korisnik: CSI

MESEC: OKTUBAR

Lokacija D.E.A.: Zem. Kapije H

Kontakt osoba:

Tel.broj:

Model agregata: CAT Snaga agregata: 110 Radni časovi: 59

OPIS RADOVA			OPIS RADOVA		
Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi	✓		Kontrola izduvnih gasova	✓	
Kontrola antifrizu u hladnjaku/dolivanje po potrebi	✓		Kontrola alternatora	✓	
Kontrola filtera goriva/pritezanje	✓		Kontrola punjača baterije	✓	
Kontrola filtera ulja/pritezanje	✓		Kontrola grejača	✓	
Kontrola creva goriva	✓		Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka	✓	
Kontrola creva vode	✓		Proba rada agregata	✓	
Kontrola zategnutosti kaiševa	✓		Agregat u auto	✓	
Kontrola aku-baterija/dolivanje dest.vode	✓		agregat NE RADI (X)	?	-
			NIVO GORIVA	30	%

Potrosni materijal:

Napomena:

AGREGAT ISPRAVAN ZA RAD
POUJDA ZA NOVI BICE POSLATA NA EMAIL

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

[Signature]
potpis servisera

Ime i prezime, funkcija

[Signature]
potpis korisnika

milgendea@gmail.com

MILGEN DEA D.O.O.
Igora Vasiljeva 29a, 11210 Beograd
Mob : (+381) 63 265531
Pib: 113638797 Mb: 21905089



MILGEN DEA

SERVIS, INSTALACIJA, RENT I ODRŽAVANJE AGREGATA

ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A.

Datum izvršenja: 24.10.2023.

Korisnik: CSI

MESEC: OKTOBAR

Lokacija D.E.A.: Zem. Kapije F

Kontakt osoba:

Tel.broj:

Model agregata: C170 Snaga agregata: 170 Radni časovi: 19,22

OPIS RADOVA

Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi	✓	
Kontrola antifrizu u hladnjaku/dolivanje po potrebi	✓	
Kontrola filtera goriva/pritezanje	✓	
Kontrola filtera ulja/pritezanje	✓	
Kontrola creva goriva	✓	
Kontrola creva vode	✓	
Kontrola zategnutosti kaiševa	✓	
Kontrola aku-baterija/dolivanje dest.vode	✓	

OPIS RADOVA

Kontrola izduvnih gasova	✓	
Kontrola alternatora	✓	
Kontrola punjača baterije	✓	
Kontrola grejača	✓	
Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka	✓	
Proba rada agregata	✓	
Agregat u auto	✓	
TEMP 52 °C	✓	

NIVO GORIVA 90 %

Potrosni materijal:

Napomena:

AGREGAT ISPUNJEN ZA RAD


Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje



potpis servisera

Ime i prezime, funkcija



potpis korisnika

milgendea@gmail.com

MILGEN DEA D.O.O.
Igora Vasiljeva 29a, 11210 Beograd
Mob : (+381) 63 265531
Pib: 113638797 Mb: 21905089



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

007147

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADILJKA 5</u>		
Fabrički broj: <u>151500</u>	Broj u objektu:	
Ime i prezime radnika 1: <u>MILANO PAJIC</u>	2:	
Vrsta radova	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Opis radova: <u>REDOVNA ODRŽAVANJE</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 06.10.2023 Potpis radnika [Signature] Potpis stranke [Signature]



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

006196

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJA 7</u>		
Fabrički broj: <u>151495</u>		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIĆ</u>		2:
Vrsta radova	Redovno održavanje: <u>✓</u>	Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 06.10.2023

Potpis radnika [Signature]

Potpis stranke [Signature]



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

006046

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADISKA 9</u>		
Fabrički broj: <u>157490</u>		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>Milena Petrović</u>		2:
Vrsta radova	Redovno održavanje: <u>✓</u>	Intervencija:
Opis radova: <u>Redovna kontrola</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 26/10/2023 Potpis radnika [Signature] Potpis stranke [Signature]



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

004338

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADUJKA M</u>		
Fabrički broj: <u>151422</u>		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIĆ</u>		2:
Vrsta radova	Redovno održavanje: <u>✓</u>	Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan (FRK)</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 09.10.2023

Potpis radnika

Milorad Pavlović

Potpis stranke

[Signature]



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

004090

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADINCA 13</u>		
Fabrički broj: <u>151673</u>	Broj u objektu:	
Ime i prezime radnika 1: <u>Milica Pavlovic</u>	2:	
Vrsta radova: <u>Redovno održavanje: ✓</u>	Intervencija:	
Opis radova: <u>Reparacija stupa</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 09.10.2023

Potpis radnika Milica Pavlovic

Potpis stranke [Signature]



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 007902

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 15</u>		
Fabrički broj: <u>151448</u>		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIĆ</u>		2:
Vrsta radova Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>		Intervencija:
Opis radova: <u>REDOVNA SERVIJ ZAMENA SJAJLIKE U KABINI</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
	<u>SJAJLIKA, LED</u>	<u>12011</u>
Napomene:		

Datum 09.10.2023 Potpis radnika Milorad Pavlović Potpis stranke [Signature]



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

004497

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SURADUJSKA 17</u>		
Fabrički broj: <u>551633</u>	Broj u objektu:	
Ime i prezime radnika 1: <u>Miroslav Pavizki</u>	2:	
Vrsta radova: <u>Redovno održavanje:</u>	Intervencija:	
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 12.10.2023 Potpis radnika [Signature] Potpis stranke [Signature]



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

004439

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJKA 19</u>		
Fabrički broj: <u>151442</u>		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>Miroslav Pavlovic</u>		2:
Vrsta radova: Redovno održavanje: <u>✓</u>		Intervencija:
Opis radova: <u>Redovna kontrola ZAMENA SJALICE UKABINI</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
	<u>LED SJALICA</u>	<u>1kom</u>
Napomene:		

Datum 10.10.2023

Potpis radnika Miroslav Pavlovic

Potpis stranke [Signature]



Urađene sanacije oštećenja krova posle nevremena, po prihvaćenoj ponudi.



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

004399

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADILKA 21</u>		
Fabrički broj: <u>157632</u>		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>Milovan Pavlović</u>		2:
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>✓</u>		Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan rad</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 10.12.2023

Potpis radnika Milovan Pavlović

Potpis stranke [Signature]



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000727

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADISKA 22</u>		
Fabrički broj: <u>152210</u>		Broj u objektu: <u>L2 DESNI</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>Mihailo Petrović</u>		2: _____
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>C</u>		Intervencija: _____
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme: _____		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene: _____		

Datum 10.10.2023 Potpis radnika Mihailo Petrović Potpis stranke [Signature]



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000531

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 24</u>		
Fabrički broj: <u>152224</u>		Broj u objektu: <u>1764V1</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>Milica Petrović</u>		2:
Vrsta radova Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>		Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 10.10.2023 Potpis radnika Milica Petrović Potpis stranke [Signature]



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000530

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADINSKA 29</u>		
Fabrički broj: <u>152224</u>		Broj u objektu: <u>L1201</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>Milica Petrović</u>		2:
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>✓</u>		Intervencija:
Opis radova: <u>IZVRŠENA ZAMENA - KBL PLOČE</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
	<u>KBL PLOČA</u>	<u>1kom</u>
Napomene:		

Datum 10.10.2023

Potpis radnika

[Signature]

Potpis stranke

[Signature]



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000582

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIBJSKA 24</u>		
Fabrički broj: <u>152217</u>		Broj u objektu: <u>L2 DEŠKI</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>Milovan Petrović</u>		2:
Vrsta radova Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>		Intervencija: <input type="checkbox"/>
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 10.10.2023 Potpis radnika Milovan Petrović Potpis stranke [Signature]



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000532

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIVKA 24</u>		
Fabrički broj: <u>152224</u>		Broj u objektu: <u>21 LEV</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>Mikolaj Pavlovic</u>		2:
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>✓</u>		Intervencija:
Opis radova: <u>IZVRŠENA POPRAVKA INSTALACIJE SPOZNIH POSILJAKA SEJOM SPRATU DA BI LIFT MOGAO DA STANE U ZADATOM SMERU</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 24.10.2023 Potpis radnika Mikolaj Pavlovic Potpis stranke J. Be



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000629

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 26</u>		
Fabrički broj: <u>152231</u>		Broj u objektu: <u>21601</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>Milovan Pavlovic</u>		2:
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>L</u>		Intervencija:
Opis radova: <u>LIFT IZBACIO GREŠKU CITANJA STANICE ALO SE GREŠKA PONOVU POTREBNO JE ZAMENITI CITANJE STANICE</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 23.10.2023 Potpis radnika Milovan Pavlovic Potpis stranke Jen Ben



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000628

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 26</u>		
Fabrički broj: <u>152231</u>		Broj u objektu: <u>27621</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>Milena Pavlović</u>		2:
Vrsta radova Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>		Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 29.6.2020

Potpis radnika

Milena Pavlović

Potpis stranke

Be Jan



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000680

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJKA 26</u>		
Fabrički broj: <u>15 22 33</u>		Broj u objektu: <u>L 20ESN1</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>Milodan Petrović</u>		2:
Vrsta radova Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>		Intervencija:
Opis radova: <u>REDOVAN SERVIS</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 09.10.2023 Potpis radnika Milodan Petrović Potpis stranke Ban J



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000327

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 23</u>		
Fabrički broj: <u>152245</u>		Broj u objektu: <u>27 LEVI</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIĆ</u>		2:
Vrsta radova	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Opis radova: <u>REDOVAN SERVIS</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 06.10.2023 Potpis radnika Milorad Pavlović Potpis stranke B. J.



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000479

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 28</u>		
Fabrički broj: <u>152252</u>		Broj u objektu: <u>L2DESKI</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIĆ</u>		2:
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>✓</u>		Intervencija:
Opis radova: <u>Redovna ugradnja</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 06.02.23 Potpis radnika Milorad Pavlović Potpis stranke B. J. J.



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009324

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI *MALI*

Ime klijenta: <i>JUMADISKA 30</i>		
Fabrički broj:		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <i>PARIĆ Z.</i>	2: <i>ŽONKIĆ Z.</i>	
Vrsta radova: Redovno održavanje:	Intervencija:	
Opis radova: <i>AZURJEN REDOVAN SERVIS ZA OKTOBAR '23.</i>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum *13.10.2023* Potpis radnika *[Signature]* Potpis stranke



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009574

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI *veliki*

Ime klijenta: <i>JUMADISKA 30</i>		
Fabrički broj:		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <i>PARIĆ Z.</i>	2: <i>ŽONKIĆ Z.</i>	
Vrsta radova: Redovno održavanje:	Intervencija:	
Opis radova: <i>AZURJEN REDOVAN SERVIS ZA OKTOBAR 2023.</i>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum *13.10.2023* Potpis radnika *[Signature]* Potpis stranke



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009276

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI MALI

Ime klijenta: <u>JUMADJSKA 32</u>		
Fabrički broj:		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika	1: <u>RAKIĆ Z.</u>	2: <u>LOKVIĆ Z.</u>
Vrsta radova	Redovno održavanje:	Intervencija:
Opis radova: <u>BURJEN REDOVAN SERVIS ZA OKTOBAR 2023.</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 13.10.23

Potpis radnika



Potpis stranke



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009373

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI VELIKI

Ime klijenta: <u>JUMADJSKA 32</u>		
Fabrički broj:		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika	1: <u>RAKIĆ Z.</u>	2: <u>LOKVIĆ Z.</u>
Vrsta radova	Redovno održavanje:	Intervencija:
Opis radova: <u>BURJEN REDOVAN SERVIS ZA OKTOBAR 2023.</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 13.10.23

Potpis radnika



Potpis stranke



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009427

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

MAJU

Ime klijenta: Шумадијска 34		
Fabrički broj:		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: Јоковић М.		2: Савић Ј.
Vrsta radova	Redovno održavanje:	Intervencija:
Opis radova: УЗОРНА РЕДОВНА СЕРВИС ЗА ОКТОБАР '23.		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 13.10. '23 Potpis radnika [signature] Potpis stranke



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009480

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

БЕЛАНЦУ

Ime klijenta: Шумадијска 34		
Fabrički broj:		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: Јоковић М.		2: Савић Ј.
Vrsta radova	Redovno održavanje:	Intervencija:
Opis radova: УЗОРНА РЕДОВНА СЕРВИС ЗА ОКТОБАР '23.		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 13.10. '23 Potpis radnika [signature] Potpis stranke



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009524

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

MANU

Ime klijenta: Шумарушка 36		Broj u objektu:
Fabrički broj:		2: СМБУДА.
Ime i prezime radnika 1: Досевоја М.	Redovno održavanje:	Intervencija:
Opis radova: Узвршица редовних сервис 30 ОКТОБАР '23.		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 13.10.23. Potpis radnika *[Signature]* Potpis stranke



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009223



IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI


БЕЛКИ

Ime klijenta: Шумарушка 36		Broj u objektu:
Fabrički broj:		2: СМБУДА.
Ime i prezime radnika 1: Досевоја М.	Redovno održavanje:	Intervencija:
Opis radova: Узвршица редовних сервис 30 ОКТОБАР '23.		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		


Datum 13.10.23. Potpis radnika *[Signature]* Potpis stranke



 David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 09637	
	Opravku - - servisiranje izvršili	Opravka - servisiranje izvršeno dana 2.10 20 23 god.
SERVISNI PUNKT.....	1. 2. Arašević M. 3. 4.	
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje.....		
DESNI		
Korisnik:.....	1. Izvršen rad: REDOVAN SERVIS LIFTA	
Ulica i broj:.....		
S.S. ŠUMADIJSKA 39		
Mesto:.....		
Bg		
Vrsta dizalice:.....		
EL.		
Broj stanice:.....		
Nosivost:..... kp.		
Brzina vožnje:.....m/sek		
Vrsta prilaznih vrata.....		
Vrsta el. komande:.....		
Broj prilaza.....		
Potpis montera: M.P.		Overava korisnik: 

 <p>David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd</p>	<p>Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 09689</p>	
<p>SERVISNI PUNKT.....</p> <p>Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje..... <i>LEVI</i></p>	<p>Opravku - servisiranje izvršili</p> <p>1.</p> <p>2. <i>Ansevic M.</i></p> <p>3.</p> <p>4.</p>	<p>Opravka - servisiranje izvršeno</p> <p>dana <i>2.10</i> 20<i>23</i> god.</p>
<p>Korisnik: <i>S. SEANARA</i></p> <p>Ulica i broj: <i>ŠUMADIJSKA 39</i></p> <p>Mesto: <i>Bg</i></p>	<p>1. Izvršen rad: <i>REGULARAN SERVIS LIFTA</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>Vrsta dizalice: <i>EL</i></p> <p>Broj stanice:</p> <p>Nosivost: kp.</p> <p>Brzina vožnje: m/sek</p> <p>Vrsta prilaznih vrata:</p> <p>Vrsta el. komande:</p> <p>Broj prilaza:</p>	<p>Potpis montera:</p> <p><i>M. J.</i></p>	<p>Overava korisnik:</p> <p><i>[Signature]</i></p>





 David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 09538	
	SERVISNI PUNKT.....	Opravku - - servisiranje izvršili
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje..... DESMI	1. 2. Arsenić M. 3. 4.	Opravka - servisiranje izvršeno dana 2.10 20 23 god.
Korisnik: S. SENEKALA	1. Izvršen rad: Redovan servis lifta	
Ulica i broj: SUNADUJSKA 47	
Mesto: Bg	
Vrsta dizalice: EL	
Broj stanice:	
Nosivost:..... kp.	
Brzina vožnje:..... m/sek	
Vrsta prilaznih vrata.....	
Vrsta el. komande:.....	
Broj prilaza.....	
Potpis montera: M.P.	Overava korisnik: [Signature]	





 David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 133637	
	Opravku - - servisiranje izvršili	Opravka - servisiranje izvršeno dana <u>2.10</u> 20 <u>23</u> god.
SERVISNI PUNKT.....	1. 2. <u>Arsenić M.</u> 3. 4.	
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje..... <u>LEUI</u>	1. Izvršen rad: <u>Redovan servis lifta</u>	
Korisnik: <u>S. SEANARA</u>		
Ulica i broj: <u>Šumadijska 47</u>		
Mesto: <u>By</u>		
Vrsta dizalice: <u>EL</u>		
Broj stanice:		
Nosivost: kp.		
Brzina vožnje: m/sek		
Vrsta prilaznih vrata.....		
Vrsta el. komande:		
Broj prilaza:		
Potpis montera: <u>M.A.</u>	Overjava korisnik: 	



 David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 09589	
	SERVISNI BUNKT.....	Opravku - - servisiranje izvršili
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje.....	1. <u>Marko Arsenić</u> 2. 3. 4.	Opravka - servisiranje izvršeno dana <u>02.10.</u> 20 <u>23</u> god.
Korisnik: <u>S. STANARA</u> Ulica i broj: <u>SUMADIJSKA 49</u> Mesto: <u>BG</u>	1. Izvršen rad: <u>REDOVAN SERVIS</u> <u>LIFTA</u>	
Vrsta dizalice: <u>EL</u> Broj stanice: Nosivost: kp. Brzina vožnje: m/sek Vrsta prilaznih vrata: Vrsta el. komande: Broj prilaza:		
Potpis montera: <u>M.A.</u>	Overava korisnik: 	



 David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 09787	
	Opravku - - servisiranje izvršili	Opravka - servisiranje izvršeno dana 02.10. 20 23 god.
SERVISNI PUNKT.....	1. Marko Arsenić	
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje..... LEVI	2.	
Korisnik: S. STANARA	3.	
Ulica i broj: ŠUMADIJSKA 49	4.	
Mesto: BGT	1. Izvršen rad: REDOVAN SERVIS LIFTA	
Vrsta dizalice: EL		
Broj stanice:		
Nosivost: kp.		
Brzina vožnje: m/sek		
Vrsta prilaznih vrata.....		
Vrsta el. komande:		
Broj prilaza:		
Potpis montera: M.A.		Svetlana Korisnik: 



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA


№ 000727

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADISKA 22</u>		
Fabrički broj: <u>152210</u>		Broj u objektu: <u>L2 DESNI</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>Miroslav Petrović</u>		2: _____
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>C</u>		Intervencija: _____
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme: _____		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene: _____		

Datum 10.10.2023

Potpis radnika



Potpis stranke

