

IZVEŠTAJ

Sistema redovnog održavanja, naselja Zemunske kapije



Januar 2023.

1. Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje (u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)

Menadžment i tehnička služba su redovno obilazili ulaze i vršili kontrolu. Dodatno, obezbeđenje je ukazivalo na tehničke probleme koje je uočavalo u toku patrole. Na bazi ovih aktivnosti, otvarani su radni nalozi shodno problemu koji je nastao.

U toku izveštajnog perioda, za sve izvršioce, na svim delovima objekata otvoreno je i realizovano 68 radnih naloga.

Od navedenih naloga na tekuće tehničko održavanje odnosi se 22 radna naloga, na probleme higijene odnosi se 10 radnih naloga i na administraciju i finansije odnosi se 36 radnih naloga.

Stanari su tokom izveštajnog perioda imali dostupan call centar 00:24 sata.

Ukupan broj poziva je: 88, od čega se 30% odnosi na probleme tehničkog održavanja, 13% na čišćenje, 37% na finansije, 20% ostali zahtevi (pitanja vezana za higijenu, za sisteme tehničkog održavanja, preporuka majstora stanarima koji imaju kvar u stanu, prijavljivanja koja zahtevaju intervenciju obezbeđenja, prijave buke kod komšija, nepropisna parkiranja, informacije o reklamacijama).

Stanari se obraćaju CSI-ju zahtevima i putem mejla pa im se mejlom i odgovara.

Stanari se obraćaju CSI-ju zahtevima i putem vibera pa im se na taj način odgovara, ali ovaj način nije dobro rešenje, jer se pri velikom broju poruka na dnevnom nivou nešto može preskočiti.

1.1 Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje u ulazima u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)

U daljem tekstu naglašavamo pojedina dešavanja karakteristična za Stambene zajednice, parcele, i garaže.

Šumadijska 5 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta, i godišnji pregled lifta od strane sertifikacionog tela. Zamenjeno je dugme za otvaranje kabine, upalo i nije bilo u funkciji. Uradjeni su redovni PP pregledi zgrade i garaže.

Šumadijska 7 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta, i godišnji pregled lifta od strane sertifikacionog tela. Uradjeni su redovni PP pregledi zgrade i garaže

Šumadijska 9 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta, i godišnji pregled lifta od strane sertifikacionog tela. Uradjeni su redovni PP pregledi zgrade i garaže

Šumadijska 11 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta, i godišnji pregled lifta od strane sertifikacionog tela. Uradjeni su redovni PP pregledi zgrade i garaže

Šumadijska 13 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta, i godišnji pregled lifta od strane sertifikacionog tela. Prijavljeno da se interfonska vrata ne zatvaraju automatski. Zamenjen gornji diplomat. Uradjeni su redovni PP pregledi zgrade i garaže

Šumadijska 15 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta, i godišnji pregled lifta od strane sertifikacionog tela. Uradjeni su redovni PP pregledi zgrade i garaže

Šumadijska 17 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta, i godišnji pregled lifta od strane sertifikacionog tela. Uradjeni su redovni PP pregledi zgrade i garaže

Šumadijska 19 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta, i godišnji pregled lifta od strane sertifikacionog tela. Uradjeni su redovni PP pregledi zgrade i garaže

Šumadijska 21 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta, i godišnji pregled lifta od strane sertifikacionog tela. Popravljeni osigurači u stanu jednog od stanara. Prijavljeno da ne radi lift. Resetovan čitač, lift u funkciji. Preporučeno da se zameni pretkrajni čitač stanica. Poručen rez. deo.

Šumadijska 22 – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova, i godišnji pregled liftova od strane sertifikacionog tela. Prijavljeno da se interfonska vrata ne zatvaraju automatski. Zamenjen gornji diplomat. Fiksirana panik lampa.

Šumadijska 24 – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova, i godišnji pregled liftova od strane sertifikacionog tela. U stanu br.52 prijavljeno da curi radijator. Dotegnut holender, otklonjeno curenje. U stanu 35, prijavljeno da nema struje. Proverom ustanovljeno da su svi osigurači podignuti. Stanar upućen da se obrati EDBu.

Šumadijska 26 – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova, i godišnji pregled liftova od strane sertifikacionog tela. U dogovoru sa upravnikom izvršeno pomeranje kutije revizije u jami voznog okna u desnom liftu.

Šumadijska 28 – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova, i godišnji pregled liftova od strane sertifikacionog tela.

Šumadijska 30 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova, i godišnji pregled liftova od strane sertifikacionog tela. Stanar iz stana br.20, prijavljuje da je pritisak vode u stanu loš. Kontrolom rada hidrocila, ustanovljeno da postrojenje za pritisak vode uredno radi.

Šumadijska 32 – U toku izveštajnog perioda obavljen redovan mesečni pregled liftova, i godišnji pregled liftova od strane sertifikacionog tela. Prijavljeno da ulazna vrata zgrade ne dihtuju kako treba. Naštelovan diplomat. Postavljene slike na svim spratovima u ulazu.

Šumadijska 34 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova, i godišnji pregled liftova od strane sertifikacionog tela. Prijavljeno da se interfonske vrata ne zatvaraju automatski. Zamenjen

gornji diplomat.Štelovanje gornjeg diplomata, vrata ispravna. Prijavljeno da rasveta kod poštanskih sandučića ne radi, tj. da senzor reaguje samo noću, pošto se danju ne pali. Upravnik je obavešten da se svetlo kod poštanskih sandučića pali na prekidaču hodnika u prizemlju. Po prijavi da kaplje voda sa plafona na III spratu iznad ormana sa grejnom instalacijom, kao i da se curenje proširilo u stan br.50. Prosleđen urgentan dopis GDSu, koji je po prijavi poslao podizvođača Set da sanira curenje. Dokumentovano da su prijave na higijenu u neosnovane, i potiču od radova majstora koji i dalje otklanjaju prijavljene nedostatke ili usled prijava koje se primaju satima posle radova.

Šumadijska 36 – U toku izveštajnog perioda izvršena intervencija na malom liftu, obavljen je redovan mesečni pregled liftova, i godišnji pregled liftova od strane sertifikacionog tela. Interfonska vrata popravljena.

Šumadijska 39 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova, i godišnji pregled liftova od strane sertifikacionog tela. Prijavljeno da je otkaćen diplomat na ulaznim vratima ulaza. Diplomata je vraćen u uredno stanje sta vremena posle prijave, ali je posle sat vremena, prijavljeno da je ponovo otkaćen, pa je ponovo vraćen u uredno stanje. U stanu br.56 prijavljeno da radijator curi povremeno. Pokušano saniranje dotezanja holendera nije uspelo. Stanar upućen na Beogradske elektrane. U prostoriji hidrocil-splinker u toku servisa voda koja je iscurela ukazala na kontra pad u prostoriji. Popravljeni prozori na II i VII spratu stepeništa, koji nisu mogli da se zatvore. Prijavljeno da su ormani za očitavanje grejanja na prizemlju otključani. Pregledani svi ormarići,uočeno da se ne poklapaju bravice i ključevi. U stanu br.9 prijavljeno da radijatori ne rade. Proverom utvrđeno da jedan radijator ne radi, pokušaj ozračivanja nije uspeo. Stanar upućen da se obrati Beogradskim elektranama.

Šumadijska 47 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova, i godišnji pregled liftova od strane sertifikacionog tela. Prilikom pregleda kolega iz tehničke službe, ustanovljeno da nedostaje jedna faza u strujnom ormanu. Obavešteni radnici EDBa, koji su otklonili problem.

Šumadijska 49 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova, i godišnji pregled liftova od strane sertifikacionog tela. Prijavljeno da je potrebno podmazati spoljna vrata koja škripe, a da je na interfonskim vratima spor mehanizam. Spoljna vrata podmazana, a proverom interfonskih vrata ustanovljeno da vrata rade uredno.

1.2 Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje u garažama i na otvorenom parkingu (u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)

Problem sa decom koji se skrivaju po garažama se nastavlja. Takođe, skaču po spravama koje su predviđene za najmladje, loptama zid lamela.Skidaju ukrase sa jelki koje su postavljene u parkovima i gađaju mobilijar. Obezbedjenje reaguje na ovakva ponašanja.

Garaža CDE U januaru mesecu garaža je redovno mašinski oprana.

Garaža G Na nivou - 1, kod GM 72 ustanovljeno da vise kablovi. Održavanje konstatovalo da su to kablovi

za grejanje cevi, ostavljeni tako neuredno posle radova GDS na zamenu cevi. Poslat ponovljen dopis GDSu da se kablovi dovedu u uredno stanje. Garaža je redovno mašinski oprana.

Garaža H U januaru mesecu garaža je mašinski oprana. Restartovan upozoravajući PP alarm, uzrok povećana koncentracija CO₂. Prijavljeno da ulazna rama zviždi. Proverom sutanovljeno da je rampa ispravna. Prijavljeno da ulazna rampa ne H4 ne radi. Sve rampe garaže H resetovane. Učestali problemi sa rampama prijavljeni GDS.

Garaža F U januaru mesecu garaža je redovno mašinski oprana.

Uradjene su redovne mesečne kontrole dizel agregata.

Urađeni su pregledi i kontrola hidro uređaja.

1.3 Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje na parceli (u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)

Na parceli je završena sadnja zelenila u skladu sa odlukama Stambenih zajednica. Vršeno je čišćenje snega, kao i bacanje soli po potrebi.

I dalje postoji problem nepropisnog parkiranja. Postavljaju se obaveštenja i zove se komunalna policija, pauk. Komunalna policija je dolazila zbog vozila koja su parkirana na glavnoj saobraćajnici naselja, invalidskim mestima i pešačkim prelazima. Veliki problem je parkiranje vozila kod pp izlaza. Parkiraju se uvek ista vozila i vlasnici ne reaguju na postavljena obaveštenja da se nalaze na mestu na kojem je parkiranje zabranjeno.

Što se tiče motora koji su nepropisno parkirani komunalna policija ne dolazi zbog ovog problema iako ih obaveštavamo.

Što se tiče dekorativne rasvete u parkovima, postoji kvar zbog kojeg se neretko desi da neke sijalice na banderama prestanu sa radom. GDS je skrenuta pažnja da se svaki kvar mora otkloniti.

Na parceli, pretežno u parkovima, obezbedjenje je pronašlo veći broj zaboravljenih stvari. To su: lopte, kape, igračke, trotineti, ključevi, kartice, novčanici... Pronadjene stvari se oglašavaju na viber info grupu. Ukoliko se vlasnici ne pojave u roku od mesec dana, izgubljene dečije stvari će se donirati obližnjoj školi koju pohađaju deca sa posebnim potrebama.



2. Uplate i dugovanja stanara za troškove održavanja, izdavanje obračuna stanarima

Tokom izveštajnog perioda stanarima je dostavljen obračun za decembar mesec.

Što se tiče rada call centra 24 časa stojimo na raspolaganju stanarima. Rad info NZK grupe pomaže u informisanju stanara. Na sajtu nzk.rs možete da se informišete o aktuelnim događajima vezano za naselje. Na sajtu postoji mogućnost da proverite stanje na računu stambene zajednice. Još jednom molimo stanare da prijave prosledjuju pozivanjem call centra i slanjem mejla.

Izveštaj izradio: CSI Stambeno d.o.o.

MESEČNI IZVEŠTAJ ODRŽAVANJA ZELENILA

Objekat: **Zemunske Kapije**

Period: 01. Januar – 31. Januar 2023.

Dokument pripemio: 4EverGreen (31.01.2023.)

	OPIS REDOVNIH AKTIVNOSTI	DATUMI IZVRŠENJA U POSMATRANOM PERIODU	ZADNJI PUT RAĐENO
TRAVNJAK			
1	Košenje i odvoz pokošene trave na deponiju	/	14.11. 15.11. 28.11. 29.11.
2	Trimovanje ivica travnjaka	/	14.11. 15.11. 28.11. 29.11. 30.11.
3	Vertikalacija	/	17.03.
4	Aeracija	/	17.03.
5	Podsejavanje odgovarajućom travnom smešom 20g/m2 (ide posle aeracije)	/	17.03.
6	Prihranjivanje mineralnim đubrivima 40g/m2	/	22.08.
7	Tretiranje travnjaka selektivnim herbicidom	/	03.11.
8	Reparacija i popravka, oštećenih delova travnjaka, ukoliko oštećene površine ne prelaze površinu od 1m2	/	04.01. 05.01.
9	Prskanje protiv krpelja	/	15.06
10	Sakupljanje lišća sa travnjaka	10.01. 24.01.	01.12. 02.12. 05.12. 06.12. 08.12. 09.12. 13.12. 14.12. 15.12. 16.12. 21.12.
11	Priprema travnjaka za zimski period	/	/
DRVEĆE (DRVOREDNE SADNICE, SREDNJI LIŠĆARI, NISKI LIŠĆARI I VISOKI ČETINARI)			
12	Orezivanje krune	/	03.02. 05.02.

			16.02. 18.02.
13	Poboljšavanje vodo-vazdušnog režima okopavanjem	12.01. 25.01. 30.01. 31.01.	03.11. 22.11. 23.11. 24.11. 25.11.
14	Plevljenje korova oko biljaka	13.01. 19.01.	02.12.
15	Prihrana mineralnim đubrivima	/	23.06.
16	Prskanje biljaka protiv biljnih bolesti i štetočina	/	04.07.
17	Za vrste koje to zahtevaju, uvezivanje u toku zime da ne bi došlo do oštećenja i lomljenja zbog snega	/	/
18	Otresanje snega sa biljaka	/	/
ŽBUNJE (ČETINARSKO, ZIMZELENO I LISTOPADNO ŠIBLJE)			
19	Orezivanje i oblikovanje u tražene forme (žive ograde, masivi...)	09.01.	09.12. 13.12. 15.12.
20	Poboljšavanje vodo-vazdušnog režima okopavanjem	12.01. 17.01. 25.01. 30.01. 31.01.	22.11. 23.11. 24.11. 25.11.
21	Plevljenje korova oko biljaka	13.01. 19.01.	22.11. 23.11. 24.11. 25.11.
22	Prihranjivanje mineralnim đubrivima	/	23.06.
23	Prskanje biljaka protiv biljnih bolesti i štetočina	/	04.07.
24	Za vrste koje to zahtevaju, uvezivanje u toku zime da ne bi došlo do oštećenja i lomljenja zbog snega	/	/
25	Otresanje snega sa biljaka	/	/
SISTEM ZA NAVODNJAVANJE			
31	Održavanje sistema za navodnjavanje; Podešavanje sistema prema vremenskim uslovima, podešavanje prskalice i redovna kontrola sistema.	/	15.09.
32	Sitne popravke na mreži	/	16.03. 23.03.
33	Pražnjenje sistema pred zimu prema vremenskim prilikama	/	/
DODATNE AKTIVNOSTI			
34	Ručno zalivanje u sušnom periodu - po potrebi	16.01.	27.12.
35	Sadnja biljaka	18.01. 23.01.	22.12. 23.12.



**Zemunske kapije - IZVEŠTAJ
Sistema redovnog održavanja**

			26.12. 28.12. 29.12.
36	Popravka ankera drveća - po potrebi	/	07.07.

U januaru smo se bavili okpavanjem I skupljanjem lisca Koliko su nam vremenski uslovi dozvolili, oko 20. I 27. Smo uz dezurstvo cistili snega I posipali soli.

Sa postovanjem,
director Dusan Koprivica 4EverGreen



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000465

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 28</u>		
Fabrički broj: <u>152252</u>		Broj u objektu: <u>L2 DEŠKI</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>MIROSLAV PAVLOVIĆ</u>		2:
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>✓</u>		Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum: 10.01.2023 Potpis radnika: [Signature] Potpis stranke: [Signature]



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000313

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 28</u>		
Fabrički broj: <u>152245</u>		Broj u objektu: <u>L1 LEVI</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>MIROSLAV PAVLOVIĆ</u>		2:
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>✓</u>		Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum: 10.01.2023 Potpis radnika: [Signature] Potpis stranke: [Signature]



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000668

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 26</u>		Broj u objektu: <u>L2VESKI</u>
Fabrički broj: <u>152238</u>		2:
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIĆ</u>		Intervencija:
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>✓</u>		
Opis radova: <u>Redovan servis izvršen pomećanju kutije revizije u jami voznog okna</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 10.01.2023 Potpis radnika Milorad Pavlović Potpis stranke Milica



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000616

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 26</u>		Broj u objektu: <u>L1LEVI</u>
Fabrički broj: <u>152231</u>		2:
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIĆ</u>		Intervencija:
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>✓</u>		
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 10.01.2023 Potpis radnika Milica Potpis stranke Milica



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000566

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 24</u>		Broj u objektu: <u>22 DESNI</u>
Fabrički broj: <u>15 2224</u>		2:
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIĆ</u>	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Vrsta radova	Opis radova: <u>REDOVNAH SERVIS</u>	
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 06.01.2023 Potpis radnika Milorad P. Potpis stranke M. Pavlović



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000517

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 24</u>		Broj u objektu: <u>21 LEVI</u>
Fabrički broj: <u>15 2224</u>		2:
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIĆ</u>	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Vrsta radova	Opis radova: <u>REDOVNAH SERVIS</u>	
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 06.01.2023 Potpis radnika Milorad P. Potpis stranke M. Pavlović



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000770

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 22</u>		Broj u objektu: <u>L1 LEVI</u>
Fabrički broj: <u>152309</u>		2:
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIĆ</u>		Intervencija:
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>✓</u>		
Opis radova: <u>REDOVAN IČENJ</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 05.01.2023 Potpis radnika Milorad Pavlović Potpis stranke [Signature]



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000713

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 22</u>		Broj u objektu: <u>L2 DESNI</u>
Fabrički broj: <u>152270</u>		2:
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIĆ</u>		Intervencija:
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>✓</u>		
Opis radova: <u>REDOVAN IČENJ</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 05.01.2023 Potpis radnika Milorad Pavlović Potpis stranke [Signature]



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

004384

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUHADIJSKA 21</u>		Broj u objektu:
Fabrički broj: <u>151432</u>		2:
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD LAKIĆ</u>	Redovno održavanje:	Intervencija:
Vrsta radova	Redovno održavanje:	Intervencija:
Opis radova: <u>OBAVEZNA ZAMENA PREDKRAJNJEG ČITACA STANIKA</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 07.01.2023 Potpis radnika Milorad Lakić Potpis stranke _____



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

004385

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUHADIJSKA 21</u>		Broj u objektu:
Fabrički broj: <u>151432</u>		2:
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PANKIĆ</u>	Redovno održavanje:	Intervencija:
Vrsta radova	Redovno održavanje:	Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 09.01.2023 Potpis radnika Milorad Pankić Potpis stranke _____



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

004429

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 19</u>		Broj u objektu:	
Fabrički broj: <u>151643</u>		2:	
Ime i prezime radnika 1: <u>Miguelo Pavlovic</u>		Intervencija:	
Vrsta radova: <u>Redovno održavanje</u>		Intervencija:	
Opis radova: <u>Redovan servis</u>			
Utrošeno vreme:			
Utrošeni materijal:			
Šifra dela	Opis	Količina	
Napomene:			

Datum 09.01.2023

Potpis radnika

Miguelo Pavlovic

Potpis stranke

M. Dalić



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

004484

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 17</u>		Broj u objektu:	
Fabrički broj: <u>151138</u>		2:	
Ime i prezime radnika 1: <u>Miguelo Pavlovic</u>		Intervencija:	
Vrsta radova: <u>Redovno održavanje</u>		Intervencija:	
Opis radova: <u>Redovan servis</u>			
Utrošeno vreme:			
Utrošeni materijal:			
Šifra dela	Opis	Količina	
Napomene:			

Datum 09.01.2023

Potpis radnika

Miguelo Pavlovic

Potpis stranke

M. Dalić



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

004133

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADILJKA 15</u>		Broj u objektu:	
Fabrički broj: <u>15 1648</u>		2:	
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIĆ</u>		Intervencija:	
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>✓</u>			
Opis radova: <u>Redovan servis</u>			
Utrošeno vreme:			
Utrošeni materijal:			
Šifra dela	Opis	Količina	
Napomene:			

Datum 06.01.2023

Potpis radnika Milorad Pavlović

Potpis stranke Milobur



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

004079

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADILJKA 13</u>		Broj u objektu:	
Fabrički broj: <u>15 1228</u>		2:	
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIĆ</u>		Intervencija:	
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>✓</u>			
Opis radova: <u>Redovan servis</u>			
Utrošeno vreme:			
Utrošeni materijal:			
Šifra dela	Opis	Količina	
Napomene:			

Datum 06.01.2023

Potpis radnika Milorad Pavlović

Potpis stranke Milobur



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

004327

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADILKA M</u>		Broj u objektu:
Fabrički broj: <u>151422</u>		2:
Ime i prezime radnika 1: <u>Mikaelo Pavlović</u>	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Vrsta radova	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 06.01.2023

Potpis radnika Mikaelo Pavlović

Potpis stranke Milica



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

006033

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADILKA G</u>		Broj u objektu:
Fabrički broj: <u>151490</u>		2:
Ime i prezime radnika 1: <u>Mikaelo Pavlović</u>	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Vrsta radova	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 05.01.2023

Potpis radnika Mikaelo Pavlović

Potpis stranke Milica



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

006181

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADLIKA 7</u>		Broj u objektu:
Fabrički broj: <u>151295</u>		2:
Ime i prezime radnika 1: <u>Miroslav Pavlović</u>	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Vrsta radova	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 05.01.2023 Potpis radnika Miroslav Pavlović Potpis stranke Miroslav Pavlović



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

007132

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADLIKA 5</u>		Broj u objektu:
Fabrički broj: <u>151500</u>		2:
Ime i prezime radnika 1: <u>Miroslav Pavlović</u>	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Vrsta radova	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan servis ZATEWA DUGMETA ZA OTVARANJE VRATA</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
	<u>DUGME</u>	<u>1 kom</u>
Napomene:		

Datum 05.01.2023 Potpis radnika Miroslav Pavlović Potpis stranke Miroslav Pavlović


TH Lift d.o.o.
 Exclusive distributor of TK Elevator
 for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA
№ 009313

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA SO</u>		Broj u objektu: <u>1011</u>	
Fabrički broj:		Ime i prezime radnika 1: <u>Đorđević</u>	
Ime i prezime radnika 2: <u>Stanić</u>		Vrsta radova: Redovno održavanje: _____ Intervencija: _____	
Opis radova: <u>12.11.2023. - 24.11.2023. - kontrola i servisiranje kapije</u>			
Utrošeno vreme: _____			
Utrošeni materijal:			
Šifra dela	Opis	Količina	
Napomene:			

Datum 10.1.23 Potpis radnika [Signature] Potpis stranke _____


TH Lift d.o.o.
 Exclusive distributor of TK Elevator
 for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA
№ 009563

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA SO</u>		Broj u objektu: <u>1011</u>	
Fabrički broj:		Ime i prezime radnika 1: <u>Đorđević</u>	
Ime i prezime radnika 2: <u>Stanić</u>		Vrsta radova: Redovno održavanje: _____ Intervencija: _____	
Opis radova: <u>12.11.2023. - 24.11.2023. - kontrola i servisiranje kapije</u>			
Utrošeno vreme: _____			
Utrošeni materijal:			
Šifra dela	Opis	Količina	
Napomene:			

Datum 10.1.23 Potpis radnika [Signature] Potpis stranke _____

TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA
№ 009363

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>ŠUMADIJSKI 32</u>		
Fabrički broj:	Broj u objektu: <u>101/23</u>	
Ime i prezime radnika 1: <u>Dosunović</u>	2: <u>Đenić</u>	
Vrsta radova: Redovno održavanje:	Intervencija:	
Opis radova: <u>Isprava za kabinu</u> <u>Šumadijski 32 Zemunski 2023</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 10.1.23 Potpis radnika [Signature] Potpis stranke _____

TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA
№ 009264

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>ŠUMADIJSKI 32</u>		
Fabrički broj:	Broj u objektu: <u>101/23</u>	
Ime i prezime radnika 1: <u>Dosunović</u>	2: <u>Đenić</u>	
Vrsta radova: Redovno održavanje:	Intervencija:	
Opis radova: <u>Isprava za kabinu</u> <u>Šumadijski 32 Zemunski 2023</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 10.1.23 Potpis radnika [Signature] Potpis stranke _____

TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA
№ 009512

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUNARIZSKA 36</u>		Broj u objektu: <u>VELIKI</u>
Fabrički broj:		Broj u objektu: <u>VELIKI</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>DOBROVA</u>	2: <u>KLJUCIC</u>	
Vrsta radova: Redovno održavanje:	Intervencija:	
Opis radova: <u>IZMJENA ZA ODRZAVANJE SARVIS ZA JANUAR 2023</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 10.1.23 Potpis radnika [signature] Potpis stranke _____

TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA
№ 009213

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUNARIZSKA 36</u>		Broj u objektu: <u>VELIKI</u>
Fabrički broj:		Broj u objektu: <u>VELIKI</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>DOBROVA</u>	2: <u>KLJUCIC</u>	
Vrsta radova: Redovno održavanje:	Intervencija:	
Opis radova: <u>IZMJENA ZA ODRZAVANJE SARVIS ZA JANUAR 2023</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 10.1.23 Potpis radnika [signature] Potpis stranke _____


TH Lift d.o.o.
 Exclusive distributor of TK Elevator
 for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA
№ 009466

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <i>ŠUMADINSKA 34</i>		Broj u objektu: <i>1/1</i>
Fabrički broj:		2: <i>1/1</i>
Ime i prezime radnika 1: <i>DOŠIĆIĆ</i>	Redovno održavanje:	Intervencija:
Vrsta radova	Opis radova: <i>12.12.2023. održavanje sistema za stambeni 2023</i>	
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum: *12.12.23* Potpis radnika: *[Signature]* Potpis stranke: _____


TH Lift d.o.o.
 Exclusive distributor of TK Elevator
 for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA
№ 009415

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <i>ŠUMADINSKA 34</i>		Broj u objektu: <i>1/1</i>
Fabrički broj:		2: <i>1/1</i>
Ime i prezime radnika 1: <i>DOŠIĆIĆ</i>	Redovno održavanje:	Intervencija:
Vrsta radova	Opis radova: <i>12.12.2023. održavanje sistema za stambeni 2023</i>	
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum: *12.12.23* Potpis radnika: *[Signature]* Potpis stranke: _____

 David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 09774	
	SERVISNI PUNKT.....	1. <u>Милк Немања</u> 2. <u>Мазик Жељко</u> 3. 4.
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje: <u>Левн</u>	1. Izvršen rad: <u>Редован сервис лифта</u>	
Korisnik: <u>С. СТАНАРА</u> Ulica i broj: <u>УМАДНИЈСКА 49</u> Mesto: <u>ЗЕМУН</u>	Vrsta dizalice: <u>ел</u> Broj stanice: Nosivost: kp. Brzina vožnje: m/sek Vrsta prilaznih vrata: Vrsta el. komande: Broj prilaza:	
Potpis montera: <u>Милк Немања</u>	Overava korisnik:	

 David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 09577	
	SERVISNI PUNKT.....	1. <u>Милк Немања</u> 2. <u>Мазик Жељко</u> 3. 4.
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje: <u>Десни</u>	1. Izvršen rad: <u>Редован сервис лифта</u>	
Korisnik: <u>С. СТАНАРА</u> Ulica i broj: <u>УМАДНИЈСКА 49</u> Mesto: <u>ЗЕМУН</u>	Vrsta dizalice: <u>ел</u> Broj stanice: Nosivost: kp. Brzina vožnje: m/sek Vrsta prilaznih vrata: Vrsta el. komande: Broj prilaza:	
Potpis montera: <u>Милк Немања</u>	Overava korisnik:	

 David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 09526	
	Opretku - - servisiranje izvršili	1. <i>Мук Немања</i> 2. <i>Лазар Жељко</i> 3. 4.
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje: <i>ПЕСНИ</i>	1. Izvršen rad: <i>РЕГОВАН СЕРВИС ЛИФТА</i>	
Korisnik: <i>С. СТАНАРА</i> Ulica i broj: <i>Шумадијска 47</i> Mesto: <i>ЗЕМУН</i>	Vrsta dizalice: <i>Е1</i> Broj stanice: Nosivost: kp. Brzina vožnje: m/sek Vrsta prilaznih vrata Vrsta el. komande: Broj prilaza:	
Potpis montera: <i>Мук Немања</i>	Overava korisnik:	

 David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 133626	
	Opretku - - servisiranje izvršili	1. <i>Мук Немања</i> 2. <i>Лазар Жељко</i> 3. 4.
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje: <i>ЛЕВУ</i>	1. Izvršen rad: <i>РЕГОВАН СЕРВИС ЛИФТА</i>	
Korisnik: <i>С. СТАНАРА</i> Ulica i broj: <i>Шумадијска 47</i> Mesto: <i>ЗЕМУН</i>	Vrsta dizalice: <i>Е1</i> Broj stanice: Nosivost: kp. Brzina vožnje: m/sek Vrsta prilaznih vrata Vrsta el. komande: Broj prilaza:	
Potpis montera: <i>Мук Немања</i>	Overava korisnik:	

 David Pajić DAKA DOO Dedinavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 09626	
	SERVISNI PUNKT..... Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje..... <i>Дречин</i>	Opravku - servisiranje izvršili 1. <i>ИЛИТ НЕМАННА</i> 2. <i>ЈАЗУК ХРБКО</i> 3. 4.
Korisnik: <i>С. СТАНАРА</i> Ulica i broj: <i>ДУМАДУЈСКА 39</i> Mesto: <i>ЗЕМУН</i> Vrsta dizalice: <i>СЛ-</i> Broj stanice: Nosivost: kp. Brzina vožnje: m/sek Vrsta prilaznih vrata..... Vrsta el. komande: Broj prilaza.....	1. Izvršen rad: <i>РЕГОВАН СЕРВИС ЛИФТА</i>	
Potpis montera: <i>Илић Неманна</i>	Overava korisnik:	

 David Pajić DAKA DOO Dedinavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 09676	
	SERVISNI PUNKT..... Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje..... <i>Левн</i>	Opravku - servisiranje izvršili 1. <i>ИЛИТ НЕМАННА</i> 2. <i>ЈАЗУК ХРБКО</i> 3. 4.
Korisnik: <i>С. СТАНАРА</i> Ulica i broj: <i>ДУМАДУЈСКА 39</i> Mesto: <i>ЗЕМУН</i> Vrsta dizalice: <i>СЛ</i> Broj stanice: Nosivost: kp. Brzina vožnje: m/sek Vrsta prilaznih vrata..... Vrsta el. komande: Broj prilaza.....	1. Izvršen rad: <i>РЕГОВАН СЕРВИС ЛИФТА</i>	
Potpis montera: <i>Илић Неманна</i>	Overava korisnik:	



since 1978
MILGEN POWER
DIZEL ELEKTRO AGREGATI

servis, instalacija i održavanje agregata



ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A

Datum izvršenja: 19-01-2023 God

Korisnik: CSI ZEMUN KAPJE

MESEC: JAN

Lokacija D.E.A.: OBJEKAT C

Kontakt osoba: _____

Tel/Fax Br: _____

Model agregata: C170

Snaga agregata kVA: _____

Radni časovi: 26,32

OPIS RADOVA		
Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola Antifitza u Nednjaku/dolivanje po potrebi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola filtera ulja/pritezanje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola filtera goriva/pritezanje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola predfiltera goriva/pritezanje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola creva goriva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola creva vode	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OPIS RADOVA		
Kontrola zategnutosti kaiševa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola vodene pumpe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola bosh pumpe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola alnamera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola Aku baterija/dolivanje des.vode	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola punjača baterija	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola elektro spojeva u ATS-u	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola grejača	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola alternatora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OPIS RADOVA		
Kontrola izduvnih gasova	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Čišćenje taloga rezervoara goriva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Čišćenje agregata od prašine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proba rada agregata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agregat u auto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NIVO GORIVA: 92%

Potrošni materijal: _____

NAPOMENA/Preporuke: Agencija u skladu sa rad

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje:
[Signature]
Potpis servisera

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje:
Ime i prezime, Funkcija
Bankovet Ipran
Potpis korisnika

www.milgen.rs

MILGEN 1978 D.O.O.
Igora Vasiljeva br. 29a, 11210 Beograd
PIB: 109976101, Mb. 21278238
Tel: (+381)11 3318353, Fax: (+381)11 3311718
Mob: (+381) 65 3318353
e-mail: marko@milgen.rs



since 1978
MILGEN POWER
DIZEL ELEKTRO AGREGATI

servis, instalacija i održavanje agregata



ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A

Datum izvršenja: 10 - 01 - 2023 God

Korisnik: CSI ZEMUN KAPIJE

MESEC: JAN

Lokacija D.E.A.: OSBEVOT 9

Kontakt osoba: _____ Tel/Fax Br: _____

Model agregata: C170 Snaga agregata kVA: 170 Radni časovi: 7,10


OPIS RADOVA			OPIS RADOVA			OPIS RADOVA		
Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi	<input checked="" type="checkbox"/>		Kontrola zategnutosti kaiševa	<input checked="" type="checkbox"/>		Kontrola izduvnih gasova	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontrola Antifriz u hladnjaku/dolivanje po potrebi	<input checked="" type="checkbox"/>		Kontrola vodene pumpe	<input checked="" type="checkbox"/>		Čišćenje taloga rezervoara goriva	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontrola filtera ulja/pritezanje	<input checked="" type="checkbox"/>		Kontrola bosh pumpe	<input checked="" type="checkbox"/>		Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontrola filtera goriva/pritezanje	<input checked="" type="checkbox"/>		Kontrola alnasaera	<input checked="" type="checkbox"/>		Čišćenje agregata od prašine	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontrola predfiltera goriva/pritezanje	<input checked="" type="checkbox"/>		Kontrola Aku baterija/dolivanje des.vode	<input checked="" type="checkbox"/>		Proba rada agregata	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontrola creva goriva	<input checked="" type="checkbox"/>		Kontrola punjača baterija	<input checked="" type="checkbox"/>		Agregat u auto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontrola creva vode	<input checked="" type="checkbox"/>		Kontrola elektro spojeva u ATS-u	<input checked="" type="checkbox"/>				
			Kontrola grejača	<input checked="" type="checkbox"/>				
			Kontrola alternatora	<input checked="" type="checkbox"/>				

NIVO GORIVA: 90 %

Potrošni materijal: _____

NAPOMENA/Preporuke: AGREGAT ISKORISNI ZA RAD

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje:


Potpis servisera

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje:

Ime i prezime, Funkcija
BANKOVIĆ IZATAH
Potpis korisnika

www.milgen.rs

MILGEN 1978 D.O.O.
Igora Vasiljeva br. 29a, 11210 Beograd
PIB: 109976101, Mb. 21278238
Tel: (+381)11 3318353, Fax: (+381)11 3311718
Mob: (+381) 65 3318353
e-mail: marko@milgen.rs



since 1978
MILGEN POWER
DIZEL ELEKTRO AGREGATI

servis, instalacija i održavanje agregata



ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A

Datum izvršenja: 19-01 - 2023 God

Korisnik: CSI ZEMUN KAPIJE

MESEC: JAN

Lokacija D.E.A.: OBJEKAT H

Kontakt osoba: _____ Tel/Fax Br: _____


Model agregata: CAO Snaga agregata kVA: 170 Radni časovi: 56,09

OPIS RADOVA		OPIS RADOVA		OPIS RADOVA	
Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola zategnutosti kaiševa	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola izduvnih gasova	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola Antifriz u hladnjaku/dolivanje po potrebi	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola vodene pumpe	<input checked="" type="checkbox"/>	Čišćenje taloga rezervoara goriva	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola filtera ulja/pritezanje	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola bosh pumpe	<input checked="" type="checkbox"/>	Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola filtera goriva/pritezanje	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola alnasaera	<input checked="" type="checkbox"/>	Čišćenje agregata od prašine	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola predfiltera goriva/pritezanje	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola Aku baterija/dolivanje des.vode	<input checked="" type="checkbox"/>	Proba rada agregata	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola creva goriva	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola punjača baterija	<input checked="" type="checkbox"/>	Agregat u auto	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola creva vode	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola elektro spojeva u ATS-u	<input checked="" type="checkbox"/>		
		Kontrola grejača	<input checked="" type="checkbox"/>		
		Kontrola alternatora	<input checked="" type="checkbox"/>		

NIVO GORIVA: 96%

Potrošni materijal: _____

NAPOMENA/Preporuke: N/Agregat ispravan za rad

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje:

Potpis servisera

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje:
Ime i prezime, Funkcija
Dankeo V. Aparah
Potpis korisnika

www.milgen.rs

MILGEN 1978 D.O.O.
Igora Vasiljeva br. 29a, 11210 Beograd
PIB: 109976101, Mb. 21278238
Tel: (+381)11 3318353, Fax: (+381)11 3311718
Mob: (+381) 65 3318353
e-mail: marko@milgen.rs





VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:0113948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 5

U objektu Šumadijska 5, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara, kao i dopuna ekspanzionih posuda.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju.

U Beogradu, 18/01/2023



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:011/3948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 7

U objektu Šumadijska 7, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara, kao i dopuna ekspanzionih posuda.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju.

U Beogradu, 18/01/2023



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:0113948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB: 107648609

MATICNI BROJ: 62890142

T.R.: 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 9

U objektu Šumadijska 9, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara, kao i dopuna ekspanzionih posuda.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je oštećenje na oba ekspanziona suda i neispravan rad sklopke za zaštitu rada na suvo.

Preporuka: U što kraću vremenskom roku potrebno je izvršiti zamenu ekspanzionih sudova i sklopke, kako ne bi došlo do većih kvarova na postrojenju

U Beogradu, 18/01/2023



**Zemunske kapije - IZVEŠTAJ
Sistema redovnog održavanja**



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:0113948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 11

U objektu Šumadijska 11, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara, kao i dopuna ekspanzionih posuda.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovan je neispravan rad sklopke za zaštitu rada na suvo.

Preporuka: U što kraću vremenskom roku potrebno je izvršiti zamenu sklopke, kako ne bi došlo do većih kvarova na postrojenju.

U Beogradu, 18/01/2023



**Zemunske kapije - IZVEŠTAJ
Sistema redovnog održavanja**



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:0113948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 13

U objektu Šumadijska 13, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara, kao i dopuna ekspanzionih posuda.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju.

U Beogradu, 18/01/2023



**Zemunske kapije - IZVEŠTAJ
Sistema redovnog održavanja**



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:0113948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 15

U objektu Šumadijska 15, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara, kao i dopuna ekspanzionih posuda.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovan je neispravan rad sklopke za zaštitu rada na suvo.

Preporuka: U što kraću vremenskom roku potrebno je izvršiti zamenu sklopke, kako ne bi došlo do većih kvarova na postrojenju.

U Beogradu, 18/01/2023





VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:0113948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail:SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 17

U objektu Šumadijska 17, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.
Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara, kao i dopuna ekspanzionih posuda.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju.

U Beogradu, 18/01/2023



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:0113948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 19

U objektu Šumadijska 19, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara, kao i dopuna ekspanzionih posuda.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju.

U Beogradu, 18/01/2023



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:0113948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 21

U objektu Šumadijska 21, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara, kao i dopuna ekspanzionih posuda.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovan je neispravan rad sklopke za zaštitu rada na suvo.

Preporuka: U što kraću vremenskom roku potrebno je izvršiti zamenu sklopke, kako ne bi došlo do većih kvarova na postrojenju.

U Beogradu, 18/01/2023





VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:0113948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 22

U objektu Šumadijska 22, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.
Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara, kao i dopuna ekspanzionih posuda.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju.

U Beogradu, 18/01/2023



**Zemunske kapije - IZVEŠTAJ
Sistema redovnog održavanja**



VODOINSTALATERSKA RADNJA

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

Pritisnite **Esc** da biste izašli iz celog ekrana

[TEL:011/3948898](tel:0113948898)

226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

COL"

IZVEŠTAJ

Šumadijska 24

U objektu Šumadijska 24, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara, kao i dopuna ekspanzionih posuda.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju.

U Beogradu, 18/01/2023





VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:0113948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 26

U objektu Šumadijska 26, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara, kao i dopuna ekspanzionih posuda.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju.

U Beogradu, 18/01/2023



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:0113948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 28

U objektu Šumadijska 28, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara, kao i dopuna ekspanzionih posuda.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju.

U Beogradu, 18/01/2023





VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

I 1000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:0113948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail:SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 30

U objektu Šumadijska 30, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara, kao i dopuna ekspanzionih posuda.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju.

U Beogradu, 18/01/2023





VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:0113948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 32

U objektu Šumadijska 32, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara, kao i dopuna ekspanzionih posuda.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju.

U Beogradu, 18/01/2023



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:0113948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail:SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 34

U objektu Šumadijska 34, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara, kao i dopuna ekspanzionih posuda.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju.

U Beogradu, 18/01/2023



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:0113948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 36

U objektu Šumadijska 36, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara, kao i dopuna ekspanzionih posuda.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju.

U Beogradu, 18/01/2023



VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:0113948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB: 107648609

MATICNI BROJ: 62890142

T.R.: 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 39

U objektu Šumadijska 39, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara, kao i dopuna ekspanzionih posuda.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju.

U Beogradu, 18/01/2023





VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:0113948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail: SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 47

U objektu Šumadijska 47, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara, kao i dopuna ekspanzionih posuda.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovan je kvar pumpe. Potrebno je izvršiti zamenu zaptivke i semeringa na radnom kolu

U Beogradu, 18/01/2023





VODOINSTALATERSKA RADNJA

COL"

11000 BEOGRAD, JABUKA 1/5

[TEL:011/3948898](tel:0113948898)

MOB.TEL: 062/1226903

E-mail:SZR.COL@GMAIL.COM

PIB : 107648609

MATICNI BROJ : 62890142

T.R. : 205-0000000179425-66

IZVEŠTAJ

Šumadijska 49

U objektu Šumadijska 49, u Beogradu, izvršeni su pregled i testiranje hidrouredjaja.

Tom prilikom izvršeno je testiranje rada motora, frekventnog regulatora, zaštite rada na suvo i komadnog ormara, kao i dopuna ekspanzionih posuda.

Zaključak: Prilikom pregleda konstatovano je da je pumpno postrojenje u ispravnom stanju.

U Beogradu, 18/01/2023