

IZVEŠTAJ

Sistema redovnog održavanja, naselja Zemunske kapije



Novembar 2023.

1. Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje (u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)

Menadžment i tehnička služba su redovno obilazili ulaze i vršili kontrolu. Dodatno, obezbeđenje je ukazivalo na tehničke probleme koje je uočavalo u toku patrole. Na bazi ovih aktivnosti, otvarani su radni nalози shodno problemu koji je nastao.

U toku izveštajnog perioda, za sve izvršioce, na svim delovima objekata otvoreno je i realizovano 69 radni nalog.

Od navedenih naloga na tekuće tehničko održavanje odnosi se 26 radna naloga, na probleme higijene 2 odnosi se radnih naloga i na administraciju i finansije odnosi se 41 radnih naloga.

Stanari su tokom izveštajnog perioda imali dostupan call centar 00:24 sata.

Ukupan broj poziva je: 98, od čega se 48 % odnosi na probleme tehničkog održavanja, 2 % na čišćenje, 45 % na finansije, 5 % ostali zahtevi (pitanja vezana za higijenu, za sisteme tehničkog održavanja, preporuka majstora stanarima koji imaju kvar u stanu, prijavljivanja koja zahtevaju intervenciju obezbedjenja, prijave buke kod komšija, nepropisna parkiranja, informacije o reklamacijama).

Stanari se obraćaju CSI-ju zahtevima i putem mejla pa im se mejlom i odgovara.

Stanari se obraćaju CSI-ju zahtevima i putem vibera pa im se na taj način odgovara, ali ovaj način nije dobro rešenje, jer se pri velikom broju poruka na dnevnom nivou nešto može preskočiti.

1.1 Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje u ulazima u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)

U daljem tekstu naglašavamo pojedina dešavanja karakteristična za Stambene zajednice, parcele, i garaže.

Šumadijska 5 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta.

Šumadijska 7 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta.

Šumadijska 9 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Na nivou -1 postavljen je veliki dilpomat na zahtev upravnice, zbog problema sa zaključavanjem vrata. Zbog zloupotrebe tuđeg taga i nepropisnog parkiranja vozila, blokirani tagovi stanara na 72 sata. Izdati novi tagovi stanarima.

Šumadijska 11 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Po prijavi-problem sa liftom, potrebno je zameniti sklopku. Azurirani podaci za dostavu obračuna. Po prijavi stanara u garažama popravljene lampe.

Šumadijska 13 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Po prijavi obezbedjenja

problem sa interfonskim vratima,kolega iz održavanja preštelovao diplomat.

Šumadijska 15 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Zamenjene sijalice u kabini u unutrašnjosti lifta .Zamenjen je zasun na interfonskim vratima.Ažurirana email adresa za dostavu obračuna.

Šumadijska 17 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Izvršeno je podešavanje točkića na petom spratu.Ažurirana email adresa stanara.

Šumadijska 19 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Zbog problema sa interfonskim vratima,preštelovan je diplomat kolege iz održavanja.Preuzeti tagovi za garažu.

Šumadijska 21 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta.Bistro gate izvršio čišćenje ventilacionih otvora iz kuhinje na krovu.

Šumadijska 22 – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova.Problem sa interfonom-spoljnom jedinicom rešen i vraćne u funkciju.Interfonska vrata se nisu zatvarala automatski,preštelovan diplomat po prijavi obezbedjenja.Preuzeti tagovi.

Šumadijska 24 – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Po prijavi stanarke Th lift izasao na intervenciju,u okno lifta ispaio ključ stana.

Šumadijska 26 – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Pri redovnom servisu prijavljeno da ne radi displej ni pozivni taster na 4 spratu,izvršena je popravka pozivnog tastera na 4 spratu.,kao i zamena oba displeja.Na redovnom servisu prijavljeno da je potrebna zamena 3 displeja na 6 i 1 spratu ,uz saglasnost upravnika su zamenjeni.

Šumadijska 28 – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Azurirane adrese za dostave obračuna.

Šumadijska 30 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta.Uz saglasnost upravnika ugradjena 4 diplomata na vratima na nivou -1, 2 kom i nivou -2 takodje 2 komada.Na nivou -1 zamenjena je kvaka i vraćena u normalnu funkciju uz saglasnost upravnika.

Šumadijska 32 – U toku izveštajnog perioda obavljen redovan mesečni pregled liftova. Prijave stanarke za ramećenje kućnog reda.

Šumadijska 34 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova.Prijavljeno je da mali lift zaglavljen,kolege iz Th lifta resetovale lift.Prijavljeno je curenje u garaži na nivou -1 kod garažnog mesta,curenje prijavljeno GDS-u.

Šumadijska 36 – U toku izveštajnog perioda izvršena je redovan mesečni servis lifta. Prijavljeno da u unutrašnjosti žardinjere zelenog zida se pojavio stiropor ,krpe i kamenje.Evergreen pregledao zeleni zid.Izdati tagovi .Očišćeno na zahtev stanarke garažno mesto od ulja.Prijavljen da magnet na -1 ne radi.Vrata se ne zatvaraju,preštelovan diplomat.

Šumadijska 39 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova.

Šumadijska 47 – U toku izveštajnog perioda objavljen je redovan mesečni pregled liftova. Prijavljeno curenje na dilataciji zgrade, ponovljena urgencija na prijavu GDS-u. Došlo je do oglašavanja alarma PP sistema, kod stepeništa u prizemlju uključen je ručni javljač, obezbedjenje i kolega iz održavanja resetovale alarm, upućena molba stanarima da obrate pažnju pri prolasku pored ručnih javljača po hodnicima zgrade. Uz saglasnost upravnika, na interfonskim vratima diplomat zamenjen.

Šumadijska 49 – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Prijavljuje se problem sa grejanjem i cevima po zgradi. Prijavljeno Toplani. Prijava vlasnika stana, po prijavi stanara koji živi u stanu da tri meseca trpi buku zbog koje je ne moguće boraviti u stanu. Stanarka uputila prijavu GDS-u problem je prijavljen 2021. godine, nije sanirano, obratila se upravnici, i nama preko Call centra. Kolega iz održavanja proverio obe pumpe, jedna nije radila, druga proizvodila veliku buku. Prijavljeno i urgirano GDS-u i Toplanama da se u što kraćem roku sanira problem.

Izvršen redovan pregled i kontrola hidrocila .

Uradjene su redovne mesečne kontrole dizel agregata, kao i sanirani nedostaci na termostatima i grejačima u lamelama CDE, G i H.

Izvršeno kontrolno čitanje vodomera zalivnog sistema .

Izvršen pregled hidrocila, toplotnih podstanica i šahti u lameli G.

Izvršen pregled muljnih pumpi lamele CDE.

Izvršen obilazak i pregled fotonaponskih prostorija lamela CDE.

Izvršen je godišnji pregled i sertifikovanje igrališta između lamele G H, i u lameli F prvi pregled. Posle pregleda upućen je zahtev za postavljanje informativne table u lameli F koja nedostaje.

Izvršena je zamena tri lampe u lameli CDE.

Izvršena je zamena navlaka za led lampe na rampama lamele CDE.

Izvršena je sanacija krova na lameli CDE.

Izvršena je postavka kupolastih rešetki u lameli H.

Izvršen je pregled i detekcija nedostataka koje su upućene Videomontu kao primedbe na rad, angažovanjem drugog izvršioca, troškove snosio CSI. Raskinut ugovor sa Videomontom.

1.2 Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje u garažama i na otvorenom parkingu (u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)

Garaža CDE U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana.

Garaža G U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana.

Garaža H U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana.

Garaža F U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana.

1.3 Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje na parceli (u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)

I dalje postoji problem nepropisnog parkiranja. Postavljaju se obaveštenja i zove se komunalna policija, pauk. Komunalna policija je dolazila zbog vozila koja su parkirana na glavnoj saobraćajnici naselja, invalidskim mestima i pešačkim prelazima. Veliki problem je parkiranje vozila kod pp izlaza. Parkiraju se uvek ista vozila i vlasnici ne reaguju na postavljena obaveštenja da se nalaze na mestu na kojem je parkiranje zabranjeno.

Od februara meseca uvedeno čekiranje obezbeđenja u toku meseca su se usaglašavali tehnički uslovi.

Što se tiče motora koji su nepropisno parkirani komunalna policija ne dolazi zbog ovog problema iako ih obaveštavamo. Kače se obaveštenja za nepropisno parkiranje, čak i kod ulaza u zgrade.

Na parceli, pretežno u parkovima, obezbeđenje je pronašlo veći broj zaboravljenih stvari. To su: lopte, kape, igračke, trotinetai, ključevi, kartice, novčanici... Pronadjene stvari se oglašavaju na viber info grupu. Ukoliko se vlasnici ne pojave u roku od mesec dana, izgubljene dečije stvari će se donirati obližnjoj školi koju pohađaju deca sa posebnim potrebama.

1.4. Mesečni izveštaji

U izveštajnom periodu je bilo 64 puta oglašavanja alarma, kao posledica povećane koncentracije Co2 iz auspuha automobila.

Evidentirana je 15 kvarova na ulaznim vratima, (interfonskim, prilaznim i šifrovanim), nije bilo prijave kvarova na liftovima. Nije bilo kvara na rampama. Bilo je 8 slučajeva narušavanja reda i mira, gde je obezbeđenje uspešno intervenisalo. Primećeno dosta dece na biciklima i električnim trotinetima koji svojom brzinom ugrožavaju bezbednost. Tokom meseca bilo je 402 nepravilno parkirana automobila: parking servis intervenisao 3 puta u lameli G.

Patrola obezbeđenja je obavila 622 obilazak objekta i izlazaka po prijavi CSI-a i stanara.

Navedeni događaji nisu negativno uticali na bezbedan život i rad u naselju.

Pravovremenim angažovanjem službenika obezbeđenja rešavani su svi navedeni problemi.

2. Uplate i dugovanja stanara za troškove održavanja, izdavanje obračuna stanarima

Tokom izveštajnog perioda stanarima je dostavljen obračun za novembar mesec.

Što se tiče rada call centra 24 časa stojimo na raspolaganju stanarima. Rad info NZK grupe pomaže u informisanju stanara. Na sajtu nzk.rs možete da se informišete o aktuelnim događajima vezano za naselje. Na sajtu postoji mogućnost da proverite stanje na računu stambene zajednice. Još jednom molimo stanare da prijave prosledjuju pozivanjem call centra i slanjem mejla.

Izveštaj izradio: CSI Stambeno d.o.o.

MESEČNI IZVEŠTAJ
ODRŽAVANJA ZELENILA

Objekat: **Zemunske Kapije**

Period: 01. Novembar – 30. Novembar 2023.

Dokument pripemio: 4EverGreen (09.12.2023.)

	OPIS REDOVNIH AKTIVNOSTI	DATUMI IZVRŠENJA U POSMATRANOM PERIODU	ZADNJI PUT RAĐENO
TRAVNJAK			
1	Košenje i odvoz pokošene trave na deponiju	01.11. 02.11. 07.11. 10.11.	09.10. 10.10. 11.10. 17.10. 18.10. 30.10. 31.10.
2	Trimovanje ivica travnjaka	01.11. 02.11. 07.11. 10.11.	09.10. 10.10. 11.10. 17.10. 18.10. 30.10. 31.10.
3	Vertikalacija	/	21.03.
4	Aeracija	/	21.03.
5	Podsejavanje odgovarajućom travnom smešom 20g/m ² (ide posle aeracije)	/	21.03.
6	Prihranjivanje mineralnim đubrivima 40g/m ²	21.11.	02.10.
7	Tretiranje travnjaka selektivnim herbicidom	/	28.07.
8	Reparacija i popravka, oštećenih delova travnjaka, ukoliko oštećene površine ne prelaze površinu od 1m ²	/	21.03.
9	Prskanje protiv krpelja	/	15.06
10	Sakupljanje lišća sa travnjaka	02.11. 03.11. 06.11. 08.11. 10.11. 13.11. 15.11. 16.11. 20.11.	16.10. 18.10. 20.10. 21.10. 23.10. 24.10. 25.10. 30.10. 31.10.

		21.11. 22.11. 23.11. 27.11. 29.11. 30.11.	
1 1	Priprema travnjaka za zimski period	/	/
DRVEĆE (DRVOREDNE SADNICE, SREDNJI LIŠĆARI, NISKI LIŠĆARI I VISOKI ČETINARI)			
1 2	Orezivanje krune	/	03.02. 05.02. 16.02. 18.02.
1 3	Poboljšavanje vodo-vazdušnog režima okopavanjem	01.11. 16.11. 20.11.	26.09. 27.09. 28.09.
1 4	Plevljenje korova oko biljaka	01.11. 16.11. 20.11.	26.09. 27.09. 28.09.
1 5	Prihrana mineralnim đubrivima	21.10.	28.06.
1 6	Prskanje biljaka protiv biljnih bolesti i štetočina	/	18.09.
1 7	Za vrste koje to zahtevaju, uvezivanje u toku zime da ne bi došlo do oštećenja i lomljenja zbog snega	/	/
1 8	Otresanje snega sa biljaka	/	/
ŽBUNJE (ČETINARSKO, ZIMZELENO I LISTOPADNO ŠIBLJE)			
1 9	Orezivanje i oblikovanje u tražene forme (žive ograde, masivi...)	02.11. 03.11. 06.11. 08.11.	13.10. 18.10. 19.10. 20.10. 26.10.
2 0	Poboljšavanje vodo-vazdušnog režima okopavanjem	01.11. 16.11. 20.11.	03.10. 04.10. 05.10. 12.10. 13.10. 16.10. 19.10. 20.10. 21.10. 23.10. 25.10. 26.10. 27.10.

2 1	Plevljenje korova oko biljaka	01.11. 16.11. 20.11.	04.09. 05.09. 21.09. 27.09.
2 2	Prihranjivanje mineralnim đubrivima	21.10.	28.06.
2 3	Prskanje biljaka protiv biljnih bolesti i štetočina		21.10.
2 4	Za vrste koje to zahtevaju, uvezivanje u toku zime da ne bi došlo do oštećenja i lomljenja zbog snega	/	/
2 5	Otresanje snega sa biljaka	/	/
SISTEM ZA NAVODNJAVANJE			
3 1	Održavanje sistema za navodnjavanje; Podešavanje sistema prema vremenskim uslovima, podešavanje prskalice i redovna kontrola sistema.	22.11	01.09.
3 2	Sitne popravke na mreži	/	01.09.
3 3	Pražnjenje sistema pred zimu prema vremenskim prilikama	/	/
DODATNE AKTIVNOSTI			
3 4	Ručno zalivanje u sušnom periodu - po potrebi	08.11. 22.11.	04.10. 05.10. 11.10. 12.10. 18.10. 31.10.
3 5	Sadnja biljaka	/	29.03.
3 6	Popravka ankera drveća - po potrebi	/	02.10.



MILGEN DEA

SERVIS, INSTALACIJA, RENT I ODRŽAVANJE AGREGATA

ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A.

Datum izvršenja: 29.11.2023.

Korisnik: CSI Zemunske kapije

MESEC: NOVEMBAR

Lokacija D.E.A.: OBISKRAT F

Kontakt osoba: _____

Tel.broj: _____

Model agregata: C170 Snaga agregata: 170 Radni časovi: 19,33

OPIS RADOVA

Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi	✓	
Kontrola antifriza u hladnjaku/dolivanje po potrebi	✓	
Kontrola filtera goriva/pritezanje	✓	
Kontrola filtera ulja/pritezanje	✓	
Kontrola creva goriva	✓	
Kontrola creva vode	✓	
Kontrola zategnutosti kaiševa	✓	
Kontrola aku-baterija/dolivanje dest.vode	✓	

OPIS RADOVA

Kontrola izduvnih gasova	✓	
Kontrola alternatora	✓	
Kontrola punjača baterije	✓	
Kontrola grejača	✓	
Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka	✓	
Proba rada agregata	✓	
Agregat u auto	✓	

NIVO GORIVA 95 %

Potrosni materijal: _____

Napomena: AGREGAT ISPRAVAN

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

Ime i prezime ,funkcija

potpis serviser

potpis korisnika

milgendea@gmail.com

MILGEN DEA D.O.O.
Igora Vasiljeva 29a, 11210 Beograd
Mob : (+381) 63 265531
Pib: 113638797 Mb: 21905089



SERVIS, INSTALACIJA, RENT I ODRŽAVANJE AGREGATA

ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A.

Datum izvršenja: 29. 11. 2023.

Korisnik: CSI

MESEC: NOVEMBAR

Lokacija D.E.A.: ZEMUNSKA KAPIJE ODDEKAT C

Kontakt osoba: _____

Tel.broj: _____

Model agregata: CA70 Snaga agregata: 170 Radni časovi: 26,73

OPIS RADOVA

Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi	✓	
Kontrola antifrizu u hladnjaku/dolivanje po potrebi	✓	
Kontrola filtera goriva/pritezanje	✓	
Kontrola filtera ulja/pritezanje	✓	
Kontrola creva goriva	✓	
Kontrola creva vode	✓	
Kontrola zategnutosti kaiševa	✓	
Kontrola aku-baterija/dolivanje dest.vode	✓	

OPIS RADOVA

Kontrola izduvnih gasova	✓	
Kontrola alternatora	✓	
Kontrola punjača baterije	✓	
Kontrola grejača	✓	
Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka	✓	
Proba rada agregata	✓	
Agregat u auto	✓	
TEKMOŠTAK AGREGATA	1	✓


NIVO GORIVA 100 %

Potrosni materijal: _____

Napomena: AGREGAT ISKORISTEN ZA RAD


Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje



potpis servisera

Ime i prezime ,funkcija



potpis korisnika

milgendea@gmail.com

MILGEN DEA D.O.O.
Igora Vasiljeva 29a, 11210 Beograd
Mob : (+381) 63 265531
Pib: 113638797 Mb: 21905089



SERVIS, INSTALACIJA, RENT I ODRŽAVANJE AGREGATA

MILGEN DEA

ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A.

Datum izvršenja: 29. M. 2023.

Korisnik: CSI ZEMUNSKHE KAPIJE

MESEC: NOVEMBAR

Lokacija D.E.A.: AGREGAT H

Kontakt osoba: _____

Tel.broj: _____

Model agregata: C170 Snaga agregata: 170 Radni časovi: 59 09

OPIS RADOVA

Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontrola antifrizu u hladnjaku/dolivanje po potrebi	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontrola filtera goriva/pritezanje	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontrola filtera ulja/pritezanje	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontrola creva goriva		
Kontrola creva vode		
Kontrola zategnutosti kaiševa		
Kontrola aku-baterija/dolivanje dest.vode		

OPIS RADOVA

Kontrola izduvnih gasova		
Kontrola alternatora		
Kontrola punjača baterije		
Kontrola grejača		
Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka		
Proba rada agregata		
Agregat u auto		
<u>GREJAC ANTIFRIZA 1000W</u>	<u>1</u>	<input checked="" type="checkbox"/>

NIVO GORIVA 95 %

Potrosni materijal: _____

Napomena: _____

AGREGAT ISPRAVNO ZA RAD

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

Ime i prezime ,funkcija

potpis servisera

potpis korisnika

milgendea@gmail.com

MILGEN DEA D.O.O.
Igora Vasiljeva 29a, 11210 Beograd
Mob : (+381) 63 265531
Pib: 113638797 Mb: 21905089



MILGEN DEA

SERVIS, INSTALACIJA, RENT I ODRŽAVANJE AGREGATA

ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A.

Datum izvršenja: 20.11.2023

Korisnik: CSI ZEMUNSKA

MESEC: NOVEMBAR

Lokacija D.E.A.: OBZIKAT 9

Kontakt osoba: _____

Tel.broj: _____

Model agregata: C170 Snaga agregata: 170 Radni časovi: 8,72

OPIS RADOVA			OPIS RADOVA		
Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	Kontrola izduvnih gasova	<input checked="" type="checkbox"/>	✓
Kontrola antifrizu u hladnjaku/dolivanje po potrebi	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	Kontrola alternatora	<input checked="" type="checkbox"/>	✓
Kontrola filtera goriva/pritezanje	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	Kontrola punjača baterije	<input checked="" type="checkbox"/>	✓
Kontrola filtera ulja/pritezanje	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	Kontrola grejača	<input checked="" type="checkbox"/>	✓
Kontrola creva goriva	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka	<input checked="" type="checkbox"/>	✓
Kontrola creva vode	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	Proba rada agregata	<input checked="" type="checkbox"/>	✓
Kontrola zategnutosti kaiševa	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	Agregat u auto	<input checked="" type="checkbox"/>	✓
Kontrola aku-baterija/dolivanje dest.vode	<input checked="" type="checkbox"/>	✓	<u>TECNOSTAT GREJA</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	✓

NIVO GORIVA 95 %

Potrosni materijal: _____

Napomena: AGREGAT ISPROVAN ZA RAD

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

Ime i prezime, funkcija


potpis servisera

potpis korisnika


milgendea@gmail.com

MILGEN DEA D.O.O.
Igora Vasiljeva 29a, 11210 Beograd
Mob : (+381) 63 265531
Pib: 113638797 Mb: 21905089



 David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 09691	
	Opravku - - servisiranje izvršili	Opravka - servisiranje izvršeno dana 01.11. 20 23 god.
SERVISNI PUNKT..... Broj ugovora za zvršene opravke i servisiranje..... STEBU	1. Жељко Јазућ 2. Никола Попковић 3. 4.	
Korisnik: С. СТАНАРА Ulica i broj: ДУНАВСКА 39 БП Mesto:	1. Izvršen rad: РЕДОВАН СЕРВИС ЛИФТА	
Ubrzavač dizalice: ЕЛ Broj stanice: Nosivost: kp. Brzina kočenja: m/sek Ubrzavač prilaznih vrata: Ubrzavač el. komande: Broj prilaza:		
Potpis montera: Popović Nikola	Overava korisnik: J. Bećk	



 David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 09639	
	Opravku - servisiranje izvršili 1. Жељко Јазућ 2. Никола Досковић 3. 4.	Opravka - servisiranje izvršeno dana 01.11. 20 23 god.
SERVISNI PUNKT..... broj ugovora za zvršene opravke i servisiranje..... ДЕСНИ	1. Izvršen rad: РЕДОВАН СЕРВИС ЛИФТА	
Korisnik: С. СТАНАРА Ulica i broj: ШУМАДИЈСКА 39 Mesto: БР		
Vrsta dizalice: ЕЛ		
Broj stanice:		
Nosivost: kp.		
Brzina: m/sek		
Vrsta prilaznih vrata:		
Vrsta el. komande:		
Broj prilaza:		
Potpis montera: Loxobent Huković	Overava korisnik: Jen Bank	



David Pajić DAKA DOO
Dunavska 67
11060 Beograd

Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 133639

SERVISNI PUNKT

Broj ugovora za
izvršene opravke
ili servisiranje

JTEBU

Opravku -
- servisiranje
izvršili

1. Kecko Stazuh
2. Hukova Docobuh

3.
4.

Opravka - servisiranje izvršeno

dana 01.11. 2023 god.

Korisnik:

C. STANARA

Ulica i broj

ШУМАРИЈСКА 47

Mesto:

БП

Vrsta dizalice:

ES

Broj stanice:

Nosivost:

kp.

Br. vožnje:

.....m/sek

Vrsta prilaznih vrata:

Vrsta el. komande:

Broj prilaza:

1. Izvršen rad:


РЕГОВАН СЕРВИС
ЛИФТА

Potpis montera:


Docobuh Ankoza

Overava korisnik:

Jen Ben

 <p>David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd</p>	<p>Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 09540</p>	
	<p>SERVISNI PUNKT.....</p> <p>broj ugovora za izvršene opravke i servisiranje..... <u>DECHU</u></p>	<p>Opravku - servisiranje izvršili</p> <p>1. <u>Rebko LABUH</u> 2. <u>HUKOVA DOCKOVIT</u> 3. 4.</p>
<p>Korisnik: <u>C. STANARA</u> Ulica i broj: <u>UMADUJSKA 47</u> Mesto: <u>BP</u> Vrsta dizalice: <u>Eu</u> Broj stanice: Nosivost: kp. Brzina: m/sek Vrsta prilaznih vrata: Vrsta el. komande: Broj prilaza:</p>	<p>1. Izvršen rad: <u>REPORABA CEPBUC</u> <u>LIKOTA</u></p>	
<p>Potpis montera: <u>Zorobut Anker</u></p>	<p>Overava korisnik: <u>Jovana B...</u></p>	



 David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 09590	
	Opravku - servisiranje izvršili 1. <u>Жељко Јазвић</u> 2. <u>Аукоја Дрсковић</u> 3. 4.	Opravka - servisiranje izvršeno dana <u>01.11.</u> 20 <u>23</u> god.
SERVISNI PUNKT:		
broj ugovora za izvršene opravke i servisiranje: <u>ДЕЧУ</u>		
Korisnik: <u>С. СТАХАРА</u>	1. Izvršen rad: <u>РЕДОВАН СЕРВИС</u>	
Ulica i broj: <u>ЦУМАНИЈСКА 49</u>	<u>ЛИФТА</u>	
Mesto: <u>БР</u>		
vrsta dizalice: <u>ЕЛ</u>		
broj stanice:		
nosivost: kp.		
brzina: m/sek		
vrsta prilaznih vrata:		
vrsta el. komande:		
broj prilaza:		
Potpis montera: <u>Zorobert Ankov</u>	Overava korisnik: <u>Z Ben</u>	



David Pajić DAKA DOO
Dunavska 67
11060 Beograd

Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta 09788

SERVISNI PUNKT.....

Opravku -
servisiranje
izvršili

1. Жељко Јазућ
2. Николa Дoкoвuћ
3.
4.

Opravka - servisiranje izvršeno

dana 01. 11. 2023 god.

broj ugovora za
zvršene opravke
i servisiranje JEBM

Korisnik: C. СТАНАРА

1. Izvršen rad: РЕДОВАН СЕРВИС
ЛИФТА

Ulica i broj: УЛЦА ДУНАВСКА 49

Mesto: БГ

/rsta dizalice: ЕД

broj stanice:

Nosivost: kp.

brzina: m/sek

/rsta prilaznih vrata:

/rsta el. komande:

broj prilaza:

Potpis montera:

Дoкoвuћ Никoлa

Overava korisnik:

Јe B

**IVAN TOMIC PR BEZBEDNOSNI SISTEMI I TRGOVINA
TOMY GROUP**

Vojvodjanska 274,11271 Beograd

Tel: +381 69 20 39 555

e-mail: ivan@paradoxnadzor.rs

PIB: 104711134

Matični broj: 60441057

Izvestaj o neispravnosti videonadzora I interfona

Kamere:

F3.21 I F3.25 - Kamere na lameli F na poziciji F3.21 I F3.25 su neispravne

Razlog je-losa montaza kamera zbog koje je usla voda u dozne od kamera gde je napravljen kratak spoj I kamere su izgorele.

Potrebno je dozne silikonirati I zameniti kamere. Takodje preporuka je da se sve dozne na spoljnim kamerama silikoniraju jer ce se desavati isti problem I na drugim kamerama.

Lamela C-

Sum 5 kam 8 – Kamera se nalazi na 7 spratu.

Ustanovljeno je da kamera ne radi ,takodje kabal neispravan,jedna zica je u prekidu iz nepoznatog razloga.

Postoji mogucnost da se kabal prepravi da bude u funkciji ali to mozemo znati kada budu radovi u toku. Ako to ne bude radilo, potrebno je zameniti kabal.

Sum 5 kam2 – Kamera se nalazi na 1. Spratu

Kamera je ociscena.

U Rack sobi za ulaz Sum 5 Ustanovljeno je nakon stavljanja drugog adaptera da snimač i dalje ne radi

Potrebno je zameniti snimač,hard disk kao i switc.

Proveren je i snimač u Šum 7 koji nije bio u funkciji,ali testiranjem je ustanovljeno da je neispravan adapter.

Potrebno je zameniti adapter,ukoliko ne bude mogućnosti za nabavljanje adaptera,potrebno je zameniti snimač i switch.

IVAN TOMIC PR BEZBEDNOSNI SISTEMI I TRGOVINA TOMY GROUP

Vojvodjanska 274,11271 Beograd

Tel: +381 69 20 39 555

e-mail: ivan@paradoxnadzor.rs

PIB: 104711134

Matični broj: 60441057

Lamela E

Sum 15,17,21 -Prijavljeno je da nije moguće pristupiti kamerama I I snimcima iz mreže.

Ustanovljeno je swithevi koji se nalaze u Rack sobama ne rade kako treba I to je jedan od razloga zasto se gubi konekcija ka snimacima. Kada se switch resetuje, mreza se vrati u funkciju ka snimacima,

Potrebno je zameniti te switch- eve u nekom momentu za neometan rad.

Izvestaj o neispravnosti videonadzora I interfona

Lamela CDE i G

Ustanovljeno je da u Rack sobi za ulaze 5,7,9,11,13,15,17,19,21,22,24,26,28 UPS koji služi da daje stuju 220v ako ne stane struja,nije ispravan I da izbacuje osigurac na strujnoj table nakon ceka se ugasi ceo Rack orman I tom prilikom se ostajete bez videozapisa na svim navedenim ulazima

Potrebno je zameniti baterije na UPS- u jer su stare preko 5 godina a preporuka proizvođača je da se menjaju na 2-3 godine. Postoji mogućnost sličnih kvarova I u ostalim Rack sobama de imate UPS – eve. Preporuka je zamena baterija na navedenim uređajima.

Kamera KG 1G5 – Kamera se nalazi u garazi zgrade G,kamera je ne ispravna

Potrebno je zameniti kameru.

Kamera KH1G2 – Kamera se nalazi u garazi u zgradi H

Neispravan je deo kabla od kamere

Potrebno je da se zameni patch kabal.

Kamera KGS17 – kamera se nalazi na zgradi, spoljna.

Kamera je neispravna,kamera je prepravljena ranije I nema fabricke konektore.

Mora da se zameni kamera.

**IVAN TOMIC PR BEZBEDNOSNI SISTEMI I TRGOVINA
TOMY GROUP**

Vojvodjanska 274,11271 Beograd

Tel: +381 69 20 39 555

e-mail: ivan@paradoxnadzor.rs

PIB: 104711134

Matični broj: 60441057

Kamera KG- 2G6 – Kamera se nalazi u zgradi G, garaza -2,.

Ispitana je kamera i kabl joj je ispravan, kamera je takodje ispravna. Mora da se ispita dalji uzrok zasto obezbedjenje ne vidi ovu kameru.

Interfoni koji su prijavljeni da ne rade, nakon reseta switcha koji se nalaze po spratovima u zgradama, interfoni se vrate u funkciju. Potrebno je menjati jedan po jedan switch kada se problem javi ponovo ili ih ugasiti i upalite u struju i tako funkcionisati dokle skroz ne prestanu sa radom.



FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA ZAŠTITA-SIGURNOST DOO BEOGRAD

Savska 15, 11000 Beograd, tel/fax: 011/ 761 261 7; 011/762 21 06;
tel: 011/6689-040; mob: 064/ 64 63 784



MESEČNI IZVEŠTAJ

Dostavljamo Vam mesečni Izveštaj o pruženim uslugama FTO i PPZ na objektu-naselju „ZEMUNSKKE KAPIJE“ za mesec Novembar 2023.godine po sledećim pitanjima.

1. Vanredni događaji na objektu

U mesecu Novembru 2023.godine, nije bilo vanrednih događaja

2. Protivpožarna zaštita na objektu-naselju

U proteklom mesecu alarm PP centrale se aktivirao 64 puta, zbog povećane koncentracije Co2 iz auspuha automobila.

3. Elektro,vodovodne instalacije i liftovi

- Nije bilo kvarova na liftovima
- Uočeno je 15 kvarova na ulaznim vratima(interfonskim, prilaznim i šifrovanim vratima)
- Nije bilo kvara na rampama
- Patrola je uočila dva curenja vode u garažama

4. Ostali značajni događaji na objektu – naselju „Zemunske kapije“

- Patrolna služba je reagovala 8 puta na narušavanje kućnog reda i mira, uglavnom zbog tinejdžera noću u garažama. Primećeno je učestalo pojavljivanje dečaka na biciklima i električnim trotinetima koji brzom vožnjom ugrožavaju bezbednost.
- Tokom meseca bilo je 402 nepravilno parkiranih automobila na kojima je ostavljeno upozorenje;
- Parking servis je intervenisao 3 puta zbog parkiranja kod Šumadijske 22 i 28.
- Komunalna milicija pozvana je 5 puta, zbog parkiranja na pešačkim prelazima i trotoarima.
- Parking kod lamele H ulaz broj 36 ima vertikalnu signalizaciju koja upozoravada su po dva krajnja mesta rezervisana za invalide, ali na tim mestima nema horizontalne signalizacije (žuta polja) te nije jasno sa kojim pravom Parking servis odnosi vozila sa tih mesta, koja nisu obeležena po propisu
- Patrolna služba je reagovala 2 puta na narušavanje kućnog reda i mira prilikom obilaska ili po prijavi stanara, uglavnom zbog buke u stanovima.
- Patrole su obavile 622 redovna obilaska po zahtevu CSI i stanara.
- Svakodnevno se registruje 20-25 preuzimanja ključeva
- Službenici obezbeđenja su više puta nalazili izgubljenje stvari i trudili se da pronađu vlasnike.
- Posao koji se obavlja, popisivanje motorcikala u svim nivoima garaže.

ZAKLJUČAK:

FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA
ZAŠTITA-SIGURNOST DOO BEOGRAD

Savska 15, 11000 Beograd, tel/fax: 011/ 761 261 7; 011/762 21 06;
tel: 011/6689-040; mob: 064/ 64 63 784

U mesecu Novembru napred navedena dešavanja nisu uticala na bezbednost objekta i normalan život i rad. U narednom periodu nastaviti sa redovnim praćenjem događaja u stambenim objektima-naselju i preduzimanju adekvanih mera.

Beograd,05.12.2023.g

ZA PREDUZEĆE

Izvršni direktor:
Ljubivoje Nikolić





Terra-pak o.d.



Nordic Playground Institute
Serbia

Терра-пак о.д.
Јурија Гагарина 186,
11070 Нови Београд
Тел: +381 63 36 1112
www.terra-pak.rs

Бр.: IP272-018-001/23

Датум: 18.10.2023. год.

ИЗВЕШТАЈ О ПРЕГЛЕДУ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА

Врста прегледа: Први преглед



Преглед обавио: Урош Брзаковић

Серт. бр: 037

Тел: +38163361112

E-mail: imenovanotelotp@gmail.com
uros.brzakovic@npgi.eu

Терра-пак о.д.
Јурија Гагарина 186,
11070, Нови Београд, Србија
тел.: +381 63 361112

ПИБ: 103295039
Матични број: 17548859
Наша Аик банка:
105-000002562861-54

e-mail: imenovanotelotp@gmail.com
serbia@npgi.eu
www.terra-pak.rs - www.npgi.eu

SA-01.00.01-001





ПОДАЦИ О ДЕЧИЈЕМ ИГРАЛИШТУ:

Клијент : CSI Stambeno d.o.o.
Адреса : Јурија Гагарина 14Н/13,
Место : Нови Београд
Захтев бр. : 01/23 од 03.10.2023.

Назив : Паркић
Адреса : Насеље Земунске капије ламела Ф,
Место : Земун

Контакт особа : Јелена
Телефон : +381 62 231 299
E-mail : zemunskekapije@csistambeno.rs
Власник : Стамбене заједнице у насељу

1. Намена и циљ документа

Овај Извештај пружа информације о усаглашености дечијег игралишта, које је предмет контролисања са захтевима Правилника о безбедности дечијих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19), као и о осталим условима и налазима затеченим пре и током вршења контролисања.

2. Релевантни стандарди

Релевантни технички захтеви за заштиту здравља и безбедности за одређену врсту опреме и површине садржани су у стандардима наведеним у Члану 11, Правилника о безбедности дечијих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19).

3. Дефиниције, ознаке и скраћенице

Дечје игралиште јесте сваки отворени простор, укључујући целокупно земљиште, ограду, вегетацију, приступне стазе, потребне површине и опрему, намењен, изграђен и опремљен с намером да се деца на њему играју појединачно или у групама;

Опрема за дечја игралишта је опрема и конструкција, укључујући компоненте и конструктивне елементе са којима, или на којима, деца могу да се играју на отвореном, појединачно или у групама, према сопственим правилима или из сопствених разлога за игру, а која у било којем тренутку могу да се промене;

Површина за ублажавање удара је површина на подручју удара која је намењена да смањи ризик од повреда приликом пада на њу;

Први преглед је прва контрола испуњености захтева опреме и потребне површине на дечјем игралишту и захтева за постављање дечјег игралишта након изградње и пре пуштања у употребу, којом се утврђује да ли дечје игралиште испуњава све захтеве правилника;

Редовни преглед је први преглед и годишњи преглед којим се утврђује укупан ниво безбедности опреме, темеља и површина за играње;

Ванредни преглед је контрола на захтев, којом се утврђује укупан ниво безбедности опреме, темеља и површина за играње;



4. Методе и опрема за контролисање

Опрема за дечије игралиште и површина за ублажавање удара прегледани су визуелно-димензионом методом, приликом чега је коришћена опрема наведена у релевантном стандарду СРПС ЕН 1176.

5. Опис поступка оцењивања

Контрола документације коју је клијент доставио, обављена је у просторијама Терра-пак о.д.



Оцењивање на лицу места је обављено визуелно димензионом методом.



Приликом оцењивања усаглашености коришћена је опрема наведена у Тачки 4.

6. Опис и карактеристике предмета оцењивања


Постављање опреме на дечијем игралишту обавио: Није познат.


6.1. Опрема за игру

Опис/Фотографија	Примењени прописи/Опис неусаглашености
 <p>1. Мултифункционални реквизит МАРИА</p>	<p>1. Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19) 2. СРПС ЕН 1176-1 3. СРПС ЕН 1176-3</p> <p>Усаглашено</p>
 <p>2. Аутобус</p>	<p>1. Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19) 2. СРПС ЕН 1176-1</p> <p>Усаглашено</p>


Опис/Фотографија	Примењени прописи/Опис неусаглашености
 <p>3. Њихалица WILBUR</p>	<p>1. Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19) 2. СРПС ЕН 1176-1 3. СРПС ЕН 1176-6</p> <p>Усаглашено</p>
 <p>4. Њихалица KITTY</p>	<p>1. Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19) 2. СРПС ЕН 1176-1 3. СРПС ЕН 1176-6</p> <p>Усаглашено</p>



6.2. Површине за ублажавање удара

Опис/Фотографија	Примењени прописи/Опис неусаглашености
 <p>1. Гумени панели 50x50 дебљине 4,6 цм.</p>	<p>1. Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19) 2. СРПС ЕН 1176-1</p> <p>Усаглашено</p>

Опис/Фотографија	Примењени прописи/Опис неусаглашености
 <p>1. Гумени панели 50x50 дебљине 4,6 цм.</p>	<p>1. Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19) 2. СРПС ЕН 1176-1</p> <p>Усаглашено</p>

6.3. Урбани мобилијар

Опис/Фотографија	Примењени прописи/Опис неусаглашености
<p>1. Информативна табла</p>	<p>1. Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19) Члан 10. 2. СРПС ЕН 1176-1 Табла није постављена. Члан 10. У оквиру дечјег игралишта се мора поставити најмање једна информативна табла. Табла мора да буде јасно видљива, лако читљива, димензија најмање 1,5 м x 1,5 м.</p> <p>Није усаглашено</p>
 <p>2. Клупа</p>	<p>1. Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19) Члан 10.</p> <p>Усаглашено</p>

Опис/Фотографија	Примењени прописи/Опис неусаглашености
 <p data-bbox="277 920 399 947">3. Ђубријере</p>	<p data-bbox="748 584 1198 663">1. Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19) Члан 10.</p> <p data-bbox="748 920 861 947">Усаглашено</p>
 <p data-bbox="277 1285 411 1312">4. Осветљење</p>	<p data-bbox="748 943 1198 1021">1. Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19) Члан 10.</p> <p data-bbox="748 1285 861 1312">Усаглашено</p>

7. Закључак оцењивања

Оцењивање постојећег дечијег игралишта, односно постављене опреме обављено је у складу са Чланом 24 Правилника о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19).

Прегледом доступне документације и дечијег игралишта, констатовано је да не постоје неусаглашености са захтевима Правилником о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19), што је детаљно поткрепљано у Тачки 6.

На дечијем игралишту није постављена табла.

Површина за ублажавање удара је у складу са Табелом 4. СРПС ЕН 1176-1.




8. Изјава о усаглашености

За предмет оцењивања: Дечије игралиште Паркић, не може се издати Серификат о првом прегледу.

Технички руководиоца:

Име и Презиме: Урош Брзаковић

Потпис: 

Одобрио:

1. Име и Презиме: Данијел Благојевић

Потпис: 



Доставити:

1. Архиви
2. Наручиоцу



Terra-pak o.d.




Терра-пак о.д.
Јурија Гагарина 186,
11070 Нови Београд
Тел: +381 63 36 1112
www.terra-pak.rs

Бр.: IP273-018-002/23

Датум: 18.10.2023. год.

ИЗВЕШТАЈ О ПРЕГЛЕДУ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА

Врста прегледа: Годишњи преглед



Преглед обавио: Урош Брзаковић

Серт. бр: 037

Тел: +38163361112

E-mail: imenovanotelotp@gmail.com
uros.brzakovic@npgi.eu

Терра-пак о.д.
Јурија Гагарина 186,
11070, Нови Београд, Србија
тел.: +381 63 361112

ПИБ: 103295039
Матични број: 17548859
Наша Аик банка:
105-0000002562861-54

e-mail: imenovanotelotp@gmail.com
serbia@npgi.eu
www.terra-pak.rs - www.npgi.eu

SA-01.00.01-001





ПОДАЦИ О ДЕЧИЈЕМ ИГРАЛИШТУ:

Клијент : CSI Stambeno d.o.o.
Адреса : Јурија Гагарина 14Н/13,
Место : Нови Београд
Захтев бр. : 01/23 од 03.10.2023.

Назив : Двориштанце
Адреса : Насеље Земунске капије ламела Г и Х,
Место : Земун

Контакт особа : Јелена
Телефон : +381 62 231 299
E-mail : zemunskekapije@csistambeno.rs
Власник : Стамбене заједнице у насељу

1. Намена и циљ документа

Овај Извештај пружа информације о усаглашености дечијег игралишта, које је предмет контролисања са захтевима Правилника о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19), као и о осталим условима и налазима затеченим пре и током вршења контролисања.

2. Релевантни стандарди

Релевантни технички захтеви за заштиту здравља и безбедности за одређену врсту опреме и површине садржани су у стандардима наведеним у Члану 11, Правилника о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19).

3. Дефиниције, ознаке и скраћенице

Дечје игралиште јесте сваки отворени простор, укључујући целокупно земљиште, ограду, вегетацију, приступне стазе, потребне површине и опрему, намењен, изграђен и опремљен с намером да се деца на њему играју појединачно или у групама;

Опрема за дечја игралишта је опрема и конструкција, укључујући компоненте и конструктивне елементе са којима, или на којима, деца могу да се играју на отвореном, појединачно или у групама, према сопственим правилима или из сопствених разлога за игру, а која у било којем тренутку могу да се промене;

Површина за ублажавање удара је површина на подручју удара која је намењена да смањи ризик од повреда приликом пада на њу;

Први преглед је прва контрола испуњености захтева опреме и потребне површине на дечјем игралишту и захтева за постављање дечјег игралишта након изградње и пре пуштања у употребу, којом се утврђује да ли дечје игралиште испуњава све захтеве правилника;

Редовни преглед је први преглед и годишњи преглед којим се утврђује укупан ниво безбедности опреме, темеља и површина за играње;

Ванредни преглед је контрола на захтев, којом се утврђује укупан ниво безбедности опреме, темеља и површина за играње;



4. Методе и опрема за контролисање

Опрема за дечије игралиште и површина за ублажавање удара прегледани су визуелно-димензионом методом, приликом чега је коришћена опрема наведена у релевантном стандарду СРПС ЕН 1176.

5. Опис поступка оцењивања

Контрола документације коју је клијент доставио, обављена је у просторијама Терра-пак о.д.



Оцењивање на лицу места је обављено визуелно димензионом методом.




Приликом оцењивања усаглашености коришћена је опрема наведена у Тачки 4.

6. Опис и карактеристике предмета оцењивања


Постављање опреме на дечијем игралишту обавио: АР ГРАДЊА д.о.о. Водоводска 162а, 11147 Београд.

6.1. Опрема за игру



Опис/Фотографија	Примењени прописи/Опис неусаглашености
 <p>1. Мултифункционални реквизит Брод НОА</p>	<p>1. Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19) 2. СРПС ЕН 1176-1 3. СРПС ЕН 1176-3</p> <p>Усаглашено</p>
 <p>2. Љуљачка BELL-FLOWER</p>	<p>1. Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19) 2. СРПС ЕН 1176-1 3. СРПС ЕН 1176-2</p> <p>Усаглашено</p>

Опис/Фотографија	Примењени прописи/Опис неусаглашености
 <p data-bbox="279 947 504 965">3. Баланс греда SNAKE</p>	<p data-bbox="751 613 1182 689">1. Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19) 2. СРПС ЕН 1176-1</p> <p data-bbox="751 947 863 965">Усаглашено</p>
 <p data-bbox="279 1305 504 1323">4. Вртешка EUROPE 1</p>	<p data-bbox="751 972 1182 1070">1. Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19) 2. СРПС ЕН 1176-1 3. СРПС ЕН 1176-5</p> <p data-bbox="751 1305 863 1323">Усаглашено</p>
 <p data-bbox="279 1664 595 1682">5. Љуљашка гнездо BABY SNAIL</p>	<p data-bbox="751 1330 1182 1429">1. Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19) 2. СРПС ЕН 1176-1 3. СРПС ЕН 1176-2</p> <p data-bbox="751 1664 863 1682">Усаглашено</p>






Опис/Фотографија	Примењени прописи/Опис неусаглашености
 <p>6. Вртешка EUROPE 2</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19) 2. СРПС ЕН 1176-1 3. СРПС ЕН 1176-5 <p>Усаглашено</p>

6.2. Површине за ублажавање удара

Опис/Фотографија	Примењени прописи/Опис неусаглашености
 <p>1. Ливена гума.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19) 2. СРПС ЕН 1176-1 <p>Усаглашено</p>
 <p>2. HIC вредност.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19) 2. СРПС ЕН 1176-1 3. СРПС ЕН 1177 <p>Усаглашено</p>

6.3. Урбани мобилијар

Опис/Фотографија	Примењени прописи/Опис неусаглашености
 <p>1. Информативна табла</p>	<p>1. Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19) Члан 10. 2. СРПС ЕН 1176-1</p> <p>Усаглашено</p>
 <p>2. Клупа</p>	<p>1. Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19) Члан 10.</p> <p>Усаглашено</p>
 <p>3. Бубријере</p>	<p>1. Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19) Члан 10.</p> <p>Усаглашено</p>



Опис/Фотографија	Примењени прописи/Опис неусаглашености
 <p>4. Осветљење</p>	<p>1. Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19) Члан 10.</p> <p>Усаглашено</p>

7. Закључак оцењивања

Оцењивање постојећег дечијег игралишта, односно постављене опреме обављено је у складу са Чланом 24 Правилника о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19).

Прегледом доступне документације и дечијег игралишта, констатовано је да не постоје неусаглашености са захтевима Правилником о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС”, број 41/19), што је детаљно поткрепљано у Тачки б.

Површина за ублажавање удара је у складу са Табелом 4. СРПС ЕН 1176-1.

8. Изјава о усаглашености

За предмет оцењивања: Дечије игралиште Двориштанце, може се издати Серификат о годишњем прегледу.

Технички руководилац:

Име и Презиме: Урош Брзаковић


Потпис:



Одобрио:

1. Име и Презиме: Данијел Благојевић

Потпис:




Доставити:

1. Архиви
2. Наручиоцу



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

007148

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>ŠUMADIJSKA 5</u>		
Fabrički broj: <u>151500</u>		Broj u objektu: <u>L</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIĆ</u>		2:
Vrsta radova	Redovno održavanje: <u>L</u>	Intervencija:
Opis radova: <u>Redovna kontrola</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 06.11.2023

Potpis radnika Milorad Pavlović

Potpis stranke Ju Be



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL


006197

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI


Ime klijenta: <u>ŠUMADIJSKA 7</u>		
Fabrički broj: <u>151495</u>	Broj u objektu:	
Ime i prezime radnika 1: <u>Mikaelo Pavlovic</u>	2:	
Vrsta radova	Redovno održavanje: <u>✓</u>	Intervencija:
Opis radova: <u>REDOVNA IZJAVA</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum: 06.11.2023

Potpis radnika



Potpis stranke





TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

006048

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADILJK A</u>		
Fabrički broj: <u>151490</u>		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>Miroslav Petrović</u>		2:
Vrsta radova Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>		Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan 100%</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum: 06.11.2023

Potpis radnika: Miroslav Petrović

Potpis stranke: J. Ben



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

004339

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>ŠUMADIJSKA M</u>		
Fabrički broj: <u>151422</u>		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>MILODAN PAVLOVIĆ</u>		2:
Vrsta radova	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum: 02.11.2023 Potpis radnika: Milodan Pavlović Potpis stranke: [Signature]



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 004951

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 11</u>		
Fabrički broj: <u>15 14 27</u>		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>DRITON RAMIC</u>		2:
Vrsta radova Redovno održavanje:		Intervencija:
Opis radova: <u>POTREBNA JE ZAMENA SKLOPKE</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 15.11.2023 Potpis radnika

Dr. Ramic

Potpis stranke



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL


004091

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>ŠUMADIJSKA 13</u>		
Fabrički broj: <u>151428</u>		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIĆ</u>		2:
Vrsta radova	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Opis radova: <u>Redovna kontrola</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum: 07.11.2023

Potpis radnika



Potpis stranke





TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009224

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI *Benikv*

Ime klijenta: <i>ШМАДУЈСКА 36.</i>		
Fabrički broj:		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <i>Доброta Н.</i>		2: <i>Смрyо Л.</i>
Vrsta radova	Redovno održavanje:	Intervencija:
Opis radova: <i>Uzbrpven redovan servis za novembar '23.</i>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum *13.11.23.*

Potpis radnika *✓*

Potpis stranke



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009525

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI *HANU*

Ime klijenta: <i>ШМАДУЈСКА 36</i>		
Fabrički broj:		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <i>Доброta Н.</i>		2: <i>Смрyо Л.</i>
Vrsta radova	Redovno održavanje:	Intervencija:
Opis radova: <i>Uzbrpven redovan servis 30 novembar 2023.</i>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum *13.11.23*

Potpis radnika *✓*

Potpis stranke



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009482

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: БЛУНАДУЈСКА 34

Fabrički broj: _____ Broj u objektu: _____

Ime i prezime radnika 1: ЉОБРОТА Н. Broj u objektu: 2: СТАРОЈ 1.

Vrsta radova Redovno održavanje: _____ Intervencija: _____

Opis radova: УЗОРНА РЕДОВНА ОРДЖАВА
НОВЕМБАР 2023.

Utrošeno vreme: _____

Utrošeni materijal:

Šifra dela	Opis	Količina

Napomene: _____

Datum 13.11.23.

Potpis radnika ✓

Potpis stranke _____



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009428

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: БЛУНАДУЈСКА 34

Fabrički broj: _____ Broj u objektu: _____

Ime i prezime radnika 1: ЉОБРОТА Н. Broj u objektu: 2: СТАРОЈ 1.

Vrsta radova Redovno održavanje: _____ Intervencija: _____

Opis radova: УЗОРНА РЕДОВНА ОРДЖАВА
НОВЕМБАР '23.

Utrošeno vreme: _____

Utrošeni materijal:

Šifra dela	Opis	Količina

Napomene: _____

Datum 13.11.23.

Potpis radnika ✓

Potpis stranke _____



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009374

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

VELIKI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 32</u>		
Fabrički broj:		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>RANKO Z.</u>		2: <u>ZORAN Z.</u>
Vrsta radova Redovno održavanje:		Intervencija:
Opis radova: <u>IZVRŠEN REDOVAN SERVIS NOVEMBAR 2023.</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		
Datum <u>13.11.23</u> Potpis radnika <u>[signature]</u> Potpis stranke		



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009277

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

MALI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 32</u>		
Fabrički broj:		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>RANKO Z.</u>		2: <u>ZORAN Z.</u>
Vrsta radova Redovno održavanje:		Intervencija:
Opis radova: <u>IZVRŠEN REDOVAN SERVIS NOVEMBAR 2023.</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		
Datum <u>13.11.2023.</u> Potpis radnika <u>[signature]</u> Potpis stranke		



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

№ 000328

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI


Ime klijenta: <u>SUMADIJKA ZB</u>		Broj u objektu: <u>29 LEVI</u>
Fabrički broj: <u>152245</u>		2:
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIĆ</u>		Intervencija:
Vrsta radova Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>		
Opis radova: <u>Redovna servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 08.11.2023

Potpis radnika



Potpis stranke





TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA


№ 000632

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta:	ŠUMADIJSKA 26		
Fabrički broj:	15 22 34	Broj u objektu:	
Ime i prezime radnika	1: DRITON RAMIC	2:	
Vrsta radova	Redovno održavanje:	Intervencija:	
Opis radova:	IZVRŠENA POPRAVKA POZIVA NA 4 SPRATU		
Utrošeno vreme:			
Utrošeni materijal:			
	Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:			

Datum 16.11.2023

Potpis radnika



Potpis stranke



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009325

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

MALI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 30</u>		
Fabrički broj:		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>Ranko Z.</u>		2: <u>Zoran Z.</u>
Vrsta radova Redovno održavanje:		Intervencija:
Opis radova: <u>IZVRŠEN REDOVAN SERVIS NOVEMBAR 2023.</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum

13.11.2023

Potpis radnika

[Signature]

Potpis stranke



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009577

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

VEKI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 30</u>		
Fabrički broj:		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>Ranko Z.</u>		2: <u>Zoran Z.</u>
Vrsta radova Redovno održavanje:		Intervencija:
Opis radova: <u>IZVRŠEN REDOVAN SERVIS NOVEMBAR 2023.</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum

21.11.2023

Potpis radnika

[Signature]

Potpis stranke



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

№ 007903

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>ŠUMADIJSKA 15</u>		
Fabrički broj: <u>151448</u>	Broj u objektu:	
Ime i prezime radnika 1: <u>Mikro Pavlovic</u>	2:	
Vrsta radova	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan servis izvesta zamena sijalice u kabini</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
	<u>LED SIJALICA 6W</u>	<u>1kom</u>
Napomene:		

Datum 02.11.2023 Potpis radnika [Signature] Potpis stranke [Signature]



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA


№ 000684

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI


Ime klijenta: ŠUMADIJICA 26		
Fabrički broj: 152233	Broj u objektu: L2DEJMI	
Ime i prezime radnika 1: Miroslav Petrović	2:	
Vrsta radova: Redovno održavanje: ✓	Intervencija:	
Opis radova: OVRŠETA ZAMCINA DISPLEJA NA ČETVRTOM SPRATU		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
	DISPLEJ	1 KOM
Napomene:		

Datum: 04.12.2023

Potpis radnika



Potpis stranke





TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000631

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 26</u>		
Fabrički broj: <u>152231</u>		Broj u objektu: <u>L1461</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>Miroslav Pavlovic</u>		2:
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>✓</u>		Intervencija:
Opis radova: <u>IZVRŠENA ZAMENA DISPLAYA NA BESKON SPRATU</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
	<u>DISPLAY</u>	<u>1kom</u>
Napomene:		

Datum 03.11.2023 Potpis radnika [Signature]

Potpis stranke [Signature]



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 000683

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>GUMADUSKA 26</u>		
Fabrički broj: <u>15 22 38</u>	Broj u objektu: <u>-</u>	
Ime i prezime radnika 1: <u>DRITON PANIC</u>	2: <u>-</u>	
Vrsta radova: <u>Redovno održavanje:</u>	Intervencija: <u>-</u>	
Opis radova: <u>POTREBNA JE ZAMENA DISPLEJEVA NA 4 SPRATU ZA OBA LIFTA</u>		
Utrošeno vreme: <u>-</u>		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene: <u>-</u>		

Datum 14.11.2023 Potpis radnika Panic D.

Potpis stranke -



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

№ 000630

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA ZB</u>		
Fabrički broj: <u>152231</u>		Broj u objektu: <u>27221</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>Mikaelo Pavlovic</u>		2:
Vrsta radova	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 07.11.2023 Potpis radnika [Signature] Potpis stranke [Signature]



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

004498

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: ŠUMADIJSKA 17		
Fabrički broj: 151438		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: Miroslav Pavlović		2:
Vrsta radova	Redovno održavanje: ←	Intervencija:
Opis radova: Redovan servis		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 08.11.2023 Potpis radnika

Potpis stranke



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

№ 000533

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: ŠUMADIJSKA 24		
Fabrički broj: 152224		Broj u objektu: 216/1
Ime i prezime radnika 1: Miroslav Pavlović		2:
Vrsta radova	Redovno održavanje: ←	Intervencija:
Opis radova: Redovan servis		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 08.11.2023 Potpis radnika

Potpis stranke



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

№ 000584

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI


Ime klijenta: <u>ŠUMADIJSKA 24</u>		Broj u objektu: <u>22 DESKI</u>	
Fabrički broj: <u>152277</u>		2:	
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAULOVIC</u>		Intervencija:	
Vrsta radova Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>			
Opis radova: <u>Redovna izradnja</u>			
Utrošeno vreme:			
Utrošeni materijal:			
Šifra dela	Opis	Količina	
Napomene:			

Datum 08.11.2023

Potpis radnika



Potpis stranke





TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: KOPIJA

004499

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJKA 12</u>		
Fabrički broj: <u>151438</u>		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>Mikolaj Pavlović</u>		2:
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>✓</u>		Intervencija: <u>✓</u>
Opis radova: <u>ODRŽAVANJE PODEŠAVANJE IZOLACIJA NA SPOLJNIM VENTIMA NA PETERU SPKATU</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 27.11.2023 Potpis radnika [Signature] Potpis stranke [Signature]



TH Lift d.o.o.
Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

№ 000787

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJKA 22</u>		
Fabrički broj: <u>152307</u>		Broj u objektu: <u>LA 201</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>Mikolaj Pavlović</u>		2:
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>✓</u>		Intervencija:
Opis radova: <u>REDOVNA ODRŽAVANJE</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 06.11.2023 Potpis radnika [Signature] Potpis stranke [Signature]



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

№ 000728

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMA DIJKA 22</u>		
Fabrički broj: <u>152210</u>		Broj u objektu: <u>L20EŠKI</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>Miroslav Petrović</u>		2:
Vrsta radova	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Opis radova: <u>Redovna kontrola</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 06.11.2023 Potpis radnika Miroslav Petrović Potpis stranke J. Rank



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

004441

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>ŠUMADIJSKA 19</u>		
Fabrički broj: <u>151943</u>		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>MIKROD PAVLOVIĆ</u>		2:
Vrsta radova Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>		Intervencija:
Opis radova: <u>Redovna i kontrolna</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 08.11.2023 Potpis radnika TH Potpis stranke [Signature]



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp
Elevator for Serbia & Montenegro
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

004400

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>ŠUMADIJSKA 21</u>		
Fabrički broj: <u>151932</u>		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>MIKROD PAVLOVIĆ</u>		2:
Vrsta radova Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>		Intervencija:
Opis radova: <u>Redovna i kontrolna</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 08.11.2023 Potpis radnika TH Potpis stranke [Signature]