

## IZVEŠTAJ Sistema redovnog održavanja, naselja Zemunske kapije



Jun 2023.

## **1. Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje (u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)**

Menadžment i tehnička služba su redovno obilazili ulaze i vršili kontrolu. Dodatno, obezbeđenje je ukazivalo na tehničke probleme koje je uočavalo u toku patrole. Na bazi ovih aktivnosti, otvarani su radni nalози shodno problemu koji je nastao.

U toku izveštajnog perioda, za sve izvršioce, na svim delovima objekata otvoreno je i realizovano radnih 188 naloga.

Od navedenih naloga na tekuće tehničko održavanje odnosi se 79 radna naloga, na probleme higijene 13 odnosi se radnih naloga i na administraciju i finansije odnosi se 96 radnih naloga.

Ukupan broj poziva je: 196, od čega se 40% odnosi na probleme tehničkog održavanja, 10% na čišćenje, 45% na finansije, 5% ostali zahtevi (pitanja vezana za higijenu, za sisteme tehničkog održavanja, preporuka majstora stanarima koji imaju kvar u stanu, prijavljivanja koja zahtevaju intervenciju obezbeđenja, prijave buke kod komšija, nepropisna parkiranja, informacije o reklamacijama).

Stanari se obraćaju CSI-ju zahtevima i putem mejla pa im se mejlom i odgovara.

Stanari se obraćaju CSI-ju zahtevima i putem vibera pa im se na taj način odgovara, ali ovaj način nije dobro rešenje, jer se pri velikom broju poruka na dnevnom nivou nešto može preskočiti.

### **1.1 Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje u ulazima u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)**

U daljem tekstu naglašavamo pojedina dešavanja karakteristična za Stambene zajednice, parcele, i garaže.

**Šumadijska 5** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Bilo je prijava zbog prestanka rada lifta. Zbog velikog kvara na glavnom dovodu došlo je nestanka struje u Naselju. Agregat nije odreagovao, isti je resetovan, vraćen je u funkciju a naknadno je izvršen i vanredni pregled agregata.

**Šumadijska 7** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Zbog velikog kvara na glavnom dovodu došlo je nestanka struje u Naselju. Po prijavi, zbog zastoja u radu lifta posle nestanka struje, Th lift izlazio na intervenciju. Posle nestanka struje u Naselju zbog oštećenja zamenjen je u liftu trafo za napajanje struje. Pregledom utvrđena potreba zamene ekspanzione posude pumpe 2.

**Šumadijska 9** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Th lift izlazio na teren jer je došlo do zastoja u radu lifta zbog nestanka struje u Naselju, resetovan lift i vraćen u funkciju. Uočeno je da je procureo zid i plafon u prosotriji sa hidrocilima. Poslat zahtev GDS-u sa reklamacijom u garantnom roku.

**Šumadijska 11** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Obezbeđenje prijavilo signal

problema u radu UPS uređaja u elekto sobi. Služba održavanja pregledala uređaj i pustila u režim normalnog rada.

**Šumadijska 13** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Zbog velikog kvara na glavnom dovodu došlo je nestanka struje u Naselju. Po prijavi, zbog zastoja u radu lifta posle nestanka struje, Th lift izlazio na intervenciju. Posle nestanka struje u Naselju zbog oštećenja zamenjen je u liftu trafo za napajanje struje. Prijavljeno je da ulazna vrata i vrata od garaže ne zatvaraju dobro. Kolege iz tehničkog održavanja su preštelovale vrata.

**Šumadijska 15** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Zbog velikog kvara na glavnom dovodu došlo je nestanka struje u Naselju. Po prijavi, zbog zastoja u radu lifta posle nestanka struje, Th lift izlazio na intervenciju. Prijavljeno i da ulazna vrata kače beton i zato ne mogu da se zatvore. Kolege iz tehničkog održavanja zamenili su tiplove za vrata i šarke zamenjene, čime su vrata osposobljena za normalan rad.

**Šumadijska 17** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta.,Protiv-požarna vrata na -1 mnogo lupaju, kolege iz tehničkog održavanja su preštelovala vrata.

**Šumadijska 19** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Primljen je prigovor na čišćenje zgrade od upravnika. Kolege zadužene za čišćenje obavile pregled zgrade, i ponovljeno detaljno čišćenje kompletne zgrade. Zamenjeno je napajanje interfonskih vrata

**Šumadijska 21** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Primljena je prijava stanara na curenje iz oluka preko fasade, za vreme velike kiše. Upućen zahtev GDS-u, dobijen odgovor da je zahtev prenet izvodjaču. Promenjen je zasun spoljnih vrata.

**Šumadijska 22** – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Izvršena je zamena neispravnog displeja i zamena tastera u liftu. Zamenjen je taster vrata. Pregledom utvrđjena potreba zamene ekspanzione posude pumpe 1.

**Šumadijska 24** – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Prijava za prestanak rada interfona,zamenjen konektor,zamenjeno napajanje i elektro prihvatnik.

**Šumadijska 26** – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Prijave za remećenje buke i kućnog reda stanara,više puta u toku meseca.

**Šumadijska 28** – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova. TH lift je zamenio čitač i veliki displej. Popravljen su vetrobranska vrata, zamenom diplomata i zasuna

**Šumadijska 30** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova.Kolege iz održavanja izvršile popravku pločice na nivou -1. Popravljen kvake na nivou -1,-2. Popravljen vrata na nivou -1,-2. GDS je vršio sanaciju curenja vode u haustoru. Do kraja izveštajnog perioda ista nije završena.

**Šumadijska 32** – U toku izveštajnog perioda obavljen redovan mesečni pregled liftova . Prijavljen problem sa radom interfona, interfon resetovan.

**Šumadijska 34** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Po prijavi popravljena vrata na nivou -1.

**Šumadijska 36** – U toku izveštajnog perioda izvršena je redovan mesečni servis.

**Šumadijska 39** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Prigovor stanarke, na postavljanje stolova od lokala Činka i Hera Bistro Gate. Lokali opomenuti

**Šumadijska 47** – U toku izveštajnog perioda objavljen je redovan mesečni pregled liftova. Curenje vode iz plafona u garaži lamele F, prosledjen dopis GDS-u za otklanjanje reklamacije u garantnom roku.

**Šumadijska 49** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova.

Za vreme nestanka struje u SZ 11,13,15, i 17 nisu odreagovali fotonaponski paneli nego se uključila panik rasveta. Isti su pregledani radi utvrđivanja razloga. Utvrđeno je da je problem verovatno bio u oscilaciji napona.

Izvršen redovan pregled i kontrola hidrocila .

Uradjene su redovne mesečne kontrole dizel agregata.

Izvršen pregled hidrocila, toplotnih podstanica i šahti u lameli F

Izvršen pregled muljnih pumpi lamele G.

Izvršen obilazak i pregled fotonaponskih prostorija lamela G i H.

Kontrolisane i čišćene rigole i rešetke posle velikih padavina.

U izveštajnom periodu izvršena je vanredni pregled svih oluka i olučnih vertikala na lamelama

### 1.2 Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje u garažama i na otvorenom parkingu (u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)

Problem sa decom koji se skrivaju po garažama se nastavlja.

**Garaža CDE** U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana. Izvršena zamena repariranih sijalica, stare, neispravne, su vraćene firmi Buck, u okviru garancije, i preuzete nove. Izvršena je zamena akumulatora za agregat. Nabavljen je nov akumulator i postavljen u agregat.

**Garaža G** U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana. Zamenjen je kontaktor iznad GM 89-90.

**Garaža H** U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana. Zamenjen je kontaktor na nivou -2 kod H3 i H4 ulaza.

**Garaža F** U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana. GDS je prijavljeno curenje vode iz plafona, na dilataciji dve zgrade, kod mesta 21 i 22.

### 1.3 Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje na parceli (u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)

Problem sa radom fontane se nastavio na početku meseca, zbog odbijanja GDS da postupi po primedbi u okviru garantnog roka. Mi smo kontaktirali izvođača da bismo utvrdili šta možemo da uradimo u saradnji sa njima, dok se ne razreši sa GDS, kako se svakako ne bi izgubila garancija. Puštanje u rad fontane, po izvršenim pripremama u maju, je odlagano zbog kiše. Izvodjač GDS se najzad pojavio, utvrđena je neispravnost dela pumpi, dogovoreno je da se izvrši servis istih, i fontana je najzad puštena u rad.

Kabloski operateri su nekoliko puta pokušali, nemuštini i netačnim objašnjenjima da izvrše priključenje objekta A, što nije dozvoljeno.

GDS su upućene reklamacije na neadekvatno postavljene rešetke na saobraćanicima koje su upale, kao i potonule behaton ploče. GDS je tražio dodatne slike. Iste su prosledjene.

Što se tiče dekorativne rasvete u parkovima, i dalje postoji kvar zbog kojeg se neretko desi da neke sijalice na banderama prestanu sa radom. Firma Magma vršila je popravku i proveru rasvete u naselju i kod fontane na trgu. Na kraju GDS je predao rasvetu javnom komunalnom preduzeću.

Poseban problem je zloupotreba sprava u igralištima koje su predviđene za najmladje, jer ih koriste tinejdžeri, a ponekad i odrasli. Dodatno, problem su i deca koja loptama udaraju u spoljašnje zidove lamela, koji su, posebno u G i H već delimično naprsli.

Novopostavljeni ventilacioni otvori od strane GDS se nisu pokazali kao dobro rešenje (svakako ih je GDS radio bez saglasnost SZ). Čišćenje je otežano, a pristup nemoguć. Traženo je GDS da se te nepravilnosti otklone, kao i da se postave rešetke užeg proreza, kako bi se što više nečistoća skupljalo na njima.

Dodatno, ponovo je procurelo u pasažu H lamele, ovaj put kod Šumadijske 36

### 1.4. Mesečni izveštaji obezbedjenja

I dalje postoji problem nepropisnog parkiranja. Postavljaju se obaveštenja i zove se komunalna policija, pauk. Komunalna policija je dolazila zbog vozila koja su parkirana na glavnoj saobraćajnici naselja, invalidskim mestima i pešačkim prelazima. Veliki problem je parkiranje vozila kod pp izlaza. Parkiraju se uvek ista vozila i vlasnici ne reaguju na postavljena obaveštenja da se nalaze na mestu na kojem je parkiranje zabranjeno.

Od februara meseca uvedeno čekiranje obezbedjenja

U izveštajnom periodu je bilo 28 puta oglašavanja upozoravajućeg alarma, kao posledica povećane koncentracije Co iz auspuha automobila.

Na parceli, pretežno u parkovima, obezbedjenje redovno pronalazi zaboravljene i izgubljene stvari. To su: lopte, kape, igračke, trotineti, ključevi, kartice, novčanici... Pronadjene stvari se oglašavaju na viber info grupu. Ukoliko se vlasnici ne pojave u roku od mesec dana, izgubljene dečije stvari će se donirati obližnjoj školi koju pohađaju deca sa posebnim potrebama.

Registrovano je jednon novo curenje vode u garaži, u toku padavina, jedno spoljno curenje sa plafona prolaza kod Šumadijske 21. Evidentirano je 13 kvarova na ulaznim vratima, registrovano 7 kvarova liftova od strane obezbedjenja, koji su otklonjeni. Bilo je 8 slučajeva narušavanja reda i mira, gde je obezbeđenje uspešno intervenisalo. Bilo je 10 parkiranja na mestima za invalide, svi su prijavljeni komunalnoj policiji. Patrola obezbeđenja je obavila 592 obilaska objekta, i dodatno 17 izlazaka po prijavi CSI-a i stanara Sve više ima pojava otvorenih vrata u garažama sa šifrom, što govori o tome da korisnici ne vode dovoljno računa o svojoj sigurnosti .

Navedeni događaji nisu negativno uticali na bezbedan život i rad u naselju.

Pravovremenim angažovanjem službenika obezbeđenja rešavani su svi navedeni problemi.

U periodu od 16.-18.06.2023. povećan broj službenika obezbeđenja u naselju zbog organizovanog fudbalskog turnira „Dragan Mance „ na terenima fudbalskog kluba Teleoptik. Obratili smo se organizatorima da javno obaveste učesnike da ne parkiraju na nedozvoljenim mestima u Naselju, što je organizator ove godine i učinio. Dodatno, sva mesta na kojima je bilo moguće nepropisno parkirati obezbeđenje je dodatno zaštitilo obeležavajućim trakama i stubićima. To je dosta pomoglo da se sačuva parcela Naselja, posebno zelenilo. Dodatno, obratili smo se Opštini Zemun i svim komunalnim službama Grada, komunalnoj i redovnoj policiji za asistenciju. U toku Turnira, bilo je zapaženo povećano prisustvo komunalnih policajaca.

## **2. Uplate i dugovanja stanara za troškove održavanja, izdavanje obračuna stanarima**

Tokom izveštajnog perioda stanarima je dostavljen obračun za jun mesec.

Upućena je advokatska opomena kafićima koji nisu plaćali zakup prostora za baštu.

Što se tiče rada call centra 24 časa stojimo na raspolaganju stanarima. Rad info NZK grupe pomaže u informisanju stanara. Na sajtu nzk.rs možete da se informišete o aktuelnim događajima vezano za naselje. Na sajtu postoji mogućnost da proverite stanje na računu stambene zajednice. Još jednom molimo stanare da prijave prosledjuju pozivanjem call centra i slanjem mejla.

Izveštaj izradio: CSI Stambeno d.o.o.

## MESEČNI IZVEŠTAJ ODRŽAVANJA ZELENILA

Objekat: **Zemunske Kapije**

Period: 01. Jun – 30. jun 2023.

Dokument pripemio: 4EverGreen (06.07.2023.)

	OPIS REDOVNIH AKTIVNOSTI	DATUMI IZVRŠENJA U POSMATRANOM PERIODU	ZADNJI PUT RAĐENO
<b>TRAVNJAK</b>			
1	Košenje i odvoz pokošene trave na deponiju	07.06. 08.06. 14.06. 15.06. 19.06. 20.06. 26.06. 27.06. 28.06.	03.05. 04.05. 05.05. 09.05. 10.05. 11.05. 17.05. 18.05. 19.05. 20.05. 22.05. 23.05. 24.05. 31.05.
2	Trimovanje ivica travnjaka	07.06. 08.06. 14.06. 15.06. 19.06. 20.06. 26.06. 27.06. 28.06.	03.05. 04.05. 05.05. 09.05. 10.05. 11.05. 17.05. 18.05. 19.05. 20.05. 22.05. 23.05. 24.05. 31.05.
3	Vertikulacija	/	21.03.
4	Aeracija	/	21.03.
5	Podsejavanje odgovarajućom travnom smešom 20g/m <sup>2</sup> (ide posle aeracije)	/	21.03.
6	Prihranjivanje mineralnim đubrivima 40g/m <sup>2</sup>	28.06.	15.05.

7	Tretiranje travnjaka selektivnim herbicidom	29.06.	20.04. 24.04. 28.04.
8	Reparacija i popravka, oštećenih delova travnjaka, ukoliko oštećene površine ne prelaze površinu od 1m2	/	21.03.
9	Prskanje protiv krpelja	/	15.06
10	Sakupljanje lišća sa travnjaka	/	10.01. 24.01.
11	Priprema travnjaka za zimski period	/	/
<b>DRVEĆE (DRVOREDNE SADNICE, SREDNJI LIŠĆARI, NISKI LIŠĆARI I VISOKI ČETINARI)</b>			
12	Orezivanje krune	/	03.02. 05.02. 16.02. 18.02.
13	Poboljšavanje vodo-vazdušnog režima okopavanjem	01.06. 02.06. 06.06. 07.06. 08.06. 09.06. 12.06. 14.06. 21.06. 23.06. 29.06.	09.05. 12.05. 15.05. 16.05. 17.05.
14	Plevljenje korova oko biljaka	06.06. 07.06. 08.06. 09.06. 12.06. 14.06. 21.06. 23.06. 29.06.	09.05. 12.05. 15.05. 16.05. 17.05.
15	Prihrana mineralnim đubrivima	28.06.	15.05.
16	Prskanje biljaka protiv biljnih bolesti i štetočina	/	04.07.
17	Za vrste koje to zahtevaju, uvezivanje u toku zime da ne bi došlo do oštećenja i lomljenja zbog snega	/	/
18	Otresanje snega sa biljaka	/	/
<b>ŽBUNJE (ČETINARSKO, ZIMZELENO I LISTOPADNO ŠIBLJE)</b>			
19	Orezivanje i oblikovanje u tražene forme (žive ograde, masivi...)	06.06. 07.06. 08.06. 09.06. 12.06. 14.06. 21.06.	09.05. 12.05. 15.05. 16.05. 25.05. 26.05. 29.05.



		23.06. 29.06.	30.05.
20	Poboljšavanje vodo-vazdušnog režima okopavanjem	06.06. 07.06. 08.06. 09.06. 12.06. 14.06. 21.06. 23.06. 29.06.	09.05. 12.05. 15.05. 16.05. 17.05.
21	Plevljenje korova oko biljaka	06.06. 07.06. 08.06. 09.06. 12.06. 14.06. 21.06. 23.06. 29.06.	09.05. 12.05. 15.05. 16.05. 17.05.
22	Prihranjivanje mineralnim đubrivima	28.06.	15.05.
23	Prskanje biljaka protiv biljnih bolesti i štetočina	/	04.07.
24	Za vrste koje to zahtevaju, uvezivanje u toku zime da ne bi došlo do oštećenja i lomljenja zbog snega	/	/
25	Otresanje snega sa biljaka	/	/
<b>SISTEM ZA NAVODNJAVANJE</b>			
31	Održavanje sistema za navodnjavanje; Podešavanje sistema prema vremenskim uslovima, podešavanje prskalice i redovna kontrola sistema.	05.06. 06.06. 21.06.	15.09.
32	Sitne popravke na mreži	05.06. 21.06. 29.06.	16.03. 23.03.
33	Pražnjenje sistema pred zimu prema vremenskim prilikama	/	/
<b>DODATNE AKTIVNOSTI</b>			
34	Ručno zalivanje u sušnom periodu - po potrebi	22.06. 23.06. 26.06. 27.06. 28.06. 29.06. 30.06.	03.05. 05.05. 08.05. 26.05.
35	Sadnja biljaka	/	29.03.
36	Popravka ankera drveća - po potrebi	/	07.07.

Sa postovanjem,  
director Dusan Koprivica 4EverGreen



**TH Lift d.o.o.**

Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

007139

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 5</u>		Broj u objektu:
Fabrički broj: <u>151500</u>		2:
Ime i prezime radnika 1: <u>Milovan Pavlovic</u>		Intervencija:
Vrsta radova Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>		
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 05.06.2023

Potpis radnika

Milovan Pavlovic

Potpis stranke

Fazlana Pant



**TH Lift d.o.o.**

Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

006190

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 7</u>		Broj u objektu:
Fabrički broj: <u>151495</u>		2:
Ime i prezime radnika 1: <u>Milovan Pavlovic</u>		Intervencija:
Vrsta radova Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>		
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 05.06.2023

Potpis radnika

Milovan Pavlovic

Potpis stranke

Fazlana Pant



**TH Lift d.o.o.**

Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

006040

**IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI**

Ime klijenta: <u>ŠUMADIJSKA 9</u>		Broj u objektu:
Fabrički broj: <u>151490</u>		2:
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLONIĆ</u>	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Vrsta radova	Opis radova: <u>Redovan i servis</u>	
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 05.06.2023 Potpis radnika Milorad Pavlonić Potpis stranke Fojnica Post



**TH Lift d.o.o.**

Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

004334

**IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI**

Ime klijenta: <u>ŠUMADIJSKA 11</u>		Broj u objektu:
Fabrički broj: <u>151427</u>		2:
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLONIĆ</u>	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Vrsta radova	Opis radova: <u>Redovan i servis</u>	
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

05.06.2023

Milorad Pavlonić



**TH Lift d.o.o.**  
Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

004085

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 13</u>		Broj u objektu: <u>2</u>
Fabrički broj: <u>151428</u>		2:
Ime i prezime radnika 1: <u>MILOPAV PAVLOVIĆ</u>		Intervencija:
Vrsta radova Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>		
Opis radova: <u>Redovna H. JELIK</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 06.06.2023 Potpis radnika Milopav Pavlović Potpis stranke T. Janković



**TH Lift d.o.o.**  
Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

004145

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 15</u>		Broj u objektu:
Fabrički broj: <u>151448</u>		2:
Ime i prezime radnika 1: <u>Milopav Pavlović</u>		Intervencija:
Vrsta radova Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>		
Opis radova: <u>Redovna H. JELIK</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 06.06.2023 Potpis radnika Milopav Pavlović Potpis stranke T. Janković



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

004493

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADISKA 17</u>		
Fabrički broj: <u>151438</u>	Broj u objektu:	
Ime i prezime radnika 1: <u>Mikolod Pavlović</u>	2:	
Vrsta radova	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 14.06.2023

Potpis radnika Mikolod Pavlović

Potpis stranke [Signature]



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

004435

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADISKA 17</u>		
Fabrički broj: <u>151443</u>	Broj u objektu:	
Ime i prezime radnika 1: <u>Mikolod Pavlović</u>	2:	
Vrsta radova	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan servis ZAMENA SIJALICE U KABINI</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
	<u>XLED SIJALICA</u>	<u>1 kom</u>
Napomene:		

Datum 14.06.2023

Potpis radnika Mikolod Pavlović

Potpis stranke [Signature]



**TH Lift d.o.o.**  
Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

004393

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 21</u>		Broj u objektu:
Fabrički broj: <u>151432</u>		2:
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIĆ</u>	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Vrsta radova	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum: 14.06.2023

Potpis radnika: Milorad Pavlović

Potpis stranke: Božica



**TH Lift d.o.o.**  
Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

№ 000779

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 22</u>		Broj u objektu: <u>L1 LOKI</u>
Fabrički broj: <u>152307</u>		2:
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIĆ</u>	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Vrsta radova	Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>	Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum: 05.06.2023

Potpis radnika: Milorad Pavlović

Potpis stranke: Tatjana Pantić



**TH Lift d.o.o.**  
Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

№ 000720

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>ŠUMADISKA 22</u>		Broj u objektu:
Fabrički broj: <u>152210</u>	2:	
Ime i prezime radnika 1: <u>Milodan Pavlović</u>	Intervencija:	
Vrsta radova Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>		
Opis radova: <u>Redovna servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum: 05.06.2019

Potpis radnika



Potpis stranke




**TH Lift d.o.o.**  
Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL


№ 000523

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI


Ime klijenta: <u>ŠUMADUSKA 24</u>		Broj u objektu: <u>L1 LEVI</u>
Fabrički broj: <u>152224</u>	2:	
Ime i prezime radnika 1: <u>Milodan Pavlović</u>	Intervencija:	
Vrsta radova Redovno održavanje: <input checked="" type="checkbox"/>		
Opis radova: <u>Redovna servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum: 06.06.2019

Potpis radnika



Potpis stranke





**TH Lift d.o.o.**  
Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

№ 000574

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 24</u>		
Fabrički broj: <u>152217</u>	Broj u objektu: <u>L20ESMI</u>	
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIĆ</u>	2:	
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>←</u>	Intervencija:	
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 06.06.2023 Potpis radnika Milorad Pavlović Potpis stranke Fragola Per



**TH Lift d.o.o.**  
Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

№ 000622

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 26</u>		
Fabrički broj: <u>152231</u>	Broj u objektu: <u>L14EVI</u>	
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIĆ</u>	2:	
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>←</u>	Intervencija:	
Opis radova: <u>Redovan servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 14.06.2023 Potpis radnika Milorad Pavlović Potpis stranke Be...





**TH Lift d.o.o.**  
Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

№ 000675

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 26</u>		Broj u objektu: <u>L2DES11</u>
Fabrički broj: <u>152238</u>	2:	
Ime i prezime radnika 1: <u>Milica Prizović</u>	Intervencija:	
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>C</u>		
Opis radova: <u>Redovna i servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 14.06.2023 Potpis radnika [Signature] Potpis stranke [Signature]



**TH Lift d.o.o.**  
Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

№ 000321

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>SUMADIJSKA 28</u>		Broj u objektu: <u>L12EVI</u>
Fabrički broj: <u>152245</u>	2:	
Ime i prezime radnika 1: <u>Milica Prizović</u>	Intervencija:	
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>C</u>		
Opis radova: <u>Redovna i servis</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 14.06.2023 Potpis radnika [Signature] Potpis stranke [Signature]



**TH Lift d.o.o.**  
Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

№ 000474

### IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

Ime klijenta: <u>3UMADJKA 28</u>		
Fabrički broj: <u>152252</u>		Broj u objektu: <u>L2DEJMI</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>MILORAD PAVLOVIĆ</u>		2:
Vrsta radova Redovno održavanje: <u>✓</u>		Intervencija:
Opis radova: <u>Redovan i kontrolni</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 14.05.2023 Potpis radnika Milorad Pavlović Potpis stranke [Signature]



**TH Lift d.o.o.**  
Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009474

**IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI**

veliki

Ime klijenta: <u>Vovad/isto 3d</u>		
Fabrički broj:		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>Rakic Z.</u>		2: <u>Lorkic Z.</u>
Vrsta radova Redovno održavanje:		Intervencija:
Opis radova: <u>Isprava redovni servis</u> <u>29 JUN '23.</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 6.06. '23

Potpis radnika [Signature]

Potpis stranke



**TH Lift d.o.o.**  
Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009369

**IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI**

BEAUTY

Ime klijenta: <u>ИЛНААУДСКА 32</u>		
Fabrički broj:		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: <u>POŠTETA M.</u>		2: <u>ČAČIĆ D.</u>
Vrsta radova Redovno održavanje:		Intervencija:
Opis radova: <u>Uspešan redovni servis</u> <u>30 JUH '23.</u>		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		



**TH Lift d.o.o.**

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009518

**IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI**

*mali*

Ime klijenta: <i>Trnadijska 36</i>		Broj u objektu:	
Fabrički broj:		1: <i>Rakić Z.</i>	
Ime i prezime radnika		2: <i>Forkić Z.</i>	
Vrsta radova		Intervencija:	
Redovno održavanje:			
Opis radova: <i>izvršen redovan servis 20 JUN 2023.</i>			
Utrošeno vreme:			
Utrošeni materijal:			
Šifra dela	Opis	Količina	
Napomene:			

Datum *16.06 '23* Potpis radnika  Potpis stranke



**TH Lift d.o.o.**

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009423

**IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI**

*mali*

Ime klijenta: <i>Trnadijska 34</i>		Broj u objektu:	
Fabrički broj:		1: <i>Rakić Z.</i>	
Ime i prezime radnika		2: <i>Forkić Z.</i>	
Vrsta radova		Intervencija:	
Redovno održavanje:			
Opis radova: <i>izvršen redovan servis 20 JUN '23.</i>			
Utrošeno vreme:			
Utrošeni materijal:			
Šifra dela	Opis	Količina	
Napomene:			



**TH Lift d.o.o.**  
Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009319

**IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI**

MAMI

Ime klijenta: <u>NYMANOVSKA 30</u>		Broj u objektu:
Fabrički broj:		2: <u>САРБОС.Д.</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>ДОБРОТА М.</u>	Redovno održavanje:	Intervencija:
Vrsta radova	Opis radova: <u>УСЛОВИЕН РЕДОВАН СЕРВИС ЗА ЈУН '23.</u>	
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 16.6.23 Potpis radnika [Signature] Potpis stranke \_\_\_\_\_



**TH Lift d.o.o.**  
Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009219

**IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI**

veliki

Ime klijenta: <u>Тумановска 36</u>		Broj u objektu:
Fabrički broj:		2: <u>Зоркић З.</u>
Ime i prezime radnika 1: <u>РАКИЋ З.</u>	Redovno održavanje:	Intervencija:
Vrsta radova	Opis radova: <u>КЛУПЕН РЕДОВАН СЕРВИС ЗА ЈУН '23.</u>	
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		



**TH Lift d.o.o.**  
Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009271

**IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI**

MAJU

Ime klijenta: ШИНАВУСКА 32		
Fabrički broj:		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: ДОБРОТА М.		2: СЛАВУЈ Д.
Vrsta radova Redovno održavanje:		Intervencija:
Opis radova: Извршен редован сервис за јун '23.		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		

Datum 16.6.23

Potpis radnika

Potpis stranke



**TH Lift d.o.o.**  
Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009569

**IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI**




БЕЛКИ

Ime klijenta: ШИНАВУСКА 30		
Fabrički broj:		Broj u objektu:
Ime i prezime radnika 1: ДОБРОТА М.		2: СЛАВУЈ Д.
Vrsta radova Redovno održavanje:		Intervencija:
Opis radova: Извршен редован сервис за јун '23.		
Utrošeno vreme:		
Utrošeni materijal:		
Šifra dela	Opis	Količina
Napomene:		



 <b>David Pajić DAKA DOO</b> Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta <b>09632</b>	
	SERVISNI PUNKT.....	Opravku - - servisiranje izvršili
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje.....	1. LAZIĆ 2. 2. MILICEVIĆ 3. 3. .... 4. ....	Opravka - servisiranje izvršeno dana 01 06. 20 23. god.
Korisnik: S. STANIARA Ulica i broj: ŠUMADIJSKA 39 Mesto: BG	1. Izvršen rad: REDOVAN SERVIS LIFTA	
Vrsta dizalice: EV		
Broj stanice: .....		
Nosivost: ..... kp.		
Brzina vožnje: ..... m/sek		
Vrsta prilaznih vrata .....		
Vrsta el. komande: .....		
Broj prilaza .....		
Potpis montera: 		Overava korisnik: 






 <b>David Pajić DAKA DOO</b> Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta <b>09683</b>	
	Opravku - - servisiranje izvršili	Opravka - servisiranje izvršeno dana <u>01.06.</u> 20 <u>23.</u> god.
SERVISNI PUNKT.....	1. <u>LAZIĆ J.</u> 2. <u>MILICEVIĆ S.</u> 3. .... 4. ....	
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje..... <u>LEVI</u>	1. Izvršen rad: <u>REDOVNI SERVIS LIFTA</u>	
Korisnik: <u>S. STANARA</u>		
Ulica i broj: <u>ŠUMADIJSKA 39</u>		
Mesto: <u>BG</u>		
Vrsta dizalice: <u>EL</u>		
Broj stanice: .....		
Nosivost: ..... kp.		
Brzina vožnje: ..... m/sek		
Vrsta prilaznih vrata.....		
Vrsta el. komande:.....		
Broj prilaza.....		
Potpis montera: 		Overava korisnik: 








 <b>David Pajić DAKA DOO</b> Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta <b>133632</b>	
	Opravku - - servisiranje izvršili	Opravka - servisiranje izvršeno dana <u>01.06</u> 20 <u>23</u> god.
SERVISNI PUNKT.....	1. <u>LAZIĆ Z.</u>	
Broj ugovora za zvršene opravke ili servisiranje.....	2. <u>MILICEVIĆ S.</u>	
<u>LEVI</u>	3. ....	
Korisnik: <u>S. STANIĆA PA</u>	4. ....	
Ulica i broj: <u>BUMADIJSKI 47</u>	1. Izvršen rad: <u>REDOVAN SERVIS LIFTA</u>	
Mesto: <u>ZEMUN</u>		
Vrsta dizalice: <u>EL</u>		
Broj stanice: .....		
Nosivost: ..... kp.		
Brzina vožnje: ..... m/sek		
Vrsta prilaznih vrata.....		
Vrsta el. komande: .....		
Broj prilaza: .....		
Potpis montera: 		Ovjerava korisnik: 



 <b>David Pajić DAKA DOO</b> Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta <b>09532</b>	
	Opravku - - servisiranje izvršili	Opravka - servisiranje izvršeno dana <b>01.06</b> 20 <b>23</b> god.
SERVISNI PUNKT..... Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje..... <b>DESNI</b>	1. <b>LAZIĆ Z.</b> 2. <b>MILČEVIĆ S.</b> 3. .... 4. ....	
Korisnik: <b>S. STANARI</b> Ulica i broj: <b>SUMADIJSKA 47</b> Mesto: <b>ZEMUN</b>	1. Izvršen rad: <b>REDOVAN SERVIS LIFTA</b>	
Vrsta dizalice: <b>EL</b>		
Broj stanice: .....		
Nosivost: ..... kp.		
Brzina vožnje: ..... m/sek		
Vrsta prilaznih vrata .....		
Vrsta el. komande: .....		
Broj prilaza .....		
Potpis montera: 		Overava korisnik: 



 <b>David Pajić DAKA DOO</b> Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta <b>09585</b>	
	SERVISNI PUNKT.....	Opravku - - servisiranje izvršili
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje.....	1. <b>PAJIĆ D.</b> 2. <b>MILICEVIĆ S.</b> 3. .... 4. ....	Opravka - servisiranje izvršeno dana <b>01.06</b> 20 <b>23</b> god.
Korisnik: <b>S. STANAR</b> Ulica i broj: <b>ŠUMADIJSKA 49.</b> Mesto: <b>ZEMUN</b>	1. Izvršen rad: <b>REDOVAN SERVIS LIFTA</b>	
Vrsta dizalice: <b>EL</b>	.....	
Broj stanice: .....	.....	
Nosivost: .....	.....	
Brzina vožnje: .....	.....	
Vrsta prilaznih vrata: .....	.....	
Vrsta el. komande: .....	.....	
Broj prilaza: .....	.....	
Potpis montera: 	Overava korisnik: 	



 <b>David Pajić DAKA DOO</b> Đunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta <b>09783</b>	
	SERVISNI PUNKT.....	Opravku - - servisiranje izvršili
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje.....	1. LAZIĆ Z. 2. MILIČEVIĆ S. 3..... 4.....	Opravka - servisiranje izvršeno dana 01.06. 2023. god.
Korisnik: S. STANARA	1. Izvršen rad: REDOVAN SERVIS LIFTA	
Ulica i broj: SUMADITSKI 49		
Mesto: ZEMUN		
Vrsta dizalice: EL		
Broj stanice:.....		
Nosivost:..... kp.		
Brzina vožnje:..... m/sek		
Vrsta prilaznih vrata.....		
Vrsta el. komande:.....		
Broj prilaza.....		
Potpis montera: 		Overava korisnik: 



**MILGEN DEA**

**SERVIS, INSTALACIJA, RENT I ODRŽAVANJE AGREGATA**

**ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A.**

Datum izvršenja: 28.06.2023.

Korisnik: CSI

Lokacija D.E.A.: ODRŽAVANJE F

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

MESEC: JUL

Tel.broj: \_\_\_\_\_

Model agregata: C120 Snaga agregata: 170 Radni časovi: 10,26

OPIS RADOVA

Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola antifrizu u hladnjaku/dolivanje po potrebi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola filtera goriva/pritezanje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola filtera ulja/pritezanje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola creva goriva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola creva vode	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola zategnutosti kaiševa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola aku-baterija/dolivanje dest.vode	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OPIS RADOVA


Kontrola izduvnih gasova	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola alternatora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola punjača baterije	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola grejača	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proba rada agregata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agregat u auto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


NIVO GORIVA 90 %

Potrosni materijal: \_\_\_\_\_

Napomena: \_\_\_\_\_

Priznanje ispravno za rad

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje  
  
potpis servisera

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje  
Miroslav Novaković  
Ime i prezime, funkcija  
  
potpis korisnika

[milgendea@gmail.com](mailto:milgendea@gmail.com)

MILGEN DEA D.O.O.  
Igora Vasiljeva 29a, 11210 Beograd  
Mob : (+381) 63 265531  
Pib: 113638797 Mb: 21905089



**MILGEN DEA**

SERVIS, INSTALACIJA, RENT I ODRŽAVANJE AGREGATA

ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A.

Datum izvršenja: 28.06.

Korisnik: CSI

Lokacija D.E.A.: ORONT H

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

MESEC: JUN

Tel.broj: \_\_\_\_\_

Model agregata: C170 Snaga agregata: 170 Radni časovi: 57,41


OPIS RADOVA			OPIS RADOVA		
Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi	✓		Kontrola izduvnih gasova	✓	
Kontrola antifriza u hladnjaku/dolivanje po potrebi	✓		Kontrola alternatora	✓	
Kontrola filtera goriva/pritezanje	✓		Kontrola punjača baterije	✓	
Kontrola filtera ulja/pritezanje	✓		Kontrola grejača	X	?? X
Kontrola creva goriva	✓		Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka		
Kontrola creva vode	✓		Proba rada agregata	✓	
Kontrola zategnutosti kaiševa	✓		Agregat u auto	✓	
Kontrola aku-baterija/dolivanje dest.vode	✓				


NIVO GORIVA 90 %

Potrosni materijal: \_\_\_\_\_

Napomena: - GRESAKI MOTOR NE ISPORUKU (NE GREJE)

AGREGAT ISPRAVAN ZA RAD

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje  
  
potpis servisera

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje  
NIKOLA NOVAKOVIĆ  
Ime i prezime, funkcija  
  
potpis korisnika

[milgendea@gmail.com](mailto:milgendea@gmail.com)

MILGEN DEA D.O.O.  
Igora Vasiljeva 29a, 11210 Beograd  
Mob : (+381) 63 265531  
Pib: 113638797 Mb: 21905089



**MILGEN DEA**

**SERVIS, INSTALACIJA, RENT I ODRŽAVANJE AGREGATA**

**ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A.**

Datum izvršenja: 28.06.2023.

Korisnik: CSI

MESEC: Jun

Lokacija D.E.A.: BEANU KAPJE OBRONA C

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

Tel.broj: \_\_\_\_\_

Model agregata: C170 Snaga agregata: 170 Radni časovi: 26.62


OPIS RADOVA		
Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontrola antifrizu u hladnjaku/dolivanje po potrebi	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontrola filtera goriva/pritezanje	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontrola filtera ulja/pritezanje	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontrola creva goriva	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontrola creva vode	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontrola zategnutosti kaiševa	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontrola aku-baterija/dolivanje dest.vode	<input checked="" type="checkbox"/>	


OPIS RADOVA		
Kontrola izduvnih gasova	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontrola alternatora	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontrola punjača baterije	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontrola grejača	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka	<input checked="" type="checkbox"/>	
Proba rada agregata	<input checked="" type="checkbox"/>	
Agregat u auto	<input checked="" type="checkbox"/>	

NIVO GORIVA 98 %

Potrosni materijal: \_\_\_\_\_

Napomena: - RESET (E-STOP) KADA SE NEŠTA STRUJA, A NEKAD  
SE NIŠ BLOKIRU SA ALARMOJ. SUE NEŠTA I SPONKO  
PREŠTO BLOKIRU SA RAS

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje  
  
potpis servisera

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje  
NOVAKOVIC NIKOLA  
Ime i prezime ,funkcija  
  
potpis korisnika

**milgendea@gmail.com**

MILGEN DEA D.O.O.  
Igora Vasiljeva 29a, 11210 Beograd  
Mob : (+381) 63 265531  
Pib: 113638797 Mb: 21905089



**MILGEN DEA**

**SERVIS, INSTALACIJA, RENT I ODRŽAVANJE AGREGATA**

**ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A.**

Datum izvršenja: 28.06.2023.

Korisnik: CSI

MESEC: JUN

Lokacija D.E.A.: 0382005 9

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

Tel.broj: \_\_\_\_\_

Model agregata: C170 Snaga agregata: 170 Radni časovi: 8,51

OPIS RADOVA			OPIS RADOVA		
Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi	✓		Kontrola izduvnih gasova	✓	
Kontrola antifrizu u hladnjaku/dolivanje po potrebi	✓		Kontrola alternatora	✓	
Kontrola filtera goriva/pritezanje	✓		Kontrola punjača baterije	✓	
Kontrola filtera ulja/pritezanje	✓		Kontrola grejača	✓	
Kontrola creva goriva	✓		Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka	✓	
Kontrola creva vode	✓		Proba rada agregata	✓	
Kontrola zategnutosti kaiševa	✓		Agregat u auto	✓	
Kontrola aku-baterija/dolivanje dest.vode	✓				

NIVO GORIVA 95 %

Potrosni materijal: \_\_\_\_\_

Napomena: \_\_\_\_\_

AGREGAT ISPRAVNA ZA RAD

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

[Signature]  
potpis servisera

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

NIKOLA NOVAKOVIĆ  
Ime i prezime ,funkcija  
[Signature]  
potpis korisnika

[milgendea@gmail.com](mailto:milgendea@gmail.com)

MILGEN DEA D.O.O.  
Igora Vasiljeva 29a, 11210 Beograd  
Mob : (+381) 63 265531  
Pib: 113638797 Mb: 21905089